Factura BJ 852



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7AF2F275-E814-507E-ACB7-F3E73978E1EF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI249788

ECONOMICO: 1640

PLACAS: NUP7993 SERIE: KG731640

KILOMETRAJE: 81143

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-25T12:41:46

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - RIN PARA LLANTA	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
4.000000	H48 - Pieza	25172504 - LLANTAS GOOD YEAR A/T 265 70 17 USO RUDO	\$3,895.00	0	\$15,580.00	02
1.000000	H48 - Pieza	25172504 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE	\$900.00	0	\$900.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - GATO HIDRAULICO DE BOTELLA	\$1,638.00	0	\$1,638.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - CRUCETA PARA TUERCAS DE BIRLO	\$1,183.00	0	\$1,183.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - JUEGO DE TAPETES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE PLUMAS LIMPIABRISAS	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - CALAVERA TRASERA LADO PILOTO Y/O COPILOTO	\$3,367.00	0	\$3,367.00	02
1.000000	H87 - PIEZA	26111700 - CAMBIO DE BATERIA	\$3,996.00	0	\$3,996.00	02
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$3,000.00	0	\$3,000.00	02
	SERVICIO					
1.000000	LTR - LITROS	25174700 - COMBUSTIBLE PARA PRUEBAS	\$500.00	0	\$500.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SENSOR DE OXIGENO	\$2,761.00	0	\$2,761.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-25T12:41:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ApgsnCWeJcTeArjHBPPu+NIVJIGm5CAeQ2h5J9CgitlsSigFE4GNLRHUJwBzNAvzilY+EYbfgZs3slDGPEb8oZP0weiCzrm4FWch77F5Eew6sNsCfT3MsZV3X4891wuiLyvW1BVHXCCIZhXGUaW0nZ/10NsqmRC47
9V1hy+SpqYLx59dIY/RIRh+dexbqMOewEB9H09O55886GGBkgKsb8T0NHi6z2qjwUQMejG/sxhCiNEShcyG1GWCZWMxZM04secTcwqkcdfXqqmGDzi+RmY3aO/IFR0UBzPtaY5onybgBbl00x4BYi4UlmY4LbwB
VT0J83vlt4GJIKsTGDala==

Sello Digital del SAT

mTTqy2agcFa1wCFygT+aHcwckql68HmlCaUigWylku/sCkTrzD/TFRcDxtvRIVJPGhajiigmUvdSXixF8sdnh990EqYyFkfnP3vFChzZrOgFg1tlAKOgkajKQcrGjN4UwPL1rFZOXKva5YEQJnoknRGAlDQOixqaGsv95/dd
06QEfqJTPWmrSgwV8cmRM4AmHQQ1MkzqUOlevRiib2rqzkeiKvbheViQJTbExtKn6bMH22noqzjlNlxAWT+aVCUQVQ0CHJU3qX3j+QOJbflJpd3Q0jLRdtglixXTUEPYSIArVocblvJoeLyBQdfVDD46YIW6RjL6yMuk3
94Flost4D--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|852|2023-05-25T12-41-45|99|0000100000050055252||CONDICIONES|44456.00|0|MXN|51568.96|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25174700|4622|1.00000||H87|Pieza|RIN PARA

LLANTA|3500.00|3500.00|0|02|3500.00|002|Tasa|0.160000|560|25172504|3429|4.00000|H48|Pieza|LLANTAS GOOD YEAR A/T 265 70 17 USO

 $RUDO|3895.00|15580.00|0|02|15580.00|002|Tasa|0.160000|2492.8|25172504|3430|1.000000|H48|Pieza|ALINEACION, BALANCEO\ YARRANGEO\ YAR$

MONTAJE|900.00|900.00|002|000.00|002|Tasa|0.160000|144|25174700|4623|1.000000|H87|Pieza|GATO HIDRAULICO DE BOTELLA|1638.00|1638.00|002|T638.00|002|Tasa|0.160000|262.08|25174700|4426|1.000000|H87|Pieza|CRUCETA PARA TUERCAS DE

BIRLO|1183.00|0183.00|002|1183.00|002|Tasa|0.160000|189.28|25174700|4620|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE

Subtotal:	\$44,456.00		
IVA (16%):	\$7,112.96		
Total:	\$51,568.96		

TAPETES|1200.00|1200.00|00|2|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25171718|3096|1.00000|H87|Pieza|JUEGO DE PLUMAS

LIMPIABRISAS|795.00|795.00|0|21|795.00|002|Tasa|0.160000|127.2|25174700|3182|1.00000|H87|Pieza|CALAVERA TRASERA LADO PILOTO Y/O

COPILOTO|3367.00|3367.00|0|02|3367.00|002|Tasa|0.160000|538.72|26111700|1474|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE

BATERIA[3996.00]3996.00]002[3996.00]002[Tasa]0.160000[639.36]78181500]1417[1.000000[E48]UNIDAD DE SERVICIO[ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE

FALLA|3000.00|3000.00|0|02|3000.00|002|Tasa|0.160000|480|25174700|4621|1.000000|LTR|LITROS|COMBUSTIBLE PARA

PRUEBAS|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|26101700|4245|6.000000|H87|Pieza|BUJIAS

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|2811|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $\mathsf{AIRE} \\ [319.00] \\ 319.00] \\ 010] \\ 21319.00] \\ 002] \\ \mathsf{Tasa} \\ [0.160000] \\ 51.04 \\ [26101700] \\ 2812 \\ [1.000000] \\ \mathsf{H87} \\ \mathsf{Pieza} \\ \mathsf{FILTRODE} \\ \mathsf{DE} \\ \mathsf$

ACEITE | 189.00 | 189.00 | 002 | 189.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 30.24 | 26101700 | 2810 | 7.000000 | H87 | Pieza | ACEITE SINTETICO SAE | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.0

5W30|180.00|1260.00|002|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2813|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

 $NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION]\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\ 700.00]\\\\\\ 700.00]\\\\\\\\$

 ${\sf EXTERIORES} | 2500.00 | 2500.00 | 0 | 02 | 2500.00 | 002 | {\sf Tasa} | 0.160000 | 400 | 26101700 | 3426 | 1.000000 | {\sf H87} | {\sf Pieza} | {\sf SENSOR DE} | {\sf DE}$

OXIGENO|2761.00|2761.00|0|02|2761.00|002|Tasa|0.160000|441.76|44456|002|Tasa|0.160000|7112.96|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|10000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100000|7112.96|100

