## Factura BJ 456



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 9FC9BAA9-C95F-5FAB-809E-E66CA07F31AB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80416

PLACAS: MT8470P

KILOMETRAJE: 360924

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-05T10:40:32

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,229.62	0	\$2,459.24	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,271.16	0	\$2,542.32	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$924.76	0	\$1,849.52	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$3,497.54	0	\$3,497.54	02
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - RELLENO ANTICONGELANTE	\$119.00	0	\$833.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,536.05	0	\$1,536.05	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$6,875.00	0	\$13,750.00	02
		ROTULAS) C/U				
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - BRAZO AUXILIAR (DER)	\$3,319.00	0	\$3,319.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$200.63	0	\$802.52	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-05T10:40:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

hB3UCy5rNOHOrTykh1QDBxwlgFTSis5Rv66VtDXg35GLst.20kUEJ59etgAkf5mVWeAjtJ+9rRcVx6e025nOkR67hm5rMmf06k033RrqZt+H4BUHqh33Ay7/hettluVSwh0kjtcnfrEnrzJq+TYx3/9BBmXBgRSOSv1AmBJ XIUKObdPwr7CX9ExGTV+W70zuG5pHiTtAUXRYSPzE1VviiMRGFsnVWmOmoh5XFDPQ/pCRVIVyLILO9BTzsJW2gmHpbdilhhrwS7gT6PdKY9sjYc/sZNevGNnOctaceRJQIV0LIU5unwEQCQuyjh8OSByNWGynta orCy20Bc74uL0BxxRq==

Sello Digital del SA

RZrgaAGsIC[YpTexrwdC2qF5U8eJoa1d+QsWWToXJCVcfoXd/1CGZul7FkyUh8Sa/Rt+TLOe183ApGWhflWWR+LhqimjymJeclii5BjhWPQHnjgkXae8oFLZobW4U9RDIOFjC8Evr6aRmi5TJEzGygej11Gpku2ruMWFt
9yi/16X+3UKWRFF9Ic1ndxmKbpn/SXg4WZ+AmcHSSwaR2c37Pwg7lkpO5OesiAugUHHTez3bWkYvU3dONMPtUCrRbd6tEBVDA7irTrB+wOrU900p8HhON2b89eVNzNABHTHVIZpSEMk3C/SiiC1CQ6ZRE78Yvn
JxvsRonfilDZhKitmEa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|456|2023-04-05T10-40:31|99|00001000000500552520|CONDICIONES|31266.31|0|MXN|36268.92|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|5063|2.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

 $C/U|1229.62|2459.24|0|02|2459.24|002|Tasa|0.160000|393.4784|25172001|5064|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO \ DE\ TERMINAL\ DE\ DIRECCION (CONTROL OF AUTOMORPHICAL PROPERTIES AUT$ 

 $C/U|1271.16|2542.32|0|02|2542.32|002|Tasa|0.160000|406.7712|25172001|5065|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ BIELETA$ 

C/U|924.76|1849.52|0|02|1849.52|002|Tasa|0.160000|295.9232|25174200|5072|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS
DELANTERAS|338.56|338.56|0|02|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172704|5045|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

AGUA|3497.54|3497.54|0|02|3497.54|002|Tasa|0.160000|559.6064|26101700|6975|7.000000|H87|Pieza|RELLENO

Subtotal:	\$31,266.31		
IVA (16%):	\$5,002.61		
Total:	\$36,268.92		

ANTICONGELANTE[119.00]833.00]00]02[833.00]002[Tasa]0.160000]133.28[25171718]5075]1.000000]H67[Pieza]REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS]1536.05[1026]1536.05[002[Tasa]0.160000]245.768]25172001]4581[2.00000]H87[Pieza]CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS) CUIG675.00]1092[13750.00]002[Tasa]0.160000]2200]25174200]5072[1.00000]H87[Pieza]ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS]338.56[303.8.56]002[Tasa]0.160000]54.1696[2517200]16970[1.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (DER)3319.00]002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]5073[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00]002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]5073[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00]002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]5073[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]5073[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]507[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]507[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[002[Tasa]0.160000]531.04[25174200]507[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[2517400]507[4.00000]H87[Pieza]BRAZO AUXILIAR (CICR)3319.00[2517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]507[4517400]5

