REPORTE DE RECEPCIÓN	N DE VEHÍCI	ULO	
Dirección FEDESE	Particular Flotilla	OdeS	ID:
C.P. Tel. Fijo Contacto	Ciudad	Estado	Escrito Por
Email	Tel. Ce Gasolina entrada	Gasolina salida	Recibido Fecha: 17/12/23
Año Marca Modelo Color SPIZINTET BOO	LL3/4½1/4	# Económico	Hora: 9100 Compromiso para
69,431 WI Y W D B C			Hora:
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible VARI SI NO	OS EQUIPOS - INVI	ENTARIO	Fecha: (1/12/22 Hora: 1', 41 (
CONDICIONES DE INTERIORES Y FOLUDO	anta de Refacción pas de Rin		Firma de Supervisión:
Paneles de Puertas DF DT DG Ga	andado de Ruedas ato ave para Tuercas de I	Runda	. Seg.
Tablero Quemacocos Ma	angulo de Seguridac tinguidor bles para Corriente	Tel.	Seg.
Tapetes (# _ L) Seguros Eléctricos _ Tar A.C./Climatizador _ Pla	iuche de Herramient Jeta de Circulación		estro No.
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO Antena/radio Espejo Retrovisor COI COI COI COI COI COI COI CO	NDICIONES DE PIN	TURA	stador
Antena/teléfono //n Antena/C.B. //n Sist. de Alarma / Luces Exteriores / Espejos Laterales / De Estribos //n Guardafangos //n Parabrisas / Limpiaparabrisas / Espejos Laterales / Car	lor no Igualado ceso de Rayones queñas Grietas rocería con golpes	□ □ Exces	en buen estado o de rociado o por granizo ácida
	blemas completos		2
		COL	
Indicaciones of	del Cliente:		
Servi	010		
	zación.		
m las registrado los daños en su vehículo que no están relacionados in las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante estas areas conjuntamente, ambos podemos tener la elemos indicado cada área de daño			P
defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en udamos mientras llenamos este formato.			
Recibo por			
PUENTO DE ACAPULCO #328,	IR AUTOMOSTUZ MPULSA, S.A. DE C.V. COL. TINUJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH. 3) 520-5177 / 520-5178	No	14493