

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

	,	
	JEFE CENTRO DE TRABAJO	Edger De la Rem OPERADOR
29	ENTERADO	REPORTÓ
		OBSERVACIONES No Kiende el tableto
;		SUSPENSION
	OTROS	DIRECCIÓN
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	СLUТСН
	HOJALATERÍA	ALINEACIÓN Y BALANCEO
	SISTEMA ELÉCTRICO	LLANTAS
	FALLA MOTOR	AFINACIÓN
		DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA
	MARCA NISSON NP308 ADSCRIPCIÓN COMPTETALIZACIÓN	CENTRO DE TRABAJO DE TE NUM. ECONÓMICO 96.338 KILOMETRAJE 300 1(1)
	ANOMALÍAS DE VEHÍCULOS	REPORTE DE
	ZONA MORELIA	

10 ACF 30