Factura BJ 1758





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 85728EDA-EEB3-5CE2-A2E9-31B63F4BF98D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 15082023

ECONOMICO: PHN237C

PLACAS: PHN237C

SERIE: 9K313580

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-15T19:16:22

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,650.93	0	\$1,650.93	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	\$1,396.94	0	\$1,396.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - REEMPLAZAR BALATAS TRASERAS	\$890.10	0	\$890.10	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,401.66	0	\$2,401.66	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - cambio de Horquilla Interior	\$1,901.65	0	\$1,901.65	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - cambio de Horquilla Superior	\$1,516.81	0	\$1,516.81	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - Cambio de Pistones	\$1,832.85	0	\$1,832.85	02

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2023-08-15T19:16:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

JIdeEp6lh10GKEY75w9qTuEOcPtVLNs7862oAOQoEC8+cli2Cgq7mz02KXaxgtdCJ/t+QcJoSVuEAw/vrsnWimhD3ZyqMDBO98wZxhYijbo0llA1uehz4Xihea/doolDmPHL3xl0MRNRudgl/i8FEW/rBbBuilUm5qSHgZAGfkty
Ow0itcVN+8/iAkrdYlri4yh6kWBu5VGxtossl62cVpLJoo+WYRLuvPdMraVDfAoFhrHXwyZDxTXWPr8U1eguuLRbGa11IPz/ZLpGZriIRe0NcsuFHQ8JzKVrQOhUJZ10F/X2Z44VkNvQhiQuzceW7nhZDsuARw+GHsnY
IIGMn3lsrhw=

Sello Digital del SAT

PSyTAfsJbCMOxVVoF18gxWqhYSgBQCVZI+RhCz62ekB4Q8BDWUHqWubT1otFilcrgdtOuVSm47D6tM3mnY1ktYwsuwshD6vRtamcL+m2QvjDxLSPHyPSFximqq/4gFmTjoobbUyz1T5QHvpEoeZz4FB8v0XQ6g
TMik0su4yS+J3krlI+4K3zTGBv1vh+q8yXsr2xME63OAZnA/m79TyOyaLUGTRhepmgBmKtb3EOIHGx1L96ImaHULGC70V3tv2VLvKdDxNWwB2ubUNlacNuMtAajlYz+24j42T7RH/Bi403FwRtXZpt5OyDxL4krkosG7
nOWs14m6hOcklD8bFO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1758|2023-08-15T19:16:21|03|00001000000700780081|CONDICIONES|11590.94|0|MXN|13445.49|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|603|26101700|4824|1.000000|H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1650.93|1650.93|002|1650.93|002|Tasa|0.160000|264.1488|25172001|4915|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES

TRASEROS|1396.94|1396.94|0|02|1396.94|002|Tasa|0.160000|223.5104|25171702|4938|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZAR BALATAS

TRASERAS|890.10|890.10|002|890.10|002|Tasa|0.160000|142.416|26111700|4939|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BATERIA|2401.66|2401.66|0102|2401.66|002|Tasa|0.160000|384.2656|25172001|5007|1.000000|H87|Pieza|cambio de Horquilla

Interior|1901.65|1901.65|0|02|1901.65|002|Tasa|0.160000|304.264|25172001|5008|1.000000|H87|Pieza|cambio de Horquilla

 Subtotal:
 \$11,590.94

 IVA (16%):
 \$1,854.55

 Total:
 \$13,445.49

