

DICTAMEN TECNICO

INGRESA A NUESTRAS INSTALACIONES LA UNIDAD ECONOMICO 98665 DE LA AGENCIA PONIENTE POR PROBLEMAS DE TRACCION.

AL HACER REVISION, SE ENCUENTRA QUE LA UNIDAD NO TIENE TRACCION Y SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE AMARRADA DE LAS 4 LLANTAS.

AL HACER EL DESMONTAJE, SE ENCUENTRA QUE LA TRANSMISION, CLUTCH Y TRANSFER SE ENCUENTRAN DAÑADOS.

EL CLUTCH SE DESGASTO PORQUE AL FORZAR LA UNIDAD LO UNICO QUE SE PROVOCO FUE QUE SE QUEMARA DEBIDO AL AMARRE DE LAS LLANTAS PROVOCADO POR LA TRANSMISION Y TRANSFER DEL 4X4.

EL CLUTCH NO TENDRIA GARANTIA DEBIDO AL COMENTARIO ANTERIOR.

CAR FUNAND BEYOND