## Factura NS 964



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 54C184C5-C3EA-58F4-88A4-CEF93CCEA047

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 80400

PLACAS: ND6276B

KILOMETRAJE: 297285

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-06T11:09:43

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$7,866.22	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$1,192.84	0	\$2,385.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 23/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-06T11:09:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

L66EftDzT3rhaKiKi9kUTIm99MOHpkhbjau66f1J0LGrp2BdDbRlZXcr+Eo74DOftr7tqxbxaP7VUbS1qfnjAyIn9Vwq1+bT4Xawb3rysvbd7o4MOCeDHXiNx3L1WCAqiWCqee6pxiU71l0gg3G564NF6KAJCt2p4rNDo3Hj
IKVnwEPGgmtDitn0LUk8Dxcp0JGjY5NbOPHGYeqgcJ2XiCUR0VyPJ9cZd4wVTSZ7MpOkQ9elmVsSo5g9fTvcAXKZT+Fuf0nBDTkZ0tPpawhMcbTFIXS+7g1+2CbhrKUoANkS31+boS2OVRnAhDwgebK8HQD9a/Z
Gx9bFvziXvezFEO==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|964|2024-05-06T10:09:38|99|00001000000700780081|CONDICIONES|20432.96|0|MXN|23702.23||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAFFIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1327|2.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

FIX AND BETOND[001]CD1100330RC9[CFE DISTRIBUCION]00000[001]G03]25172001[1327]2:000000[n67]Pieza[CAMBIO DE HORQUILLA INI
C/I I/3933 11/7866 22/01/02/7866 22/00/2/Tasain 16000011258 5952/2517200111328]2 0000001H87/Pieza[CAMBIO DE HORQUILLA INI

 $C/U|3866.17|7732.34|0|02|7732.34|002|Tasa|0.160000|1237.1744|26101700|1360|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ BRAZORA PROPERTIES PROPE$ 

 $AUXILIAR|2059.38|2059.38|0|02|2059.38|002|Tasa|0.160000|329.5008|25173900|1336|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TORNILLOS\ ESTABILIZADORES PROPERTIES PROP$ 

C/U|1192.84|2385.68|0|02|2385.68|002|Tasa|0.160000|381.7088|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|389.34|0|02|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|20432.96|002|Tasa|0.160000|3269.27|3269.27|



