Factura BJ 98



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 7B09B34B-264B-579A-9C24-E3E76E74A084

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01/2022

ECONOMICO: NE0166A

PLACAS: NE0166A

SERIE: GK842545

KILOMETRAJE: 337844

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-12-23T11:23:01

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,807.57	0	\$1,807.57	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
2.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE DE TRANSMISION	\$201.60	0	\$403.20	02
1.000000	H87 - Pieza	15121500 - DESENGRASANTE	\$347.20	0	\$347.20	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUES DE MOTOR	\$3,096.80	0	\$3,096.80	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE SENSOR M.A.F.	\$1,134.48	0	\$1,134.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - TENSOR DE BANDA DE ACCESORIOS	\$1,138.20	0	\$1,138.20	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BANDA DE ACCESORIOS	\$117.60	0	\$117.60	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - BATERIA	\$2,117.24	0	\$2,117.24	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO DE TERMOSTATO	\$472.41	0	\$472.41	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	\$4,480.00	0	\$4,480.00	02
1.000000	H87 - Pieza	15121500 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$176.80	0	\$176.80	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$1,375.17	0	\$1,375.17	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA				

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-12-23T11:23:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Lite 25agap RU30G1AuAB5XIM+It0D6zGznnw2Qi9NlwQny3P9ygY9i3whJRml+xbvuMOzbz0P/RNVN5eppyS+ouRtEGG7AL0KUzxPl3KFB11+dwZjl7QkZrzGGFlBK8+p3s8SUlCypcUhB0K/2bnwgrQzObhTph+8XHP jhK8ll2JKKhOTYw+xXi9unXUsyG1xnBgWavXFdron3h4J/QMnQcxj9Az8llJfS7/27H0dD9NsgUnB2YvVCs5eYtM5Y3nNKuQwrlPXzu5ulcngrWmsQgw2AjqEppHCvBKVwU9uWowQu4PRbVBpGN0RwzOK2NeTv6pYI x6FVmom11aBiFert4Clo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||98||2022-12-23T11-23:00||99||00001000000500552520||CONDICIONES||16666.67||0||MXN||19333.34|||01||PD||58337||CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND||601||SPM860820CF5||SERVICIO POSTAL MEXICANO||04330||601||G03||26101700||42||1.00000||H87||Pieza||AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION||1807.57||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||1807.57||002||180

TRANSMISION]201.60]403.20]00[2]403.20]002[Tasa]0.160000]64.512[15121500]44]1.000000]H87[Pieza]DESENGRASANTE]347.20]347.20]002[Tasa]0.160000]55.552[26101700]46]1.000000]H87[Pieza]DESENGRASANTE]347.20]347.20]002[Tasa]0.160000]55.552[26101700]46]1.000000]H87[Pieza]DESENGRASANTE]347.20]347.20]002[Tasa]0.160000]55.552[26101700]46]1.000000]H87[Pieza]DESENGRASANTE]347.20[347.20]347.20[347.20]347.20[347.20]347.20[347.20]347.20[347.20[347.20]347.20[347.20[347.20[347.20]347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.20[347.

M.A.F.|1134.48|1134.48|0|02|1134.48|002|Tasa|0.160000|181.5168|26101700|50|1.000000|H87|Pieza|TENSOR DE BANDA DE

ACCESORIOS|1138.20|1138.20|0|02|1138.20|002|Tasa|0.160000|182.112|26101700|51|1.000000|H87|Pieza|BANDA DE

Subtotal:	\$16,666.67		
IVA (16%):	\$2,666.67		
Total:	\$19,333.34		

ACCESORIOS[117.60]017.60[012]117.60[002]Tasa]0.160000]18.816[26111700]36[1.000000]H87[Pieza]BATERIA]2117.24[012]2117.24[002]Tasa]0.160000]338.7584[25173304]47[1.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE TERMOSTATO[472.41]012

HIDRAULICA|4480.00|4480.00|0|02|4480.00|002|Tasa|0.160000|716.8|15121500|52|1.000000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE

AUTOMOTRIZ[176.80|0/26]176.80|0/2[176.80|002]Tasa|0.160000]28.288|25173700]26|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS, SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDA|1375.17|1975.17|0|02|1375.17|002|Tasa|0.160000|220.0272|16666.67|002|Tasa|0.160000|266.67|2666.67|

