## Factura NS 444



RF

CAR FIX AND BEYOND RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F38D7646-1332-5C37-8A6D-153C2B5E4748

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 88471

PLACAS: NT5379A

KILOMETRAJE: 207302

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T16:02:29

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PALANCA DE CAMBIO DE LUCES	\$4,701.88	0	\$4,701.88	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR FOCOS DE CALAVERAS	\$693.75	0	\$1,387.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BATERIA	\$3,204.80	0	\$3,204.80	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD JUEGO	\$1,000.00	0	\$1,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$1,566.00	0	\$1,566.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	\$595.00	0	\$595.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA IZQ/DER	\$1,900.00	0	\$1,900.00	02
		CON CAMBIO DE MANIJA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BAJAR TANQUE DE GASOLINA Y LAVAR	\$3,366.00	0	\$3,366.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - FAROS DELANTEROS IZQ/DER	\$2,795.00	0	\$5,590.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - COMPROBAR REGIMEN DE CARGA	\$435.00	0	\$435.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T16:02:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

H2ZRboguaH81l8rdkhJbb6SzUZqzB+88riDDFTqr1qAfWS1jh1fjb4+QLJyEadbZBYay9nQhGCCOK1xYIIYy34DMa3kicy0PtAqF4z4gGMr/Yx/k3HemHXHOK/kuZ53XxQ1MWar5kcTqGaqgyo2ya4b9Ce44mtqtavYR
B/OklbCusZKkKXRn9NQTrBSwHs737EeeWjOCTgC3zQ9JAcAiYTAznHgTuLcC+p+KPmpncTHn6AidnD1iU4TADE8bpy4MB22Dn5ZWVz0kGD+XQi4JfirClpurNMom8O7PSadpKm4T79lMArOUA/M/+xucVsrFeaXo
lbNBiFwdrE7K850==

Sello Digital del SA

RLKHKyn0U6XFvWLGOe82BnvYxYtR3iSSqnCW9X67TR3ym+KsnwzR1p+ifaZSAW6yS81YylpjMLk0lp73b9l/UIVpqT1BbF50wlKboEAcje3Jy9MADjj6r05znBPrCoHs5iUno7UsGSR1s2GuVRAYhGsYTPgaily634JJ d5iiv1XWy4692HaYKOQLOHiBB7ZZO6Dn27/cmS8XqGMqNlT1Fo2G54r7mVy7Q0FRzTXHMcBaayZaCk7oKX/q8ZS1Ru6YxMDlTYToI5v0JCLetY8YYDS/TZQnqcxboENhZrmZdP+pdlwpLxrq5wwgFGu0HKLUlKk/ SRsEFV/mVZ/Smallww--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|444|2024-03-05715:02-28|99|00001000000700780081|CONDICIONES|26546.18|0|MXN|30793.57|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4542|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE PALANCA DE CAMBIO DE

LUCES|4701.88|4701.88|0|02|4701.88|002|Tasa|0.160000|752.3008|25173900|4546|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FOCOS DE

CALAVERAS|693.75|1387.50|0|02|1387.50|002|Tasa|0.160000|222|25172001|4527|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

BATERIA|3204.80|3204.80|0|02|3204.80|002|Tasa|0.160000|512.768|25172001|4941|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD

JUEGO|1000.00|1000.00|0|02|1000.00|002|Tasa|0.160000|160|25172001|491|1.00000|H67|Pieza|REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y TAPICERIA DE SOMBRERERA, 2800.00|2800.00|00|212800.00|002|Tasa|0.160000|448|25173900|4172|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE

Subtotal:	\$26,546.18		
IVA (16%):	\$4,247.39		
Total:	\$30,793.57		

GASOLINA ELECTRICA|1566.00|1566.00|002|1566.00|002|Tasa|0.160000|250.56|25172001|4436|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y

FILTRO[595.00[595.00]0[02[595.00]002[Tasa]0.160000[95.2]25174700[8143]1.000000[E48]Unidad de Servicio[REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHAPA DE PUERTA IZO/DER CON CAMBIO DE

 $MANIJA|1900.00|1900.00|0|02|1900.00|002|Tasa|0.160000|304|26101700|3096|1.000000|H87|Pieza|BAJAR\ TANQUE\ DE\ GASOLINA\ Y$ 

LAVAR|3366.00|3366.00|0|02|3366.00|002|Tasa|0.160000|538.56|25173900|5034|2.000000|H87|Pieza|FAROS DELANTEROS

 $IZQ/DER|2795.00|5590.00|0|02|5590.00|002|Tasa|0.160000|894.4|25171718|2903|1.000000|H87|Pieza|COMPROBAR\ REGIMEN\ DESCRIPTION From the property of the prope$ 

CARGA|435.00|435.00|0|02|435.00|002|Tasa|0.160000|69.6|26546.18|002|Tasa|0.160000|4247.39|4247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1247.39||1

