Factura NS 2368



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: D56DB7CD-663A-502E-9190-C387827D1F8A

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 108041020

ECONOMICO: JX36064

PLACAS: JX36064

SERIE: W1Y3ABFZ7NP363997

KILOMETRAJE: 473335

FOLIO: FORA00620

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

ARIZA DE MEXICO RFC:AME9511099B8 Domicilio Fiscal:53370

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-14T10:45:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS	\$950.00	0	\$950.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS 012563-865	\$1,789.00	0	\$1,789.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - MANO DE OBRA CAMBIO PALANCAS DIRECCIONALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - PALANCA DE DIRECCIONALES	\$4,680.00	0	\$4,680.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-14T10:45:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

VXSudk0Uz3b7LqiVbliVL75qgmMQ4lOCMZW9mS5DUKyM6HMcd3lSuBHh7bee4xWHDT51TbEpTtxWgKxHjlPzn07V;UVoUl0FqQasRxx4xhx4M3YllDZ5DJdQiOWAw4wsp2RbOTznrJQmEeV1NzqVQOrYo9tDlOI
kyHTFPqx3nt/Ng4nUZ5orJRxbLrQ9baOlV7zPQ3lLibp0K/mtl3T+ylw5nQGQdrGiefzt2ku0RqCn/gCksEze7cq1gqnjBvxcdVCNc+ajzONWHsijMwNEPITbgdf2wwX3blXAQyQBj/ZLqAlwRrfn41RrE9jAEOEbZrgCB02G/
hHUIUWTHABJAmQ≔

Sello Digital del SA

HxTEN3Z6Z/Er/Al6GXD9y4ReEYSjSNsZnULqBKJi3+g3+70Y1UmFlFz/8ecce0nrGal/WbVlOjhjLWVFnrgbxy1140YOz8aDdw0TrzwLEFnj448CGMgtuKjmYk/UzAX/JT1uLiPLv8YPxAVgGUOM1LhYFA8hWj28kull8hmn
QYGGMrycXVb8p+X8EbYLX3jvi12xiqoHZQA5izeXTpa41T9RiL9q7hiyLgDYWaBE9sSi6HNj2ZHjX8dr3U5RdOPMmlWkvTYZJbWPWPCPu7h6rYU5GRf2OG0aD7r15dquQCGm0ipV2H;L05Jj2qDa39+6xvY+EwxFj
Al07z4VSIMOmmsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|2388|2024-10-14T10-45-40|99|00001000000700780081|CONDICIONES|9308.00|0|MXN|10797.28||10|1PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|626|AME9511099B8|ARIZA DE MEXICO|53370|601|G03|25171718|31|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

DELANTEROS | 950.00 | 950.00 | 002 | 950.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 152 | 25171718 | 32 | 2.000000 | H87 | Pieza | RECTIFICACION DE DISCOS Y/O | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|30|1.000000|H87|Pieza|BALATAS DELANTERAS

012563-865|1789.00|1789.00||02|1789.00||002|1789.00|002|Tasa|0.160000|286.24|25171718|183|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER|289.00|289.00||002|289.00||002|Tasa|0.160000|46.24|78181500|647|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO PALANCAS

DIRECCIONALES|1200.00|1200.00|0|2|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25173900|768|1.000000|H87|Pieza|PALANCA DE

Subtotal:	\$9,308.00		
IVA (16%):	\$1,489.28		
Total:	\$10,797.28		

