Factura C 823



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 03196406-92C4-56FB-8272-D39CBEDBAEA4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14395

ECONOMICO: SN

PLACAS: A51ARF

SERIE: EV4HN712598

KILOMETRAJE: 1055063

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

_ . .

Fecha y hora de emisión:2023-02-20T11:04:28

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$1,339.00	0	\$2,678.00	02
4.000000	H87 - PIEZA	25174202 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$895.00	0	\$3,580.00	02
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$592.00	0	\$1,184.00	02
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,863.00	0	\$3,726.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - MANO DE OBRA SUSPENSION	\$2,485.00	0	\$2,485.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$562.00	0	\$562.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - BRIDAS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$589.00	0	\$1,178.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE 2 MUELLES SEGUDAS	\$4,339.00	0	\$4,339.00	02
		AMBOS LADOS, ABRAZADERAS DE MUELLES, BRIOS, CAMBIOS DE CENTRO				
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - GOMAS DE AMORTIGUADORES	\$109.00	0	\$436.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - TRABAJO DE TORNO PARA EXTRAER E INSTALAR BUJES DE	\$1,865.00	0	\$1,865.00	02
		HORQUILLAS SUPERIORES E INFERIORES				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-20T11:04:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Cv4lvz+TizVM+FDsDbvm6jtwRoKaatXMfe7w6cmG/WHEgWBwpliFUo6sAF7TsnuXvuHQL6gduFnxXW07PBNiCg8OSzvGWu0xgOUW21QUX7e0EjlFBANRSQNo3hj0T9SOE+xqxQGNhv172BDPKTviqivz0nZKG
Lu7rvHdsa23NyBqHALblucwFRjJUccmUt18KslVHoy6xm18aGyhYRkliUkVYf2p6qmPaoHDBZhvoWPCplO/gA+xhudwgdWEskdsx3ot2wAlfaqnbLeKWANKgpsQDslYov+lSg5QStekU1D12klHKDY1+5XVFG0Ccewh
QWbMQRQQSTsb5vUIWTow=

Sello Digital del SAT

g1CQ+2juqltc19sPH-ZImkeo7xv7drzzfeX38FB4XjbHazHswBgg1R8jMVBUDquPls1SzBi8ThPcClxzMAM+gV7h9u2EUq2HVCNV2sK8ccnOD7DpX3sK9USJDklgYoH0mA93LvtCqvQd47tUyWiiZYJwLWJVjMXq8nN bwpqVVDkxxp+llwtgV5GnkBmilk2t0mFWmpP1nuAnxTjlZRLG+d9PPKpizgKSFFM0NwZHITFmfFbwXJr9BV6KhEDxGYgcfaO45/9U+6hJ/JMBhJUu785U6Xf+9eoq64L2yone6i+WEwXW2YpDJU4prkLQhvK9nfbkyL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|823|2023-02-20711:04-27|99|0000100000050055252|CONDICIONES|22033.00|0|MXN|25558.28|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25172004|393|2.00000||H87|PIEZa|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|1339.00|2678.00|0|02|2678.00|002|Tasa|0.160000|428.48|25174202|397|4.00000|H87|PIEZA|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

 $\label{eq:JGO.1895.00} \mbox{JGO.1895.00} \mbox{[3580.00]} \mbox{[0]} \mbox{[0]} \mbox{[2]} \mbox$

 $C/U|592.00|1184.00|0|2|1184.00|002|Tasa|0.160000|189.44|25172004|1624|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO \ DE\ AMORTIGUADORES\ DELANTEROS\ DE PROPERTIE DE$

SUSPENSION|2485.00|0|02|2485.00|002|Tasa|0.160000|397.6|25172000|4257|1.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA

Subtotal:	\$22,033.00
IVA (16%):	\$3,525.28
Total:	\$25,558.28

ESTABILIZADORA|562.00|562.00|502|562.00|00|2|562.00|00|2|Tasa|0.160000|89.92|25172000|4258|2.000000|H87|Pieza|BRIDAS DE AMORTIGUADORES

DELANTEROS|589.00|1178.00|002|178.00|002|Tasa|0.160000|188.48|25172001|3534|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE 2 MUELLES SEGUDAS AMBOS LADOS,

ABRAZADERAS DE MUELLES, BRIOS, CAMBIOS DE CENTRO|4339.00|4339.00|002|Tasa|0.160000|694.24|25172001|4259|4.00000|H87|Pieza|GOMAS DE

AMORTIGUADORES|109.00|436.00|002|Tasa|0.160000|69.76|25172001|4260|1.00000|H87|Pieza|TRABAJO DE TORNO PARA EXTRAER E INSTALAR BUJES DE HORQUILLAS SUPERIORES E

INFERIORES|1865.00|1865.00|002|Tasa|0.160000|298.4|22033|002|Tasa|0.160000|3525.28|3525.28|

