Factura BJ 250

CARETAIN CARETAIN

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: AE0EB899-7A8D-5FF5-B29E-50F4C55F2057

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 86972

PLACAS: MT6670

KILOMETRAJE: 290936

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-03-14T12:02:30

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,125.39	0	\$2,250.78	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$564.26	0	\$1,128.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIORES COMPLETA (BUJES Y	\$6,311.50	0	\$12,623.00	02
		ROTULAS) C/U				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$5,195.92	0	\$10,391.84	02
		ROTULAS) C/U				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,713.17	0	\$5,426.34	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,670.06	0	\$3,340.12	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$315.05	0	\$315.05	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$13,260.19	0	\$13,260.19	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-03-14T12:02:30

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

NZhX1+GAa9i6vq3UkYwXxMmLYCavTUvJlAisSiccBRk2nNUaMnAK8VJlCZbUjcFF95bGwlB3zyj0EANA/GSdB3H1E1uFjuVJANYCSM8YBBAANiqRb0k9\wDZ\$3Bxjua7h\WMQIZFyb5J7i9xQoJdTWY6fu20zinzhK3b
gZx75SAiCEU2PuLrJYyQl21OrxerCAJK9F8o99B434J3r6D61V2MhWcKVE5P6kcnJbkrnD10YzBJ3K2C12Byq/STQslOlqlo2bc4BXpnwLgonmD0gucvF8cb3FhZ7eYUhp3VG+iQvA7PgUqhSz+lyBeVn973kri4UlW7
+nSstwaMhosMna—

Sello Digital del SA

BREANCC7/kzm9bTFjGQuwXWgvQ2MXW5/sTLGQ0LzdTwTrYMxk1Rtn16ebwCDhbFYnibZ6K7xLlbnVL4nER0nSsjLpHilzpK1ZdHJEDcokLisa48oQxTz8LwbwywWAh5ke+JQj9ajh1Kj2xZq1VUHbVcMqmPFZnjbd490GnelqH+mlci6F7lm++0Gb8dalLw4DgK8J5gz1JrsHiVBKVXHldPe4HOACVXvOe2Wa4BCbqyhvU+3WXYm44HOX5gJn4neF3b3JfOmm7balXJwmnPSSWY2Ha6zNv5U/K096f0lFX2fKxS70+hVDOjR4nx4+kDa5c5Y3/4xXIP/dK6C6Fcfn==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|250|2023-03-14T12-02-29]99]0000100000050055252[|CONDICIONES|48735.84|0]MXN|56533.57|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160339RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|4408|2.00000||487|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U|1125.39|2250.78|002|2250.78|002|Tasa|0.160000|360.1248|25172001|4410|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES

 $C/U|564.26|1128.52|0|02|1128.52|002|Tasa|0.160000|180.5632|25172000|8870|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ HORQUILLA\ SUPERIORES\ COMPLETA\ (BUJES\ Y\ ROTULAS)$

C/U|6311.50|12623.00|002|12623.00|002|Tasa|0.160000|2019.68|25172001|4406|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)
C/U|5195.92|10391.84|0|02|10391.84|002|Tasa|0.160000|1662.6944|25172001|4412|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|2713.17|5426.34|0|02|5426.34|002|Tasa|0.160000|868.2144|25172001|4411|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

 Subtotal:
 \$48,735.84

 IVA (16%):
 \$7,797.73

 Total:
 \$56,533.57

