REPORTE DE REC	EPCIÓN I	DE VEHÍCU	LO	/.
LUMO 33P	5	Particular Flotilla	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	MAN
C.P. Tel. Fijo Contacto		Tel. Celu	lar	Recibido Fecha: 28 11172
Email		Gasolina entradaLL3/4½1/4	Gasolina salida	Hora: 15000
Año Marca Modelo	Color	Placas	# Económico	Compromiso para
Km Entrada Km Salida VIN	e BCO	PJD5314		Fecha: AM Hora: PN
44,060	RDFBT	1×mc7=	1808	Salida Fecha: 30/11/22 (A)
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - INVE	NTARIO	Hora: 11:29 PN
O = Operacional R = Reparación Necesaria	Reparación Necesaria SI NO			Técnico CESAC
F = Falta Objeto N/A = No Aplica	. I all a control de l'iterateure			Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO  Candado de Ruedas				
Panalos de Puertas				Cía. Seg.
Asientos	Llave para Tuercas de Rueda			7.1.0
Consola Central Claxon	Extinguidor			Tel. Seg.
Tablero Quemacocos Elevadores Eléctricos		Cables para Corriente  Estuche de Herramientas		
Luces Interiores Seguros Eléctricos	Tarje	Tarjeta de Circulación		
Tapetes (#	Place			Ajustador
Radio Espejo Retrovisor  CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO		DICIONES DE PIN	-	
Antena/radio Estribos M	SI NO Dec	olorada	SI NO	gos en buen estado
Antena/teléfono Guardafangos Guardafangos	A Cold	or no Igualado		ceso de rociado
Antena/C.B. Antena/C.B. Parabrisas Limpiaparabrisas		eso de Rayones ueñas Grietas		años por granizo uvia ácida
Luces Exteriores Espejos Laterales	Carr	rocería con golpes		
		olemas completos		
			Contract of the second	
		Oly		
			G.	
		James .		Central
Notas:	- Indicaciones	del Cliente:		
		ar Bo	MBA	DE
		UNA.		
	- CLA50	UNA.		
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados	s			
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la	e   a			
seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude er	0			
ayudarnos mientras llenamos este formato.				
,			ę.	
Recibo por				
			N	2 14383
Firma del Cliente		CO IMPULSA, S.A. DE C.V. 328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, I		E 11000