## Factura C 842



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000500552520

Folio Fiscal: 998E6D17-2653-56C7-B7F5-58BB33650B99

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14122

ECONOMICO: 7238

PLACAS: MV1348H

SERIE: CG266937

KILOMETRAJE: 69669

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-20T20:01:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,689.00	0	\$1,689.00	02
2.000000	H87 - PIEZA	25172100 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$963.00	0	\$1,926.00	02
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$700.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$682.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - MANO DE OBRA SUSPENSION	\$750.00	0	\$750.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-20T20:01:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

nE4TiGminSGMPE4ALZgrNgg+qFf0aTA/aeaB9MRhYMLKVJm7eJbw2ydUeX74/9i5hSin0h7pOhOYwk+/2l2cW5LSmiGOo5GejmyVsAIJLH43lq83SLJVhtNibRvJc+3mhP2CiDFJiC/bzbFivSMeLXbfqnku1585FY93e rITT/000cJnR4bPp1HIPgKDisLQg4rr2mV8/X92LADmzxDV6Gx6JSJm7U9z9JD3sCmC30s+tpTEhJFVOlpdBz2d2lZGlLB7OcKrm4c8EUAdzY87kfu36a0uKiI056YWitS/gjhJ77CaWotEYlfbsJi4wGEq2uQWVvKNc5i9

Sello Digital del SAT

qmX/dDuRTy/PH9NrRzqmiMi09UZ7N2IvEusFBGPNSIZPs20WiRNkiKhlEWoHBsK+ZHnQC/kehmaamqUCQK8ayTCq5TztdxX0vxprtZAAjhR/QtJj7MZjDQ1se/gP1k9QD8NJaScpxU2O6sqAMr9oloR7ZaBwmaKKQQ xjRPRIP50gUwkLd1Bjmv9SP541Y9wr0F8HSkUkCr7iUbRwadbi27KL6GK1v09xU9kATzJFvvC5o5zyZ3CbruH92rllNNobez1NLqcDEh/1xcBrl+epmyxdLKyAXjde59MnOiEyHNCRi7u3PFfbsu469/3VVDRIRag9MiF21 zRdFri7bkVtLn=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|842|2023-02-20720-01-05|99|00001000000500552520|CONDICIONES|12312.00|(0|MXN|14281.92|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03220|601|G03|25171718|2957|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1689.00|1689.00|002|1689.00|002|1689.00|002|Tasa|0.160000|270.24|25172100|567|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U]963.00|1926.00|00|2|1826.00|002|Tasa|0.160000|308.16|26101700|2870|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE | 389.00| 389.00| 002| 389.00| 002| Tasa| 0.160000| 62.24| 26101700| 2872| 1.000000| H87| Pieza| FILTRO DE ACEITE | 189.00| 189.00| 002| 189.00| 002| Tasa| 0.160000| 30.24| 26101700| 2873| 1.000000| E48| Unidad de Servidio | REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE

Subtotal:	\$12,312.00		
IVA (16%):	\$1,969.92		
Total:	\$14,281.92		

SUSPENSION|700.00|700.00|00|2|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|1.00000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O

DELANTEROS|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1863.00|1863.00|0|02|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

 $TRASERA [682.00] \\ 682.00] \\ 0 [02] \\ 682.00] \\ 0 0 2] \\ Tasa [0.160000] \\ 109.12] \\ 25171718 \\ |3093| \\ 2.000000] \\ H87 \\ |Pieza| \\ SENSOR DE FRENO BALATA \\ INVESTIGATION FROM THE PROPERTY OF THE PROPERT$ 

DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25172001|3730|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA

SUSPENSION|750.00|750.00|0|02|750.00|002|Tasa|0.160000|120|12312|002|Tasa|0.160000|1969.92|1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92|||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92||1969.92|

