Factura NS 881



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 50B84FAB-191D-5376-8EC9-0B36ECC35F66

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 84545

PLACAS: MT8051U

KILOMETRAJE: 344303

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-25T13:19:47

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,274.46	0	\$1,274.46	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$7,866.22	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$1,557.04	0	\$3,114.08	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - REPARAR Y SOLDAR PERCHA	\$2,389.00	0	\$2,389.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,040.74	0	\$4,081.48	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$1,850.00	0	\$3,700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$1,106.05	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-25T13:19:47

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ILBh2XT9QFq0deAGiXjgogszP+VJz85HsYyAq/WjgLDdf5Ds0xpuMTH1m4A7yHOc0jugLzmHeLmbB212meqhJ01w1loQqwJMnVOmslhKdnw56aYKRdVVkVQZ2EMXgDEOlgnA8lZoLjzWtrXPZt9QD652petXgx49

11E40RsNwDL78dnJjKRCuP3RkrJhV9+ZTq4K4rjPNJcNTtksMEb0tEWn+ODuNpQlson7mk58MMH+QU8EDaO3i/lie026agTU3T0EXSlvc9ZnDgcm420Zp0lkSijehz/Zgz82kavu3g+dIMSZQdYwgWY4NkYvdV+mZsO

JWFN4FvLxzZS8zaMKGw==

Sello Digital del SA

te91hs0D6P80j7VfnjUcbkyftaQvs+bi5EJukW6SyF0SF0p38YlEIzBhJX5f7oR5CipuS8Lh0g91jksy91BhCNqvlSilvFlFUw1FVlp2JG22eb8WlwwTBcuttFz6M+YyenlttY0i2Ym65gAkBQWX6VloAqqqoVluIDykutNXbhb
DuucJhkpzFhvcblw89+xY+ggUWv6JDMeDUEXF7Xv6P70B0LuT0KlL55dL2tOYdydvJVcwgSHlFfiqDlNN2luVVuFsjX1mCDeDBd6qav8/EOpmmdrZnCjKeVeyXBu7MqitoKdRgfGSXM9Ttb8OaAo+pJlgUKDWQC3nn
OlnDCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|881|2024-04-25713.:19.46|99|00001000000700780081|CONDICIONES|27816.83|0|MXN|32267.52|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|1359|1.00000||167|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

PITMAN|1274.46|1274.46|0|02|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|26101700|1360|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR[2059.38]2059.38]0[02]2059.38]0[02]Tasa]0.160000]329.5008[25172001]1112]1.000000]H87[Pieza]REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS OU PROPERTION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE FRENOS TRASEROS, CA

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836.82|002|1836|0.160000|293.8912|25172001|1327|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U|3933.11|7866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|17866.22|002|

 $C/U|1557.04|3114.08|0|02|3114.08|002|Tasa|0.160000|498.2528|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION \ DER \ RUEDAS \ AN ARTICLE AND \ AND$

Subtotal:	\$27,816.83
IVA (16%):	\$4,450.69
Total:	\$32,267.52

DELANTERAS|389.34|389.34|09(2)389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25172000|10022|1.00000|1467|Pieza|REPARAR Y SOLDAR

PERCHA|2389.00|2389.00|002|2389.00|002|Tasa|0.160000|63.0342.24|25173900|1337|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|2040.74|4081.48|0|02|4081.48|002|Tasa|0.160000|653.0368|25173900|1128|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

C/U|1850.00|3700.00|0|02|3700.00|002|Tasa|0.160000|652|25173900|1128|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

CLAVOS|1106.05|1106.05|002|T106.05|002|Tasa|0.160000|176.968|27816.83|002|Tasa|0.160000|4450.69|4450.69|4

