Factura BJ 465



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 3A642271-6DD2-57B6-B5BD-6ACA68B87012

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 96465

PLACAS: XXXXX

KILOMETRAJE: 169615

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-09T09:14:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - RELLENO ANTICONGELANTE	\$119.00	0	\$476.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA C/U	\$1,920.06	0	\$3,840.12	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR ESPIGA DE FLECHA C/U	\$1,144.20	0	\$2,288.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA (LICUADORA)	\$3,838.56	0	\$3,838.56	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BIELETA C/U	\$536.83	0	\$1,073.66	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - CAMBIO DE MANGUERAS DE DIRECCION DE PRESION Y	\$2,498.43	0	\$2,498.43	02
		RETROCESO				

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-09T09:14:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

RIbTaPbMMO0dK4JwkohFNmIPF+jk1ym4lL97sisP1yjh1/i6nMyZYfunj4uCluskif51S5AKJcqdEMgC20xelr37iz7kkYaqYKRiiVTCrRQYV/wxdrBAoOv16JN1h2bbLCtuejESRzE9DQoxdF0rGDgNsnXvhRQpiStgjzu5/th
2lcSc745JFYB+Xk05BKjpqMejKF2Gsb50FM1EDW4RDISkdGViq/N5Gr5iKTjVMBZM4QwiU5QtcztROWhFUIIUefa+FGxQ756Mrno93euLcwPg6zAu8V0w04Fw4U1Fh2Yo6ryup3+/4l+kzaod106IW2VNOuoSQdiqc0
021mCkGF0---

Sello Digital del SAT

N+P/i52S7JDq0rorCuyD+ORbZi6Ecoa1kUC7Lc0Hw4oZL9YK3yJNIRPriSl8wCo6KPmD7Z/A1TDs8Fq+VTShlzeILPSizqYta7X37K24nBelU7ferpmr1MpmKYqYRHlwA4Vj/lb12oNXcGIEy7lcK/5Xpl2c0E2N8q4b0V
RqrPMVi4m909lgaK1/8J7JG7YQzDfohAgOqw0dZbEXUFWK2parF/odWw0ziR14hN+94jYXNA1iGXcBHMk2bRGOu2+xOuNOVGLQZGCherKg/g9YHh9lMS28H3XPqleGaOS68hJVN/wTdvmJ4JDJ9hNIGVF5wsV
GKYokwwhnKl HnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|465|2023-04-09T09:14:05|99|0000100000050055252||CONDICIONES|14353.73||0|MXN|16650.33|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|6898|4.00000|H87|Pieza|RELLENO

ANTICONGELANTE|119.00|476.00|0|02|476.00|002|Tasa|0.160000|76.16|25173812|3729|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA HOMOCINETICA

C/U|1920.06|3840.12|0|02|3840.12|002|Tasa|0.160000|614.4192|25173812|3730|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR ESPIGA DE FLECHA
C/U|1144.20|2288.40|0|02|2288.40|002|Tasa|0.160000|366.144|25174200|5072|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|0|02|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172001|3741|1.000000|H87|Pieza|REPARAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA

(LICUADORA)|3838.56|3838.56|002|3838.56|002|Tasa|0.160000|614.1696|25172001|3735|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIELETA

Subtotal:	\$14,353.73		
IVA (16%):	\$2,296.60		
Total:	\$16,650.33		

