## Factura NS 527

CARROLL CARROLL COMMENTS

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 290B45F1-9A86-528D-BE2D-5AA40AF53D3D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 92083

PLACAS: GH7887C

KILOMETRAJE: 275061

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-06T09:29:45

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio de manguera de retorno de gasolina	\$1,398.00	0	\$1,398.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Actuador de luces de frenos	\$745.00	0	\$745.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Tapon de deposito de aceite de direccion hidraulica	\$598.00	0	\$598.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - Reparacion del sistema de muelles con cambio de bujes y	\$3,890.00	0	\$3,890.00	02
		asentamiento de muelles				
2.000000	H87 - Ser	25173812 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
2.000000	H87 - Jgo	25172001 - Juego de anclaje (herrajes) resorte y clavos de freno	\$924.00	0	\$1,848.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25172001 - Balatas traseras	\$2,299.00	0	\$2,299.00	02
1.000000	H87 - Pza	26101700 - Bomba de gasolina	\$5,169.00	0	\$5,169.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Mano de obra subir y bajar tanque de gasolina asi como el lavado del	\$2,695.00	0	\$2,695.00	02
		mismo				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-06T09:29:45

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

|70|6w5CgK0izzxluS9rCZ7a/rJuh4cVKidXwrS+IXNaon3)QT5wvySESZa2OUMK7INBEZUYR7r1v9sK0H/Va/rLhVZMg9ooWYDVTxFXIN1GCEbf5qYRzYajK+vJp5K6g0Y4sOlB8m72v3jDSZqdSyhaY/rcEY7JEYHQ
xkPSL4+a3wQSAa6mk+4jfydw+Fqc6XkXK8p2gG6Ziovsnznk4qetSjDz3EldHiBsbjfoSS3TDjoaTJFDGW/puBG/bpqHXxmtsMxgls6tU/5+si47m0Vlksi4vmjMmEAV3i3WTzNXxtf/3CMhp0aC64jfjMcG+rT/FL3vVHm6uD
4BYWsHw---

Sello Digital del SAT

dpUllRWID]ukFneGK/VnOth+YqlV8J08BpUhqLIATc2LbSWivR6pyhBsSO5Tyy38WVILhi0U/YyMmrlUnYJ6Axr30BTJa7OWahOddpExRO1z9V0hVXKYnT4YWXYF+FS+KJk8ywO6vzdu8at2O47PO10hQbq8xvuXz nm0K66G0ccHXhGOWhUuJ4beHg+783m5hFy0pIAQ3hRMdAUtpyuQIW+GhgPqW0hLyJLlkF3xeiQXYL/UspVZFztl1K2tWUlCnwAl1GitZKBA5F1tbgXnulDoFU/8UaZUSBjvJAZhvfs39kyLe07jRddCY73LQ5Fdr+Y7 0PrA/0x0Q24Ux6AVua==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|527|2024-03-06T08.29.44|99|00001000000700780081|CONDICIONES|18942.00|0|MXN|21972.72|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|8090|1.00000||487|Pieza|Cambio de manguera de retorno de

gasolina|1398.00|1398.00|0|02|1398.00|002|Tasa|0.160000|223.68|25173900|7245|1.000000|H87|Pza|Actuador de luces de

 $frenos [745.00]745.00]0|2|745.00|002|Tasa|0.160000]119.2|25174200|7558|1.000000|H87|Pieza|Tapon\ de\ deposito\ de\ aceite\ de\ direccion$ 

hidraulica [598.00] 0 [928.00] 0 [02] 598.00] 0 [02] Tasa [0.160000] 95.68] 25172000] 7561 [1.000000] E48 [Unidad de Servicio] Reparacion del sistema de muelles con cambio de bujes y asentamiento de la completa de muelles con cambio de bujes y asentamiento de la completa de la completa de muelles con cambio de bujes y asentamiento de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa del la compl

muelles|3890.00|3890.00|002|3890.00|002|Tasa|0.160000|622.4|25173812|7254|2.000000|H87|Ser|Rectificado de disco de

 $freno | 150.00 | 300.00 | 0 | 0 | 2 | 300.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 48 | 25172001 | 7075 | 2.000000 | H87 | Jgo | Juego \ de \ anclaje \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ freno | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1$ 

Subtotal:	\$18,942.00		
IVA (16%):	\$3,030.72		
Total:	\$21,972.72		

freno[924.00]1848.00](02]1848.00]002]Tasai[0.160000]295.68]25172001]7069]1.000000]H87|J9po|Balatas
traseras]2299.00](2299.00)[0]02]2299.00](002]Tasai[0.160000]367.84]26101700]7140]1.000000]H87|P2a]Bomba de
gasolinaj[5169.00]5169.00](0[02]5169.00](002]Tasai[0.160000]827.04]26101700]7569]1.000000[E48]Uniidad de Servicio]Mano de obra subir y bajar tanque de gasolina asi como el lavado del
mismo]2695.00]2695.00](0(02)2695.00](002]Tasai[0.160000]31.2]18942](002)Tasai[0.160000]3030.72]3030.72]

