Factura B 39



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: EFD10748-5724-504D-B1E0-52A00430C7A1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801007495

ECONOMICO: 86687

PLACAS: MT4857M

KILOMETRAJE: 107058

DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-04-17T14:42:00

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	КТ - КІТ	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$16,307.21	0	\$16,307.21
		RECTIFICADO DE VOLANTE BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE			
		TRANSMISION			
1.000000	H87 - PIEZA	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$5,525.08	0	\$5,525.08
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - TRASLADO DE VEHICULO GRANDE FORANEO POR KILOMETRO	\$3,800.00	0	\$3,800.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - ACEITE PARA TRANSMISION MANUAL	\$125.00	0	\$125.00

CANTIDAD CON LETRA: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 46/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-04-17T14:42:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

JEJFZyyp30k/Wu7cSts2vS5fEJ7rr9fTCH+EoHWPP6izx3fDh4qP2eG52am9rmfmS1NAfnJ1UpDaeKgYZR9vaXz3Za1ykYpS4Sukcc5dbrF0h16NSqC4fl9fq+PUWXXYBVcX1W0Aj2woy3mhPjdzZxwx60Fda1wjVsKh
VgDQBI+AIDy00wBSCF3IC+q6ivVTACmmF3Zd4h85D3j16uQpFw9VRRz0kfqj+1/oyzVFGo2zEjOlTJuUJ4kMz/6Vlobyokr8TcmYpqJKEk9Nok4c9oiaAVXuNV+EPZJucJZFCNIOwnhM+pGUAQdoHX7rpK0cUtznB0Y
ITVi0CbGxcTA==

Sello Digital del SAT

q9YnWnkiK11i5sdz2uYbUCnc27h5uFTBxYEQDeu6ZKEeBvXu51UF4+ooAyZjzTEVdB4Hhk84k9mx+O2hWVyFAlsJAXVp+MXvcrCVWVbf4xMqk5STBV8B86bD9AYdrRPDBblBtr1iOyvBPxFclLw63+xmMXKNxccC x1U9A42NY7YxhM0cGGo7KDGe95m0ycZXjXBFU2c1O1u7yYMqamFJXYuw96gHOMmKJW33PBHQ+liGw+X71YLS7DpwOKaVPCyzhxlXeWFrPs1qEe6SMb7+vBYKVFKiy0gp7EhNhUe7YCgBCNCDLcPV9D5S

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8|39|2022-04-17T14.41:59|99|0000100000511115283|CONDICIONES|25757.29|0||MXN|29878.46|||01||PPD|58000||EIM110827PY3|ECO
IMPULSA|801|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600||801|G03|26111900||640|1.00000||KT||KIT|KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE VOLANTE BUJE
PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION|16307.21|16307.21|002|16307.21|002|Tasa|0.160000||2609.1536||26112000||642|1.00000||H87|PIEZA|CAMBIAR BOMBA

INFERIOR|5525.08|0525.08|0|02|5525.08|002|Tasa|0.160000|884.0128|78181500|702|1.000000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|TRASLADO DE VEHICULO GRANDE FORANEO POR

KILOMETRO]3800.00]3800.00]002]3800.00]002]7asa]0.160000]608]25173812]3217]1.00000]H87]Pieza]ACEITE PARA TRANSMISION MANUAL]125.00]125.00]002]125.00]002]Tasa]0.160000]20]25757.29]002]Tasa]0.160000]4121.17]4121.17]

Subtotal:	\$25,757.29		
IVA (16%):	\$4,121.17		
Total:	\$29,878.46		

