Task ID: **L00-1699** Created: **02/11/2026** Status: **Active**

Modtaget KS materiale - Murværkarb

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
11/11/2026

Created by
Kristian Engelbrecht (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Description

Der er modtaget billeder for Blok A. men det er mangelfuld da der jf. udbudskontrolplan mangler kontrolmålinger, modtagekontrol og slutkontrol og følger ikke udførselskontrolplan, og kan derfor ikke godkendes.Der er ikke modtaget KS materiale for resterende arbejder.