
K4 Reparatur- und Serviceaufträge abwickeln

Gesamtmodell im digitalen Hochformat. Seiten 2 bis 5: A3-Übersicht und Details desselben Prozesses.


Gesamtansicht **1 Auftrag klären** **2 Arbeit planen und durchführen** **3 Ergebnis prüfen und zurückgeben**



Lesen: Anfrage oben, dann Auftrag klären, freigegebene Arbeit und Ergebnisprüfung. Der rechte Weg überspringt die Reparatur ohne Freigabe.

K4 Reparatur- und Serviceaufträge abwickeln

Übersicht: drei eingebettete Unterprozesse und zwei tatsächliche Endzustände



BPMN lesen

Pluszeichen: vollständig ausgearbeiteter Unterprozess

Raute mit X: genau ein alternativer Weg

Details: Serviceannahme und Werkstatt in zwei Lanes

Durchgezogen: Sequenzfluss / gestrichelt: Nachricht


Ein internes Ende beendet nur den jeweiligen Unterprozess.

SP1: Detail Seite 3 **SP2: Detail Seite 4** **SP3: Detail Seite 5**

71 Elemente insgesamt; konservativer Nachweis: 53 ohne Strukturzugaben. Erläuterung in der Prozessdokumentation, S. 5.

SP1 / K4.1 Auftrag und Leistungsumfang klären


Ergebnis: aktuelle Freigabe oder dokumentierter Grund. G13 wertet dieses Ergebnis in der Übersicht aus.



Zur Übersicht / Seite 2

SP2 / K4.2 Wartung / Reparatur planen und durchführen


Nur freigegebenen Umfang bearbeiten. Bei ergebnisrelevantem Zusatzbefund Arbeit anhalten und Zusatzfreigabe einholen.



Zur Übersicht / Seite 2

SP3 / K4.3 Ergebnis prüfen und E-Bike zurückgeben

Werkstatt oben, Serviceannahme unten: Prüfung sowie beide Rückgabewege laufen von links nach rechts.



Zur Übersicht / Seite 2