

CDK-Release V2.24.4

1 支持的系统版本:

- 1.1 支持 Windows7 Windows10, 并且推荐使用 Windows10

2 默认工具集成版本说明:

- CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.32
- CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.32
- Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V3.0.1
- Xuantie 900 CPU LLVM ELF-NewLibc Toolchain: V2.0.1
- Xuantie DebugServer: V5.18.3
- Xuantie Simulator: V5.0.4

3 修复问题说明:

- 3.1 修复打开工具链的头文件未设置只读的问题
- 3.2 修复解析 Map 文件失败时未使用默认编辑器打开 Map 文件的问题

4 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 新增了 CPU 型号以及 SoC 模板工程, C910V3, C920V3, R908
- 4.2 批量编译支持 Rebuild 类型

CDK-Release V2.24.2

1 支持的系统版本:

- 1.1 支持 Windows7 Windows10, 并且推荐使用 Windows10

2 默认工具集成版本说明:

- CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.31
- CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.31
- Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V2.10.0
- Xuantie DebugServer: V5.18.1
- Xuantie Simulator: V4.2.9

3 修复问题说明:

- 3.1 修复指定文件的编译选项不起作用的问题

4 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 更新使用“XuanTie”标识
- 4.2 新增了 CPU 型号以及 SoC 模板工程, C907, C908, C910V2, C920V2, R920

CDK-Release V2.24.0

1. 支持的系统版本: Windows10

2. 工具集成版本说明:

CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29

CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29

Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V2.8.0

T-Head DebugServer: V5.18.0

T-Head Simulator: V4.2.6

3. Windows7 系统说明, 由于模拟器从 V4.2.x 开始, 不再支持 Windows7, 如需在 Windows7 上使用模拟器调试, 需要在 CDK 插件页面上手动下载和使用低版本的模拟器。

4 修复问题说明:

4.1 修复大端调试环境中, 算法文件不存在时提示大小端不匹配的问题;

4.2 修复多个工程使用同一个文件同时打开时 Crash 的问题;

4.3 修复工程目录名中含括号, 编译报错的问题;

4.4 修复 Outline 窗口无法显示仅包含头文件信息时的内容;

4.5 修复 Solution 组件依赖窗口中的异常信息;

4.6 修复 Undo&Redo 操作时可能出现的 Crash 问题;

4.7 修复自动诊断时可能出现的 UI 卡住的问题;

4.8 修复关闭工程时可能出现的 Crash 问题;

4.9 修复关闭 workspace 后的拖曳操作可能出现的 Crash 问题;

4.10 修复新建组件名称前后带空格的问题;

5 功能新增、优化与更新说明:

5.1 新增 串口打印支持不同的编码设置;

5.2 新增 工程右键新增 Reparse Project 选项, 用于重新生成 LSP 配置文件;

5.3 新增 编译器的优化选项新增 -Ofast 和 -Oz;

5.4 新增 链接器的选项新增支持配置 Specs 文件;

5.5 优化 多个 CDK 打开同一个 workspace 时进行提示;

5.6 优化 外设编辑器页面中外设名称排序;

5.7 优化 插件版本号排序, 最新版本显示在第一项;

5.8 优化 编译时的临时文本文件移动到 Obj 目录中;

5.9 优化 切换编码后自动刷新已打开的文件;

CDK-Release V2.22.0

1 支持的系统版本:

1.1 支持 Windows7 Windows10, 并且推荐使用 Windows10

2 默认工具集成版本说明:

CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29

CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29

Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V2.6.1

T-Head DebugServer: V5.16.11

T-Head Simulator: V4.0.5

3 修复问题说明:

- 3.1 修复了断网情况下, CDK 启动过程慢的问题;
- 3.2 修复了某些情况下, 玄铁 900 工程编译链接失败的问题;
- 3.3 修复了玄铁 900 工程的 C 库配置错误的问题;
- 3.4 修复了编辑器中光标颜色设置失败的问题;
- 3.5 修复了编辑代码中列编辑模式下的代码联想问题;
- 3.6 修复了某些配置下, Download 按钮 Flash 下载无效的问题;
- 3.7 修复了某些情况下插件更新卡顿的问题;
- 3.8 修复了多工程 Workspace 下 CDK 启动变慢的问题;

4 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 新增了玄铁 LLVM 工具链插件;
- 4.2 工程配置 Pre/PostBuild 脚本新增了 bat 格式的支持;
- 4.3 更新了 Help 文档的内容, 删除了无效的章节;
- 4.4 新增了链接描述文件支持预处理的功能;
- 4.5 新增了 Flash 驱动的类型接口, 支持 eMMC 存储器的烧写;
- 4.6 新增了缺失插件自动下载的功能;
- 4.7 优化了工程代码编辑和查看功能的稳定性;
- 4.8 更新了工程配置 Flash 页面的算法配置页面, 支持了手动配置算法文件;
- 4.9 更新了工程配置 Debug 页面, 新增了 SVC 文件配置入口;
- 4.10 更新了 CDK 的 Classical 风格的默认配色设置;
- 4.11 新增了 CDK 内部错误的自动识别和辅助解决的功能;
- 4.12 优化了 Flash 下载 ihex 格式文件时的效率;
- 4.13 更新了 SVC 文件的第三方配置格式;
- 4.14 新增了编译临时文件名称用户自定义的功能;
- 4.15 新增了中科本原第三方插件集合, 支持了中科本原的 R335 DSP 处理器的软件开发和片上调试;

CDK-Release V2.20.0

1. 支持的系统版本: Windows7 Windows10

2. 工具集成版本说明:

CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29
CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain: V3.10.29
Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V2.6.1
T-Head DebugServer: V5.16.8
T-Head Simulator: V4.0.3

3. 功能新增、优化与更新说明:

- 3.1 新增 ELF 文件和 Map 文件的图形界面查看;
- 3.2 新增 Attach to Target 的调试方式;
- 3.3 Memory 窗口新增数据断点插入入口;

- 3.4 优化了 Flash 烧写体验，提升速度；
- 3.5 优化了代码编辑功能体验，增加稳定性；
- 3.6 优化了芯片管脚可视化配置体验，简化适配难度；
- 3.7 优化了 Statistice 窗口功能体验，增加计数器正负方向可配置和计数器位宽可配置；

4 修复问题说明：

- 4.1 修复了硬件观察点超过限制，调试无法正常停止的问题
- 4.2 修复了 64 位 CPU 调试界面反汇编的边界地址查看导致调试卡死的问题
- 4.3 修复了全速运行时插入断点，Breakpoint 窗口不更新的问题
- 4.4 修复了打开存在较多 project 的 workspace 时导致的 CDK 偶现 crash 的问题
- 4.5 修复了 64 位 CPU 调试时 Memory 窗口滑块无法正常使用的问题
- 4.6 修复了 64 位 CPU 调试时 Memory 窗口 long 类型显示时的位宽错误的问题
- 4.7 修复了某些编码情况下导致文件无法保存的问题
- 4.8 修复了某些情况下，代码查看无法 goto definition/goto declaration 的功能
- 4.9 修复了 CDK 打开大文件时，代码查看无法正常使用的问题
- 4.10 修复了 win7 下调试无法正常 interrupt 的问题
- 4.11 修复了 win7 下代码查看无法使用的问题
- 4.12 修复了使用模拟器进行调试时出现的卡死、退出的问题

CDK-Release V2.18.6

- 1. 支持的系统版本：Windows7 Windows10
- 2. 工具集成版本说明：
 - CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain： V3.10.29
 - CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain： V3.10.29
 - Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain： V2.6.1
 - T-Head DebugServer： V5.16.6
 - T-Head Simulator： V3.8.30

3 修复问题说明：

- 3.1 修复了某些情况下 LSP 失效的问题；
- 3.2 修复了 Flash 调试在未勾选 auto run 时单步跑飞的问题；
- 3.3 修复了某些情况下添加断点异常的问题；
- 3.4 修复了在 Windows 7 系统中执行外部烧写工具异常的问题；
- 3.5 修复了在 Windows 7 系统中调试程序时无法暂停的问题；

CDK-Release V2.18.2

- 1. 支持的系统版本：Windows7 Windows10
- 2. 工具集成版本说明：
 - CK 5a6 CPU ELF-MiniLibc Toolchain： V3.10.29
 - CK 800 CPU ELF-MiniLibc Toolchain： V3.10.29

Xuantie 900 CPU ELF-NewLibc Toolchain: V2.6.1

T-Head DebugServer: V5.16.6

T-Head Simulator: V3.8.30

3 修复问题说明:

- 3.1 修复了代码编辑器中无效的宏定义的代码灰化问题
- 3.2 修复了代码查看时, 切换代码窗口导致代码折叠状态丢失的问题
- 3.3 修复了调试时 Watches 窗口修改变量没有及时更新的问题
- 3.4 修复了烧写过程中偶现的烧写失败的问题
- 3.5 修复了使用外部烧写工具偶现的闪退问题
- 3.6 修复了某些镜像烧写完成以后, 无法正常进入调试界面的问题
- 3.7 修复了 64 位 CPU 在 Flash 中可能没有烧录的问题
- 3.8 修复了某些情况下反汇编窗口内容没有更新的问题

4. 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 新增了 Map 文件图形化显示的功能
- 4.2 优化了代码编辑器的辅助编程功能, 提供更加准确和详细的代码查看和编写辅助功能
- 4.3 提升了 CDK 打开界面的效率
- 4.4 工程配置界面 Debug 和 Flash 选项卡中新增了 PreInit 脚本功能, 与 GDB 脚本完全兼容

CDK-Release V2.16.2

1. 支持的系统版本: Windows7 Windows10

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.0-20220715.tar.gz

T-Head Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.16.4-20220829-1113.zip

cskysim: xuantie-qemu-win-20220623-0309.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip

3 修复问题说明:

- 3.1 修复了某些情况下, Flash 烧写过程出现“无法写入内存”的错误
- 3.2 修复了某些情况下, Flash 烧写过程出现的“Fail to load algorithm”的错误

4. 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 更新了工程配置 ICE、Remote ICE 配置窗口中 Enable Periodic Window Update 选项的位置
- 4.2 更新了默认的 XuanTie RISCV newlib 工具链版本
- 4.3 更新了默认的 T-Head DebugSever 调试器的版本

CDK-Release V2.16.1

1. 支持的最低系统版本：Windows7
2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.4.0-20220427.tar.gz
 - T-Head Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.16.2-20220708-1732.zip
 - cskysim: xuantie-qemu-win-20220623-0309.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip
3. 功能新增、优化与更新说明：
 - 3.1 新增了对 GegaDevice 的 14 款 RISC-V 芯片器件的支持
 - 3.2 新增了对 Nuclei 的 28 款 RISC-V CPU IP 器件的支持
 - 3.3 新增了对 Nuclei 的 5 款 RISC-V 开发板 SDK 的支持
 - 3.4 新增了对 SiFive 的 4 款 RISC-V CPU IP 器件的支持
 - 3.5 新增了对芯昇科技的 1 款 RISC-V 芯片器件的支持
 - 3.6 新增了对芯昇科技的 2 款 RISC-V 开发板 SDK 的支持
 - 3.7 新增了对调试界面 Watch 窗口和 Memory 窗口在程序运行状态下可以刷新的功能
 - 3.8 更新了调试界面的 Command 窗口，支持了常用的 GDB 命令，并且与调试界面保持一致
 - 3.9 新增了 CDK 新版本和插件新版本消息通知的功能
 - 3.10 插件版本号默认显示 latest，表示当前最新版本
 - 3.11 更新了调试界面 Memory 窗口的菜单，支持了更多的显示方式
 - 3.12 更新了 About 窗口的 PluginTab 的显示方式
- 4 修复问题说明：
 - 4.1 修复了某些情况下调试 crash 的问题
 - 4.2 修复了组件工程切换芯片组件工具链没有自动切换的问题
 - 4.3 修复了 New SOC Project 创建的 RISC-V 类型的 CPP 工程无法构造和析构全局类的问题
 - 4.4 修复了组件设置 Link Tab 中 Library Path 设置组件根路径 ./ 时无效的问题

CDK-Release V2.14.0

1. 支持的最低系统版本：Windows7
2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.2.4-20211227.tar.gz
 - T-Head Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.13.7-20220307-1613.zip
 - cskysim: xuantie-qemu-win-20220302-0612.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

- 3.1 优化了 Export Makefile 的使用体验;
- 3.2 工程构建 Output 窗口新增 Multi-Core 编译按钮, 以将开启多核编译;
- 3.3 优化了 About 窗口工具安装版本查看界面;
- 3.4 更新了断点设置窗口
- 3.5 优化了 Flash 区间的断点设置, 断点数量不再限制, 可随意设置;
- 3.6 更新了调试界面 Breakpoint 窗口的显示信息;
- 3.7 更新了 New Project Dialog 界面, 根据厂商和平台创建工程;
- 3.8 更新了工程设置 Target Tab, 增加了配置工程工具链名称和版本的功能;
- 3.9 更新了工程设置 Debug Tab 中的 Simulator、ICE、OpenOCD、RemotelCE 配置界面;
- 3.10 新增支持在线安装工具插件, 包括工具链、RSP 调试器、模拟器、工程模板;
- 3.11 更新了 Hawking 集成的示例工程;
- 3.12 New Project Dialog 界面新增了 OCC 上 SmartL 平台的相关 SDK 工程;

4 修复问题说明:

- 4.1 修复了工程视图界面新增目录时中文路径的问题;
- 4.2 修复了 Load last session on startup 不起作用的问题;
- 4.3 修复了某些情况下, 打开工程长时间卡顿的问题;
- 4.4 修复了某些包含中文注释的源文件编译错误时, CDK 不报错的问题;
- 4.5 修复了在切换 SDK 工程时, CPU 浮点选项配置错误的问题;

CDK-Release V2.12.2

- 1. 支持的最低系统版本: Windows7
- 2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.2.4-20211227.tar.gz

C-Sky Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.12.10-20211202-1519.zip

cskysim: csky-qemu-win-20210913-1732.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip

CDK-Release V2.12.1

- 1. 支持的最低系统版本: Windows7
- 2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz

RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.2.2-20211130.tar.gz
C-Sky Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.12.10-20211202-1519.zip
csksim: csky-qemu-win-20210913-1732.tar.gz
FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

- 3.1 新增支持硬件 PCSampling 的功能;
- 3.2 新增支持一键下载全部缺失组件的功能;
- 3.3 新增支持编译单个组件的功能;
- 3.4 新增支持调试连接的 timeout 功能;
- 3.5 组件工程 Link 设置页面新增支持 Library Name 包含到 Link Type 中的功能;
- 3.6 User 设置页面新增支持对接第三方工具的功能;
- 3.7 优化了用户体验计划;
- 3.8 优化了工程视图显示效率;
- 3.9 优化了组件工程的依赖规则;
- 3.10 优化了算法文件的选择入口;
- 3.11 优化了算法文件下载有效性检查;
- 3.12 更新 New Project 列表中的 Haawking 节点下的开发板配套 SDK;

CDK-Release V2.10.5

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
RISCV: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.2.2-20211130.tar.gz
C-Sky Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.12.10-20211202-1519.zip
csksim: csky-qemu-win-20210913-1732.tar.gz
FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.13-20210901-2016.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

- 3.1 增加 solution 配置的 Link Tab 中 Include libraries from 'Library Configuration'配置
- 3.2 优化了调试状态下打开文件的速度

4. 修复问题说明:

- 4.1 修复了 RV 工程生成返汇编文件时非正常报错问题
- 4.2 修复了某些情况下调试界面 Reset 以后, 代码窗口出现多个 PC 图标的问题
- 4.3 修复了在调试目标全速运行状态下停止调试, 代码窗口会弹出 PC 图标的问题
- 4.4 修复了在调试目标全速运行状态下插入断点时, 断点没有更新到界面上的问题
- 4.5 修复了某些 E906 版本 Flash 编程失败的问题

CDK-Release V2.10.3

1. 支持的最低系统版本: Windows7
2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - RISCV32: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.2.1-20211110.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.12.9-20211116-1005.zip
 - csksim: csky-qemu-win-20210913-1732.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.13-20210901-2016.zip
3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复某些情况下无法启动调试的问题;
 - 3.2 修复某些情况下打开文件异常弹窗的问题;
 - 3.3 修复某些情况下工程配置界面信息异常, 导致无法编译的问题;
 - 3.4 修复某些情况下 Flash 操作中异常弹窗显示未定义错误的问题;
4. 功能新增、优化与更新说明:
 - 4.1 更新 New Project 列表中的 Haawking 节点下的开发板配套 SDK, 支持芯片外设的图形化调试;
 - 4.2 新增支持 RV 硬件 semi-hosting 功能;
 - 4.3 优化了 RV 工具链 p 扩展指令的性能;

CDK-Release V2.10.1

1. 支持的最低系统版本: Windows7
2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210423.tar.gz
 - RISCV32: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.0.3-20210806.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : T-Head-DebugServer-windows-for-IDE-V5.12.2-20210830-1726.zip
 - csksim: csky-qemu-win-20210913-1732.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.13-20210901-2016.zip
3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复某些情况下内存泄漏的问题;
 - 3.2 修复 Git 窗口在某些情况下没有滚动条的问题;
 - 3.3 修复 Git 窗口在某些情况下没有 log 信息的问题;
 - 3.4 修复某些情况下在线下载工程 crash 的问题;
4. 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 新增中科昊芯的开发板配套 SDK 的开发和调试;
- 4.2 新增支持 64 位 RV 处理器的调试;
- 4.3 新增了对 C920 系列 CPU 的支持;
- 4.4 新增目标程序符号信息查看窗口;
- 4.5 新增工程配置 One Elf Section per Data;
- 4.6 芯片组件配置中新增支持查看算法信息;
- 4.7 工具条新增 Rebuild 按钮;
- 4.8 复位后支持执行复位脚本;
- 4.9 Output 窗口新增支持 Flash 操作的输出;
- 4.10 优化当工程无法配置 ROM/RAM 区域时隐藏该区域;
- 4.11 优化调试窗口体验;
- 4.12 优化调试时编辑窗口中变量的悬浮弹窗大小;
- 4.13 优化 Git 窗口的配置;
- 4.14 优化工程 rebuild 流程;

CDK-Release V2.8.10

- 1. 支持的最低系统版本: Windows7
- 2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - RISCV32: Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V1.10.6-20210708.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip
 - csksim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.12-20210419-1129.zip
- 3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了调试 RV32 位工程, 反汇编窗口不显示内容的问题;

CDK-Release V2.8.8

- 1. 支持的最低系统版本: Windows7
- 2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip
 - csksim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.12-20210419-1129.zip
- 3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了使用外部烧写工具进行烧写时, 执行了 flash 脚本的问题;

4. 功能新增、优化与更新说明:

- 4.1 新增了复位操作的 After Reset 脚本的功能;

CDK-Release V2.8.7

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip

cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.12-20210419-1129.zip

3. 修复问题说明:

3.1 修复了中文用户名下打开工程文件 crash 的问题;

3.2 修复取消 git 操作导致 crash 的问题;

3.3 修复 git log 窗口中 search 栏无法使用的问题;

3.4 修复 git commit 失败时不显示错误信息的问题;

3.5 修复 git merge 后无法 commit 的问题;

3.6 修复 reload workspace 时可能导致 crash 的问题;

3.7 修复了连续下载工程偶现的 crash 问题;

4. 功能新增、优化与更新说明:

4.1 集成 Git V2.9.2 便携版工具;

4.2 增加了工程设置 DebugTab 页的设置 after load 脚本的功能;

4.3 补充了 CDK 执行 Debug Launch 步骤的说明;

CDK-Release V2.8.5

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip

cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 集成 Git 便携版工具;

CDK-Release V2.8.4

1. 支持的最低系统版本: Windows7
2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip
3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了中文用户名下打开工程文件 crash 的问题;
4. 功能新增、优化与更新说明:
 - 4.1 增加了设置 after load 脚本的功能;
 - 4.2 补充了 CDK 执行 Debug Launch 步骤的说明;

CDK-Release V2.8.3

1. 支持的最低系统版本: Windows7
2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.12-20210314-1040.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip
3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了调试脚本中执行半字读写按字节读写的问题;
 - 3.2 修复了 E902 系列 CPU 无法启动调试的问题;
 - 3.3 修复了某些工程增量编译无法编译通过的问题;
4. 功能新增、优化与更新说明:
 - 4.1 更新了下载 git 格式的组件时本地选择 git 工具的方式和提示信息;

CDK-Release V2.8.2

1. 支持的最低系统版本: Windows7
2. 工具集成说明:

C-SKY ABIv1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
C-SKY ABIv2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210310.tar.gz
C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.11-20210205-2154.zip
cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 修复问题说明:

3.1 修复了解决某些程序添加 P 扩展指令性能变差的问题;

4. 功能新增、优化与更新说明:

4.1 新增 E906 和 E906F 的 multilib 库, 完善对 E906 连续两条条件分支指令存在一定概率引发 BHT 执行错误问题的修复

CDK-Release V2.8.1

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIv1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
C-SKY ABIv2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20210127.tar.gz
RISCV32: riscv64-elf-mingw-20210119.tar.gz
C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.11-20210205-2154.zip
cskysim: csky-qemu-win-20210202-1457.tar.gz
FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 修复问题说明:

- 3.1 修复了某些情况下下载工程失败报错的问题
- 3.2 修复了模拟器管理界面, sifive cpu 显示出错的问题
- 3.3 修复了文件路径过长导致 crash 的问题
- 3.4 修复了 outline 窗口 include 节点显示有误的问题
- 3.5 修复了非法 yaml 导致 crash 的问题
- 3.6 修复了 verbose 选项配置无效的问题
- 3.7 修复了切换 workspace 未提示后台下载任务的问题
- 3.8 修复了某些情况下, 下载组件断网过程后未提示的问题
- 3.9 修复了上传组件, 空文件夹丢失的问题
- 3.10 修复了组件依赖配置界面, 版本不存在显示异常的问题
- 3.11 修复了设置错误的 Assembler 参数, 编译未报错的问题
- 3.12 修复了 common 组件 Assembler 配置页面, 提示信息有误的问题
- 3.13 修复了组件链接库路径计算错误的问题
- 3.14 修复了某些情况下, dump 数据 crash 的问题
- 3.15 修复了组件切换 cpu, 工程配置 Target tab 页显示有误问题

- 3.16 修复了包含空格目录工程无法编译的问题
- 3.17 修复了导入 SVC 文件，启动调试，界面卡顿的问题
- 3.18 修复了窗口输出导致页面卡顿的问题

4. 功能新增、优化与更新说明：

- 4.1 新增了本地组件管理窗口
- 4.2 新增了对 RV-Star 开发板的支持
- 4.3 新增了对 GD32VF103C-Star 开发板的支持
- 4.4 新增了对 HiFive1RevB 开版本的支持
- 4.5 Welcome 页面新增了组件资源入口
- 4.6 新增了对 E906 系列 CPU 的支持
- 4.7 新增了对 E907 系列 CPU 的支持
- 4.8 新增了编译输出显示输出文件修改时间的功能
- 4.8 新增了编译输出窗口显示输出文件的最后修改时间的功能

CDK-Release V2.7.0

1. 支持的最低系统版本：Windows7

2. 工具集成说明：

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20201222.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20201222.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20201231.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.8-20200922-1528.zip

cskysim: csky-qemu-win-20201229-1649.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 修复问题说明：

- 3.1 修复了某些情况下外设窗口导致的进入调试界面卡死的问题
- 3.2 修复了使用外设窗口导致调试界面卡顿的问题
- 3.3 修复了组件工程无法使用外设描述文件的问题
- 3.4 修复了某些情况下使用 Watches 窗口导致 crash 的问题

4. 功能新增、优化与更新说明：

- 4.1 welcome 页面新增了网络组件使用的功能
- 4.2 新增了本地组件管理窗口
- 4.3 新增了 chip、board 类型组件可以配置链接选项的功能
- 4.4 支持了默认组件地址可配置的功能
- 4.5 支持了可用 sdk 组件列表配置的功能
- 4.6 支持了目录转组件的功能
- 4.7 增加了 E907、E907F、E907FD、E907P、E907FP、E907FDP、E906P、E906FP 的 CPU 型号的支持
- 4.8 About 菜单新增了问题反馈入口
- 4.9 支持了 HiFive1RevB、RV-START、GD32VF103C-START 开发板的 SDK 及调试功能

4.10 新增了 Outline 窗口数据导出的功能

4.11 支持了调试窗口的快速查找的功能，一键弹出需要的调试窗口

CDK-Release V2.6.7

1. 支持的最低系统版本：Windows7

2. 工具集成说明：

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20201126.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200820.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.7-20200813-1726.zip

cskysim: csky-qemu-win-20201010-1738.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 修复问题说明：

3.1 修复了使用外设描述文件启动调试卡顿的问题

3.2 修复了 Watches/Locals 调试窗口在查看匿名结构体类型的变量时出现的 crash 问题

CDK-Release V2.6.6

1. 支持的最低系统版本：Windows7

2. 工具集成说明：

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20201126.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200820.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.7-20200813-1726.zip

cskysim: csky-qemu-win-20201010-1738.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.11-20201130-1800.zip

3. 修复问题说明：

3.1 修复组件化工程使用 svc 文件生成代码时，工程视图出现重复节点的问题

3.2 修复了某些调试情况下，Watches/Locals 窗口查看变量引起的崩溃问题

3.3 修复了在调试组件化工程时无法使用 SVC 外设文件配置的问题

3.4 修复了 FlashProgrammer 在烧写大端 CPU 以及 CK500/CK600 系列 CPU 时，烧写数据错误的问题

3.5 修复了组件工程，某些情况下，修改头文件，源代码没有重新编译的问题

4. 功能新增、优化与更新说明：

4.1 更新 ABIV2 工具链至 3.10.24 版本

CDK-Release V2.6.4

-
1. 支持的最低系统版本: Windows7
 2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200820.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.7-20200813-1726.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20201010-1738.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.10-20200925-1742.zip
 3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了修改工程调试中 Watches 窗口输入变量出现的 crash 问题
 - 3.2 修复了全新安装 CDK 后, 从 OCC 新建 solution 工程, 偶现连续弹窗的问题
 4. 功能新增、优化与更新说明:
 - 4.1 优化了后台下载体验的问题, 明确了提示信息, 并且主动显示全部后台的任务

CDK-Release V2.6.3

-
1. 支持的最低系统版本: Windows7
 2. 工具集成说明:
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200820.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.7-20200813-1726.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20201010-1738.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.10-20200925-1742.zip
 3. 修复问题说明:
 - 3.1 修复了 ck802, ck803 的 Uart 示例工程, 头文件包含错误问题
 - 3.2 修复了某些系统中 ICE 无法连接板子的问题
 - 3.3 修复了 include path 包含圆括号编译失败问题
 - 3.4 修复启动调试, 断点丢失的问题
 4. 功能新增、优化与更新说明:
 - 4.1 优化了打开大文件卡顿时间
 - 4.2 优化了 Watch/Local 窗口存在大数组展开后, 单步调试卡顿时间
 - 4.3 更新 SoC 模板工程默认优化选项为-Og
 - 4.4 新增调试状态下, 反汇编和源代码窗口联动的功能
 - 4.5 新增工具栏 debug without download 按钮功能
 - 4.6 新增了 C906(FDV) CPU 工程创建、管理功能
 - 4.7 新增了 Watch/Local 窗口中 location column

- 4.8 新增了工具栏单个文件编译按钮
- 4.9 优化了工程视图的节点刷新效率
- 4.10 优化了启动编译的体验
- 4.11 新增了组件制作图形界面
- 4.12 支持了 AI 语音训练部署平台
- 4.13 支持 sdk 类型组件上传下载
- 4.14 支持 git 类型组件下载
- 4.15 优化 Statistics 窗口
- 4.16 新增了组件支持修改名称、版本号的功能
- 4.17 更新了组件版本号的识别机制，版本号的大小写不再区分
- 4.18 安装路径下的 CSKY/FlashProgrammer 中的烧写器支持了 RISC-V 系列的 CPU
- 4.20 Watches 变量窗口默认显示进制可以配置
- 4.21 新增了 profiling 窗口的数据可以导出到文件的功能
- 4.22 确保了双击打开的工程，不可以在该目录下创建其他工程了

CDK-Release V2.4.0

- 1. 支持的最低系统版本：Windows7
- 2. 工具集成说明：

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200502.tar.gz

RISC-V32: riscv64-elf-mingw-20200528.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.4-20200429-0955.zip

cskysim: csky-qemu-win-20200618-1147.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.8-20200514-2115.zip

- 3. 修复问题说明：
 - 3.1 修复了 Watch 窗口 Refresh 以后节点自动闭合的问题
 - 3.2 修复了代码查看中 Ctrl 键松开仍然跳转的问题
 - 3.3 修复了 9xx 系列 CPU 的 SDK 代码没有开启 MXSTATUS.THEADISAAEE 位的问题
 - 3.4 修复了某些情况下 Watch 窗口变量值没有更新的问题
 - 3.5 修复了反汇编窗口没有显示函数名的问题
 - 3.6 修复了 Help 文档中的一些描述错误
 - 3.7 更新了 Find Resource 为 Open Resource
- 4. 功能新增、优化与更新说明：
 - 4.1 优化了工程编译速度
 - 4.2 支持了 906 系列 CPU 的软复位功能
 - 4.3 支持了 Watch 窗口变量查看结构体统一修改进制显示的功能
 - 4.4 支持了在调试状态下，可以查看被调试工程的工程配置的功能
 - 4.5 修改了生成的 bin 文件的命名

CDK-Release V2.2.2

-
1. 支持的最低系统版本： Windows7
 2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200410.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.4-20200429-0955.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20200219-1609.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.8-20200514-2115.zip
 3. 修复问题说明：
 - 3.1 修复了偶现的代码编辑窗口文件无法编辑的问题;
 - 3.2 修复了内置烧写器偶现的一次烧写失败, 后续无法使用的问题;
 - 3.3 修复了内置烧写器执行脚本的 set 命令解析不完整的问题;
 - 3.4 修复了某些情况下, 组件内代码没有参与编译的问题;
 - 3.5 修复了一些 S906 型号 CPU 无法识别的问题;
 - 3.6 修复了 RISCV 架构调试时无法软复位的问题;

CDK-Release V2.2.1

-
1. 支持的最低系统版本： Windows7
 2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200410.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.3-20200407-1845.zip
 - cskysim: csky-qemu-win-20200219-1609.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.7-20200331-1338.zip
 3. 修复问题说明：
 - 3.1 修复了一些情况下 Flash 烧写错误的情况;

CDK-Release V2.2.0

-
1. 支持的最低系统版本： Windows7
 2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200410.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.3-20200407-1845.zip

cskysim: csky-qemu-win-20200219-1609.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.7-20200331-1338.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 更新了全新的 OCC-CDK 交互体验界面;

3.2 支持了 Git 视图;

CDK-Release V2.0.9

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20200407.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20200410.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.10.3-20200407-1845.zip

cskysim: csky-qemu-win-20200219-1609.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.7-20200331-1338.zip

3. 修复问题说明:

3.1 修复了使用 RISCV CPU 调试时, 模拟器调试无法设置断点的问题;

3.2 修复了某些电脑上无法调试、烧写的问题;

4. 功能新增、优化与更新说明:

4.1 支持 906 型号的 CPU

CDK-Release V2.0.4

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20191104.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20191122.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191120.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.13-20191220-1448.zip

cskysim: csky-qemu-win-20200106-2114.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 修复问题说明:

4.1 修复了使用 RISCV CPU 调试时, 模拟器调试无法设置断点的问题;

4.2 修复了某些电脑上无法调试、烧写的问题;

4. 功能新增、优化与更新说明:

4.1 支持 E906 型号的 CPU

CDK-Release V2.0.2

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20191104.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20191122.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191030.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.13-20191211-1720.zip

cskysim: csky-qemu-win-20191129-1520.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 修复问题说明:

4.1 修复了硬件断点限制不准确的问题;

4.2 修复了某些情况下 ICE 固件升级卡死的问题;

4.3 修复了某些情况下变量 16 进制显示错误的问题;

4.4 修复了某些电脑无法正常打开的问题;

CDK-Release V2.0.0

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20191104.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20191122.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191030.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.12-20191205-1730.zip

cskysim: csky-qemu-win-20191129-1520.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 支持组件化工程管理;

CDK-Release V1.20.1

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20191104.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20191104.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191030.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.10-20191111-1423.zip

cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190513-1936.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 支持新版本工具链;

CDK-Release V1.20.0

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20190826.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191021.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.8-20191022-1136.zip

cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190513-1936.tar.gz

FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 支持组件化的工程开发;

CDK-Release V1.18.12

1. 支持的最低系统版本: Windows7

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20191122.tar.gz

RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191030.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.13-20191220-1448.zip

cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190513-1936.tar.gz

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 更新了 C-SKY ABIV2 版本;

4. 修复问题说明:

4.1 修复了硬件断点限制不准确的问题;

CDK-Release V1.18.11

-
1. 支持的最低系统版本： Windows7
 2. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20190826.tar.gz
 - RISCV32: riscv64-elf-mingw-20191021.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.8.8-20191022-1136.zip
 - cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190513-1936.tar.gz
 - FlashProgrammer: CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.5-20191017-1634.zip

3. 功能新增、优化与更新说明：
 - 3.1 更新了 Watch 窗口对数组的进制设置的记忆功能;
 - 3.2 优化了 git 插件 clone 时页面显示的方式;
 - 3.3 新增了 Watch 窗口添加变量的方式;
 - 3.4 更新了调试时悬浮显示的进制设置方式;
 - 3.5 优化了调试卡顿的问题;
 - 3.6 优化了 FLash 编程的效率;
 - 3.7 更新了 Flash 算法文件的版本;
 - 3.8 优化了断点设置以后的显示信息;
 - 3.9 更新了工程配置时的保存方式;

4. 修复问题说明：
 - 4.1 修复了对单个文件编译配置导致 CDK 闪退的问题;
 - 4.2 修复了 cdk-make.exe 工具在编译时莫名生成额外目录的问题;
 - 4.3 修复了一些情况下错误弹窗信息显示不完整的问题;
 - 4.4 修复了打开某些文件时出现的一些莫名窗口的问题;
 - 4.5 修复了 Reset View to Defaults 时主题也会改变的问题;
 - 4.6 修复了内置 CSKY 工程模板的描述不规范的问题;

CDK-Release V1.16.2

1. 工具集成说明：
 - C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz
 - C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20190802.tar.gz
 - RISCV32: riscv-mingw-20181229.tar.gz
 - C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.4.02.1-20190422-1853.zip
 - cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190329-1549.tar.gz
2. 修复问题说明：
 - 2.1 修复了设置文件属性时出现的闪退问题;
 - 2.2 修复了内置 SDK 缺失宏定义的问题;

- 2.3 修复了 memset 函数对非 char 类型参数处理不合理的问题;
- 2.4 修复了两个中断函数写法逻辑一样时编译器的不合理优化问题;

CDK-Release V1.16.1

1. 从 CDK V1.16 版本开始不再支持 Windows XP 系统

2. 工具集成说明:

C-SKY ABIV1: csky-elf-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz

C-SKY ABIV2: csky-elfabiv2-tools-mingw-minilibc-20190321.tar.gz

RISCV32: riscv-mingw-20181229.tar.gz

C-Sky Debug Server : CSKY-DebugServer-windows-for-IDE-V5.4.02.1-20190422-1853.zip

cskysim: csky-qemu-3.0.0-win-20190329-1549.tar.gz

3. 功能新增、优化与更新说明:

3.1 更新了 OSTRace 的视图以及与 RTOS 的通信协议;

3.2 优化了工程的构建速度;

3.3 新增了静态代码检查功能;

3.4 新增了 SDK 组件包网络升级管理功能;

3.5 新增了 git 插件, 用户可以在 CDK 中使用 git 插件管理自己的工程;

3.6 新增了工程模板的 LD 文件的图形化显示功能;

3.7 优化了工程设置窗口初始化脚本、LD 文件的选择与打开文本的功能;

3.8 优化了工程设置窗口搜索路径输入的使用体验;

3.9 优化了组件属性配置搜索路径输入的使用体验;

3.10 优化了外设寄存器配置界面的操作和使用体验;

3.11 优化了调试状态下, Memory 窗口列宽显示的使用体验;

3.12 优化了自动升级过程中的鲁棒性, 保证了大部分升级异常产生时, 都可以继续完成升级过程;

3.13 新增了出现闪退问题时, 自动上传 crash 信息的功能;

3.14 新增了调试状态下, Locals 和 Watches 窗口变量进制显示记忆的功能;

3.15 优化了代码跳转快捷操作时的鼠标显示;

3.16 更新了新建工程的 Search 栏显示;

3.17 优化了调试状态下, 反汇编窗口的显示;

3.18 改进了调试状态下, 反汇编窗口地址输入框功能;

3.19 增加了芯片初始化图形显示的缩放功能;

3.20 改进了新建工程窗口的工程列表显示层级;

3.21 改进了 ProjectView 中切换 BuildConfig 时的卡顿问题;

3.22 改进了编码时回车大括号自动对齐的功能;

3.23 新增了用户体验计划, 用户在首次使用 CDK 时可以选择是否加入此计划;

3.24 改进了寄存器窗口的使用体验;

4. 修复问题说明:

4.1 修复了 soft reset 后一些硬件无法进入调试状态的问题;

4.2 修复了在构建工程时，某些情况下，一些已经不在 ProjectView 视图中的仍然会被编译的问题；

4.3 修复了某些情况下，组件目录会非预期增加目录结构的问题；

4.4 修复了某些情况下，文件保存按钮状态不合理的问题；

4.5 修复了某些情况下，recent workspace 选项状态不合理的问题；

4.6 修复了联网状态下，SDK 管理界面刷新卡顿的问题；

4.7 修复了某些情况下，删除多个工程，导致 CDK 闪退的问题；

4.8 修复了修改工程名的工程，无法通过 CDK 在磁盘中删除的问题；

4.9 修复了新风格时的调试状态下，Memory 地址输入框显示不合理的问题；