## 自动控制理论 B

## 直线电机一级倒立摆综合设计实验

实 验 名 称 : 直线电机一级倒立摆综合设计实验

姓 名:朱方程

学 号: SZ170410221

班 级: SZ1703202

撰写日期: 2020.7.8


哈尔滨工业大学(深圳)

## 根据根轨迹法设计控制律

• 被控对象

$$G_0(s) = rac{3}{s^2 - 29.4}$$

易知被控对象有一个在右半平面的极点,系统不稳定,利用matlab画出原系统的根轨迹



按照稳定性要求,希望使根轨迹往左移动,期望的闭环主导极点位于其左侧,可以通过串联超前校正环节使根轨迹左移。

根据指标: 取  $\sigma_p \leq 8\%, t_s \leq 0.38s$ 

则有

$$\left\{egin{aligned} \xi \geq \cos(\arctanrac{-\pi}{\ln\sigma_p}), \sigma_p \in (0,1) \ \omega_n > rac{3.5}{t_o arepsilon} \end{aligned}
ight.$$

取  $\xi=0.6266, \omega_n=14.6997$ ,闭环主导极点为  $s_{1,2}=-9.2105\pm11.4564j$ 


• 则超前环节产生的幅角为

$$\phi = (2l+1) \times 180^{\circ} - \angle G_0(s) = 67.8718^{\circ}$$

利用最小极零比法, 求出超前校正环节的零极点为

$$\left\{ egin{aligned} p_c &= |s| rac{\cosrac{1}{2}( heta - \phi)}{\cosrac{1}{2}( heta + \phi)} \ p_c &= |s| rac{\cosrac{1}{2}( heta + \phi)}{\cosrac{1}{2}( heta - \phi)} \end{aligned} 
ight.$$

检验得根轨迹为



期望的闭环主导极点仍在该根轨迹左侧,造成该误差的原因可能是磁悬浮系统的数学模型与实际的 模型有较大误差,导致理论的校正环节无法满足所给的指标。

解决办法:将极点再往左移,可以使根轨迹继续左移,动态性能提高。取极点为-67.577

取增益为300,可获得很小的稳态误差。

故校正环节为

$$G_c = rac{300(s+12.2372)}{s+67.577}$$

仿真结果显示系统稳定,但是实际的控制系统并不稳定,倒立摆无法稳定地倒立。

经排查,可能的原因是再推导倒立摆的模型时,出现了疏忽,从式 (3-10a) 推到 (3-10b) 时,应 当为

$$2F_f+rac{4}{3}ml\ddot{\phi}-mg\phi=m\ddot{x}
ightarrow\ddot{\phi}=rac{29.4\phi}{4l}+rac{3\ddot{x}}{4l}-rac{6F_f}{4ml}$$

忽略  $F_f$  得到的被控对象传递函数应为

$$G_0(s) = rac{4}{s^2 - 39.1}$$

设计校正环节

$$G_c = rac{300(s+11.429)}{s+67}$$

用此控制器有较好的控制效果,倒立摆可以处于稳定。