# 自动控制理论 B

# 倒立摆实验

实 验 名 称 : 倒立摆的状态反馈控制

姓 名:朱方程

学 号: SZ170410221

班 级: SZ1703202

撰写日期: 2020.7.8

## 一、状态反馈增益计算

#### 二状态反馈

角度和角速度

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\ddot{x}]$$

$$y = \begin{bmatrix} \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

对于

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

有

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 29.4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \ D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

首先判断系统能控性, 利用能控性矩阵判据

$$Q_c = egin{bmatrix} 0 & 3 \ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

计算出 rank  $Q_c=2$ ,系统能控,可以通过状态反馈进行极点配置。

设状态反馈为 u = Fx + v,

已知系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^2 - 29.4$$

期望的闭环系统极点为 $-4\pm3j$ , 其特征多项式为

$$(s+4+3j)(s+4-3j) = s^2 + 8s + 25$$

从而得到

$$\bar{F} = \begin{bmatrix} -29.4 - 25 & 0 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -54.4 & -8 \end{bmatrix}$$

变换阵为

$$P = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

状态反馈增益矩阵 F

$$F = \bar{F}P^{-1}$$
= [-18.1333 - 2.6667]

角度和角速度、速度

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 29.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

$$y = [\phi] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

对于

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

有

$$A = egin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \ 29.4 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = egin{bmatrix} 0 \ 3 \ 1 \end{bmatrix}, C = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \ D = egin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

首先判断系统能控性, 利用能控性矩阵判据

$$Q_c = egin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \ 3 & 0 & 88.2 \ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算出  $Q_c=3$ ,系统能控,可以通过状态反馈进行极点配置。

设状态反馈为 u = Fx + v,

已知系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^3 - 29.4s$$

期望的闭环系统极点为 $-6 \pm j$ , -4, 其特征多项式为

$$(s+4)(s+6+j)(s+6-j) = s^3 + 16s^2 + 85s + 148$$

从而得到

$$\bar{F} = [ -140 \quad -114.4 \quad -16 ]$$

变换阵为

$$P = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -29.4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ -29.4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

状态反馈增益矩阵 F

$$F = \bar{F}P^{-1}$$
= [-38.1333 -6.9206 4.7619]

#### 四状态反馈

角度和角速度、位移、速度

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} [\ddot{x}]$$

对于

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

首先判断系统能控性, 利用能控性矩阵判据

$$Q_c = egin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \ 3 & 0 & 88.2 \ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算出  $Q_c=3$ ,系统能控,可以通过状态反馈进行极点配置。

设状态反馈为 u = Fx + v,

已知系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^4 - 29.4s^2$$

期望的闭环系统极点为 $-6\pm j,-4,-6$ , 其特征多项式为

$$(s+4)(s+6+j)(s+6-j) = s^4 + 22s^3 + 181s^2 + 658s + 888$$

从而得到


$$ar{F} = [ -888 \quad -658 \quad -210 \quad -22 ]$$

状态反馈增益矩阵 F


$$F = \bar{F}P^{-1}$$
  
=  $\begin{bmatrix} -54.4218 & -34.0136 & 109.2739 & 20.0045 \end{bmatrix}$ 

### 二、实时控制界面图


#### 二状态




#### 三状态



#### 四状态




## 三、各变量随时间的演化曲线




#### 二状态-位置




三状态-角度




#### 三状态-位置



#### 四状态-角度





## 四、实验过程中碰到的问题及解决办法

又控制界面得知,状态反馈是以负反馈形式实现的,而我在计算过程中均是以正反馈形式计算,故 在填入控制器数据时,应将所计算的反馈矩阵中的所有元素均加一个负号。