

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Assessoria de Coleta Domiciliar e Seletiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

São Paulo, 26 de fevereiro de 2026.

Ofício nº 34/2026/SP-Regula**ASSUNTO: Atraso na coleta.**

Prezado Senhor,

Conforme Portaria nº 05/AMLURB-G/2013 de 11/07/13, encaminhamos para conhecimento de V.S.^a este Termo de Notificação de Irregularidade com o boletim de vistoria do dia **24/02/2026** e imagens, referente a **“Atrasar a coleta de circuito ou setor acima da tolerância de duas horas”**.

A não conformidade sujeita essa concessionária a sanção prevista no Contrato de Concessão **026/SSO/04** e cláusula 19.5.III “J” da Resolução nº 108/AMLURB/2017.

Essa concessionária poderá oferecer esclarecimentos quanto ao caso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento deste ofício.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

À

Ilmo: Sr(a). Ervino Nitz Filho**Diretor Presidente****Ecourbis Ambiental S.A.**

Rua João Francisco Delmas, 117 - Campo Limpo

São Paulo - SP

**Luiz Felipe Lopes Soares****Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia**

Em 26/02/2026, às 10:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151779067** e o código CRC **3D265861**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2026/0000008-6

SEI nº 151779067



Prefeitura Municipal de São Paulo
spRegula

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo

Anexo II

BOLETIM DE VISTORIA - Coleta de RSD

Nº

Agrupamento: **SE**

SP: **IP**

Data: **24/02/2026**

Horário: **09:58**

Contrato de Limpeza Urbana: **026/SSO/04**

Setor: **18** Local/Trecho: **R. Maurice Denis; Rua José Geraldo Vieira; Rua Prof. João Ramos da Costa; R. Pedro Padovani; R. José Pereira Barreto; R. Carlos Mota Marchi**

Periodicidade / Frequência: **TER/QUI/SAB - DIURNO**

Item Vistoriado: (X) A () B () C-Domiciliar () C-Seletiva

ITEM AVALIADO	CONFORMIDADE					
A. COLETA DOMICILIAR						
1. Coleta Domiciliar Manual	()	Sim	(X)	Não	()	Não vistoriado
2. Coleta Domiciliar Mecanizada	()	Sim	()	Não	(X)	Não vistoriado
3. Coleta de Favela	()	Sim	()	Não	(X)	Não vistoriado
4. Operação Centro (Agrupamento-NO)	()	Sim	()	Não	(X)	Não vistoriado
5. Equipe	()	Sim	()	Não	(X)	Não vistoriado
6. Veículo-Placa:	()	Sim	()	Não	(X)	Não vistoriado
B. COLETA SELETIVA						
1. Coleta Diferenciada	()	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
2. Coleta Containerizada	()	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
3. Equipe	()	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
4. Veículo-Placa:	()	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
C. EQUIPAMENTOS AUXILIARES						
1. Lutocar	()	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
	Qtde:		Qtde:			
2. Contêiner/Compactador:	(X)	Sim	()	Não	()	Não vistoriado
	Qtde: 2		Qtde:			
Especificação da não conformidade:						
A fiscalização de rotina foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2026, iniciada às 09:58 da manhã, no setor IP18 (subprefeitura do Ipiranga), de coleta domiciliar. As coletas deste setor são realizadas às terças, quintas e sábados no período diurno. Durante a fiscalização do setor IP18, constatou-se atraso na coleta superior a duas horas permitidas. De acordo com o site de horário da coleta da ECOURBIS, os resíduos sólidos domiciliares da Rua José Geraldo Vieira deveriam ter sido retirados às 08:05, enquanto os resíduos sólidos domiciliares da Rua Professor João Ramos da Costa deveriam ter sido retirados às 08:15. A fiscalização compareceu ao local às 10:25 e constatou, como se percebe pelas fotografias do relatório que houve atraso superior a duas horas em ambas as ruas.						
Observações: Havia 2 contêineres na Rua Maurice Denis						

Coordenador

Resp. pela Digitação:

Resp. pela Vistoria:

Documento assinado digitalmente

Data: ____/____/____

Data: **25/02/2026**



LUIZ FELIPE LOPES SOARES
Data: 26/02/2026 10:39:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

MARIA RAQUEL BAETA MEIRELES
Data: 25/02/2026 13:39:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Raquel B Meireles
Fiscal de Serviços Públicos



GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DE POSTURAS | GFISP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

COLETA DOMICILIAR

COLETA DOMICILIAR

Fevereiro | 2026

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS

FOLHA DE INFORMAÇÕES SOBRE A FISCALIZAÇÃO

CONCESSIONÁRIA: ECOURBIS AMBIENTAL S.A. (ECOURBIS)

NÚMERO DO CONTRATO: 026/SSO/2004

CNPJ: 07.037.123/0001-46

OBJETO FISCALIZADO: Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos comum e resíduos de serviços de saúde.

LOCAL: Rua José Geraldo Vieira e Rua Prof. João Ramos da Costa

DATA: 24/02/2026

HORÁRIO: 09:58

FISCAL RESPONSÁVEL: Maria Raquel Baeta Meireles

RF: 000221

FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA: --

PROCESSO SEI Nº: --



Documento assinado digitalmente

MARIA RAQUEL BAETA MEIRELES

Data: 25/02/2026 13:39:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CODOM

1. Da Fiscalização

Trata-se de fiscalização de rotina realizada no dia 24 de fevereiro de 2026, iniciada às 09:58 da manhã. O setor fiscalizado foi o IP18 (subprefeitura do Ipiranga), de coleta domiciliar. As coletas deste setor são realizadas às terças, quintas e sábados no período diurno.

2. Da inconformidade

Durante a fiscalização do setor IP18, constatou-se atraso na coleta superior a duas horas permitidas. Como se demonstrará abaixo, por meio do site de horário da coleta da ECOURBIS, os resíduos sólidos domiciliares da Rua José Geraldo Vieira deveriam ter sido retirados às 08:05, enquanto os resíduos sólidos domiciliares da Rua Professor João Ramos da Costa deveriam ter sido retirados às 08:15.

A fiscalização compareceu ao local às 10:25 e constatou, como se percebe pelas fotografias abaixo, que houve atraso superior a duas horas em ambas as ruas.

Logradouro: Rua José Geraldo Vieira
Subprefeitura: IPIRANGA
CEP: 04193-230


Ver Horários

Dia	Domiciliar	Seletiva
Período	DIURNO	DIURNO
Segunda	-	-
Terça	08:05	-
Quarta	-	-
Quinta	07:50	-
Sexta	-	07:05
Sábado	07:55	-

Observações

Domiciliar: Atenção: Os horários, quando informados, estão sujeitos à defasagem em virtude dos seguintes fatores: aumento de resíduos disponibilizados no setor, principalmente às segundas e terças-feiras, trânsito, desvios, interdição de vias, e/ou quaisquer outros alheios à operação.

Horário de coleta disponibilizado no site da ECOURBIS, referente à Rua José Geraldo Vieira

Logradouro: Rua Professor João Ramos da Costa
Subprefeitura: IPIRANGA
CEP: 04193-240


Ver Horários

Dia	Domiciliar	Seletiva
Período	DIURNO	DIURNO
Segunda	-	-
Terça	08:15	-
Quarta	-	-
Quinta	07:55	-
Sexta	-	07:00
Sábado	08:00	-

Observações

Domiciliar: Atenção: Os horários, quando informados, estão sujeitos à defasagem em virtude dos seguintes fatores: aumento de resíduos disponibilizados no setor, principalmente às segundas e terças-feiras, trânsito, desvios, interdição de vias, e/ou quaisquer outros alheios à operação.

Horário de coleta disponibilizado no site da ECOURBIS, referente à Rua Professor João Ramos da Costa




Resíduos dispostos nos dois lados da Rua José Geraldo Vieira às 10:25.



24 de fev. de 2026 10:26:04
94 Rua José Geraldo Vieira
Parque Bristol
São Paulo

Resíduos dispostos na Rua José Geraldo Vieira às 10:26.



Resíduos dispostos na Rua José Geraldo Vieira às 10:25.



Resíduos dispostos nos dois lados da Rua José Geraldo Vieira às 10:30.



Resíduos dispostos na Rua Professor João Ramos da Costa às 10:27.



Resíduos dispostos na Rua Professor João Ramos da Costa às 10:27.

Secretaria

De: Luiz Felipe Lopes Soares <lfoares@SPREGULA.SP.GOV.BR>
Enviado em: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 11:05
Para: Maria Rita de Castro Jozimba Faria; Secretaria
Cc: Felipe Hoffmann Paulino; Kelly Maeli de Araujo; David Tegangno; Aila da Silva Gomes
Assunto: TNI 33, 34 e 35
Anexos: TNI 33.pdf; TNI 34.pdf; TNI 35.pdf

E-MAIL EXTERNO - Por favor, não clique em links ou abra anexos, a menos que você reconheça a origem deste e-mail. NÃO forneça seu nome de usuário ou senha.

Prezados
Bom dia,

Seguem TNIs 33, 34 e 35

Att;



Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Município de São Paulo

Luiz Felipe Lopes Soares

Geólogo

Rua Líbero Badaró, 425 33º andar Centro
01009 905 | São Paulo | SP
55 11 3396.7900 | 55 11 3396.7957
www.spregula.sp.gov.br

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.