#### HCIP-Datacom 分解实验 - 以太网交换安全

#### 臧家林制作




以太网交换安全 实验 1: 端口隔离 以太网交换安全 实验 2: 端口安全

=======

以太网交换安全 实验 1:端口隔离

为了实现用户之间的二层隔离,可以将不同的用户加入不同的 VLAN,但这样会浪费有限的 VLAN 资源。采用端口隔离功能, 可以实现同一 VLAN 内端口之间的隔离。用户只需要将端口 加入到同一隔离组中,就可以实现隔离组内端口之间二层数据 的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方 案。



企业内部的员工允许相互通信,属于企业外部的员工不允许相 互通信,外部员工与内部员工之间允许通信。

#### 基本配置

SW1: undo ter mo Sy sys SW1 vlan 10 int q0/0/1port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/2 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/3port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/4 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/23 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 q

SW2:
undo ter mo
sy
sys SW2
vlan 10
int g0/0/23
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
int g0/0/24
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
q

**SW3**: undo ter mo Sy sys SW3 vlan 10 int g0/0/1port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/2port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/3 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/4 port link-type acc

port default vlan 10 int g0/0/24 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 q

测试,几台 PC 在同一个 VLAN ,同一个网段是可以相互通信的

PC>ping 192.168.1.5 -c 1

```
PC>ping 192.168.1.5 -c 1

Ping 192.168.1.5: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.5: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=110 ms

--- 192.168.1.5 ping statistics ---
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 110/110/110 ms

PC>ping 192.168.1.6 -c 1

Ping 192.168.1.6: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=141 ms
```

#### 配置端口隔离

将 SW1 的 4 个接口配置为端口隔离,为外部员工提供服务

## SW1: int g0/0/1 port-isolate enable group 1 int g0/0/2 port-isolate enable group 1

int g0/0/3 port-isolate enable group 1 int g0/0/4 port-isolate enable group 1

#### 查看一下

display port-isolate group 1 查看所有创建的隔离组情况

[SW1]dis port-isolate group 1 The ports in isolate group 1: GigabitEthernet0/0/1 GigabitEthernet0/0/2 GigabitEthernet0/0/3 GigabitEthernet0/0/4

ping 测试一下。外部员工之间,不能通信,但可以与内部员工通信

192.168.1.1 不可以 ping 通 1.2 ,1.3 ,1.4 可以与 1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 通信


也可以创建两个组 ,group 1 , group 2 ,两个组内的 PC 是可以相互通信的

=======

#### 以太网交换安全 实验 2: 端口安全

配置端口安全功能,将接口学习到的 MAC 地址转换为安全 MAC 地址,接口学习的最大 MAC 数量达到上限后不再学习新的 MAC 地址,只允许学习到 MAC 地址的设备通信。这样可以阻止其他非信任用户通过本接口和交换机通信,提高设备与网络的安全性。

端口安全(Port Security)通过将接口学习到的动态 MAC 地址转换为安全 MAC 地址(包括安全动态 MAC、安全静态 MAC C 和 Sticky MAC)阻止非法用户通过本接口和交换机通信,从而增强设备的安全性。



int g0/0/1

port-security enable, 使能端口安全功能。 port-security mac-address sticky, 使能接口 Sticky MAC 功能。

port-security max-mac-num max-number,配置接口 Sticky MAC 学习限制数量。

缺省情况下,接口学习的 MAC 地址限制数量为 1。 port-security protect-action { protect | restrict | shutdown },配置端口安全保护动作。

缺省情况下,端口安全保护动作为 restrict。

restrict:丢弃源 MAC 地址不存在的报文并上报告警。推荐使用 restrict 动作。

protect:只丢弃源 MAC 地址不存在的报文,不上报告警。 shutdown:接口状态被置为 error-down,并上报告警。

port-security mac-address sticky mac-address vlan vlan-id ,

手动配置一条 sticky-mac 表项。

#### 基本配置

SW1: undo ter mo SV sys SW1 vlan 10 int g0/0/1 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/3 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/4 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/23 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 q

SW2: undo ter mo sy sys SW2 vlan 10 int g0/0/23 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 int g0/0/24 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 q

**SW3**: undo ter mo Sy sys SW3 vlan 10 int g0/0/1port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/2 port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/3port link-type acc port default vlan 10  $int \, g0/0/4$ port link-type acc port default vlan 10 int g0/0/24 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 q

## 配置端口安全

SW1:

int g0/0/1 port-security enable

默认接口学习的 MAC 地址限制数量为 1 PC1 ping 192.168.1.3 可以通,但 PC2 ping 192.168.1.3 就不可以通了

不通之后,查看 Trap 缓冲区记录的所有信息。 <SW1>display trapbuffer

<SW1>display trapbuffer
Trapping buffer configuration and contents : enabled
Allowed max buffer size : 1024
Actual buffer size : 256
Channel number : 3 , Channel name : trapbuffer
Dropped messages : 0
Overwritten messages : 0
Current messages : 6

#Nov 29 2017 13:17:37-08:00 SW1 L2IFPPI/4/PORTSEC\_ACTION\_ALARM:OID 1.3.6.1.4.1.2
011.5.25.42.2.1.7.6 The number of MAC address on interface (6/6) GigabitEthernet
0/0/1 reaches the limit, and the port status is : 1 (1:restrict;2:protect;3:shu tdown)
#Nov 29 2017 13:16:30-08:00 SW1 DS/4/DATASYNC\_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2

如果两个都要通,需要修改限制数量 int g0/0/1 port-security max-mac-num 5

使能接口 Sticky MAC 功能, 修改端口安全保护动作为

int g0/0/1
port-security mac-address sticky
port-security protect-action protect

dis mac-address sticky

# [SW1]display mac-address sticky MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Туре
5489-9814-1949 5489-98bf-740c		-	-	GE0/0/1 GE0/0/1	sticky sticky

Total matching items on slot 0 displayed = 2

# 也可以手工添加 int g0/0/1

port-security mac-addres sticky 5489-9800-0001 vlan 10

#### SW3:

要 ping 一下,有数据通过交换机,再去查看 int g0/0/1 port-security enable

## dis mac-address security

[SW3]display mac-address security MAC address table of slot 0:							
MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Type		
5489-98ee-3e25	10	-	-	GE0/0/1	security		
Total matching	items on slo	ot 0 di	splayed	= 1			