
# 浙江精功科技股份有限公司 2022年度研究院技术比武试卷

	姓名:	得分:
	一、判断题(每题1分共10分)	
alpha	1. 灰铸铁的抗拉和抗压的能力是相近似的。	( )
Ø	2. 在V带传动中,其他条件不变,则中心距	越大,承载能力越大。( √ )
	3. 在润滑良好的闭式齿轮传动中, 齿面疲劳	点蚀失效不会发生。(x)
	4. 弹簧是弹性元件, 能产生较大的弹性变形	,所以采用低碳钢丝制造。(×)
4	5. 圆柱度公差是控制圆柱形零件横截面和轴	向截面内形状误差的 <u>综合性</u> 。(√)
•	6. 基本偏差 a~h与基准孔构成间隙配合, 基	其中 b配合最松。( × )
	7. 可锻铸铁是可以锻造的铸铁。( × )	***
	8. 硬质合金中钴的含量越低其强度、硬度就	<u>越</u> 高。( × )
	9. 链传动是一种摩擦传动。( × )	,
	10. 代号为 6310的滚动轴承是角接触球轴承	。 ( × )
	6. 基本偏差 a~h与基准孔构成间隙配合,其中,h配合最松。( × ) 7. 可锻铸铁是可以锻造的铸铁。( × ) 8. 硬质合金中钴的含量越低其强度、硬度就越高。( × ) 9. 链传动是一种摩擦传动。( × )	
	1. 两个相互接触表面间的静摩擦系数( 🍑	)动摩擦系数。
	A) 大于 B) 小于 C) 等于	D) 不定 <b>V Y M</b> .
	2. 梁弯曲变形时,横截面上存在( D )两	两种内力。
	A) 轴力和扭矩 B) 剪力和扭矩	
	C) 轴力和弯矩 D) 剪为和 弯矩	)
双 树形外	3. 材料的弹性系数 E 愈大,则杆件的变形(	A ) 。
	A) 愈少 B) 愈大 C) 相等	D) 不定
$\Delta$	4. ( B )是链传动承载能力、链及链轮尺	寸的主要参数。
	A) 链轮齿数 B) 链节距 C) 链节数	D) 中心距
	5. 传动比大而且准确的传动是( D )。	
	A) 带传动 B) 链传动 C) 齿轮传动	d D) 蜗杆传动



11. 选择正确的俯视图。(B) (A) (B) (C) (D) ↔ 12. 某铝合金焊接件,需要检查焊缝表面缺陷,应选用( C ) B) 磁粉探伤法 C) 着色或<u>荧光渗</u>透探伤法 D) 超声波探伤法 13. 在切削加工时,不易生成积屑瘤的被加工材料是( D ) D) HT200 > 赌件机料 B) 45钢 C) 65Mn A) 40Cr 14. GCr15SiMn 钢的含铬量是: ( B ) B)(1.5%) (C) 0.15% (D) 0.015% A) 15% 15. 钢经表面淬火后将获得: ( A ) AX一定深度的马氏体 **机**核 B) 全部马氏体 D) 上贝氏体 C) 下贝氏体 16. 用于制造柴油机曲轴,减速箱齿轮及轧钢机轧辊的铸铁为( B ) B) 母墨铸铁 C) 灰口铸铁 D) 白口铸铁 A) 可锻铸铁 17. 适合不锈钢和有色合金的焊接方法是( B ) A) CO2气体保护焊 18. 材料为 20CnMnTi, 6 ~7级精度的齿 ( C ) A) 剃齿 B) 滚齿 D) 磨齿

- 19. 平键联接的键宽公差带为 h9, 在采用一般联接, 用于载荷不大的一般机械传动的固定联接时, 其轴槽宽与毂槽宽的公差带分别为(B)
  - A) 轴槽 H9, 毂槽 D10
  - B) 轴槽 N9, 毂槽 Js9 (N9)
  - C) 轴槽 P9, 毂槽 P9
  - D) 轴槽 H7, 毂槽 E9
- 20. 实现空间任意角度交错运动的传动为( C )
  - A) 蜗轮蜗杆传动
  - B) 直齿圆柱齿轮传动
  - 直齿锥齿轮传动
    - D) 螺旋齿轮传动
  - 三、填空题(每空格 0.5 分,共计 12 分)
  - 1. 力的三要素是指 大小、方向 和 作用线。

折断。后独,唐积、脸,望胜变形

- 2. 齿轮轮齿的失效形式有<u>轮齿භ</u>、<u>齿面疲劳</u>点蚀、<u>齿面磨损。齿面胶合和齿面</u> 塑性变形。
  - 3. 轴承 6308, 其代号表示的意义为<u>深沟球</u>轴承,内径为 <u>40mm</u>。
  - 4. 液压传动系统由动力部分、执行部分、控制部分和辅助部分组成。
    - 5. 在常用的螺纹牙型中<u>矩形</u>螺纹传动效率最高,<u>三角形</u>螺纹自锁性最好。  $\Delta$
    - 6. 根据采用的渗碳剂的不同,将渗碳分为 固体渗碳 液体渗碳 和 气体渗碳三种。
    - 7. 常用的回火方法有 低温回火、中温回火 和 高温回火。
  - 8. 孔、轴的 ES<ei 的配合属于 过盈 配合, EI>es 的配合属于 间隙 配合

## 四、综合应用题(共计48分)

## 1. 螺杆螺纹的牙型有哪几种?各有什么特点? (8分)

答:①三角形螺纹:牙形角为 60°、自锁性好、牙根厚、强度高,用作联接螺纹;(2分)

- ②矩形螺纹: 牙形角为 0°、传动效率最高,但牙根强度低、制造较困难、对中精度低、磨损后间隙较难补偿,应用较少:(2分)
- ③梯形螺纹: 牙形角为 30°、牙根强度高、对中性好、便于加工、传动效率较高、磨损后间隙可以调整,常用作双向传动螺纹;(2分)
- ④锯齿形螺纹:工作面牙形斜角为3°、非工作面牙形斜角为30°、效率高、牙根强度高,用作单向传动螺纹。(2分)

#### 2. 切削用量三要素? (5分)

答: 在一般切削加工中,切削要素包括切削速度、进给量和背吃刀量3个要素。 (两个以上2分)


切削速度:单位时间内刀具相对于零件沿主运动方向的相对位移为; (1分)

进给量:在单位时间内,刀具相对于零件沿进给运动方向的相对位移为;(1分)

背吃刀量: 待加工表面与已加工表面间的垂直距离。(1分)

# 3. 常用的夹紧机构有哪些? (5分)

答: 1. 斜楔夹紧结构 2、螺旋夹紧结构 3、偏心夹紧结构 4、铰链夹紧结构 5、 定心夹紧结构 6、联动夹紧结构 (一个 1 分, 五个以上 5 分) 4. 如图所示,两个孔均以底面为定位和测量基准,求孔 1 对底面的尺寸 A 应控制在多大范围内才能保证尺寸 60±0.060mm? (5 分)



解:根据题意,60±0.060尺寸为封闭环.

A = (60 + 40) mm = 100 mm


 $ESA = \{0.06 + (-0.02)\} \text{ mm} = +0.04 \text{mm}$ 

EIA= (-0.06+0.02) mm=-0.04mm


故 A=100±0.04mm



5. 指出图示轴系结构设计中的错误,在<u>错误之处标出数字</u>作记号,并说明是什么错误。(10分)



# 答:



- ①压盖无固定
- ②轴承类型选用错误
- 3键槽过长
- ④轴端无倒角,不容易安装
- ⑤箱体剖面线不一致
- ⑥齿轮无法安装。
- ⑦右端压盖应加调整垫
- ⑧箱体毛坯与齿轮发生干涉

(每项2分,答对5项及以上满分)

$$Vin = 900 \text{ r/min}$$

$$Z_1 = 30$$


$$Z_2$$

$$Z_3$$

$$Z_4 = 90$$

$$Z_4 = 90$$

- 6、图示两级直齿圆柱齿轮减速箱传动简图,输入端转速 900r/min, 驱动电动机 11KW;输入轴齿轮 m=2, Z<sub>1</sub>=30,齿轮宽 25mm;输出端转速 100r/min,输出轴齿轮 m=2,Z<sub>4</sub>=90,齿轮宽 40mm,要求:
  - 1) 确定两级传动比(均取整数)及齿轮2和齿轮3的齿数;
  - 2)估算中间轴的支承直径为 40mm,确定其材料牌号; 40cm 公片
  - 3)补充绘制中间轴组件的装配图,并在图上标注应当具有公差配合的尺寸及配合类型(15分)



答: 1) 减速器总传动比 i=900/100=9,Z<sub>2</sub>/Z<sub>1</sub>=3,Z<sub>4</sub>/Z<sub>3</sub>=3, Z<sub>2</sub>= Z<sub>1</sub>x3=30x3=90, Z<sub>3</sub>= Z<sub>4</sub>/3=90/3=30; (4分)

- 2) 选用 45#或 40Cr; (1分)
- 3) 装配图上加齿轮、键、轴承(右)、端盖(右)、调整垫(5 分),如下所示。配合尺寸包括轴承内圈与轴的配合尺寸 40js6,外圈与孔配合尺寸 70Js7,盘齿轮孔与轴的配合尺寸 40H8/h7,平键侧的配合尺寸 12N9 或 12JS9(5 分)

