Lfd. Nr.	Teil des Ausbildungsberufsbildes	Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse		Zeitliche Richtwerte in Wochen im	
				118. Monat	1936. Monat
1	2		3	4	4
			der Oberflächenbeschaffenheit und Werkstückstabilität mit Hilfe von Zeichnungen und Schablonen umformen		
		f)	Formteile durch Kleben, Vulkanisieren, Spannen und Pressen umformen		
		g)	Zuschnittschablonen anfertigen und einsetzen		
		h)	Zuschnittschablonen und Stanzformen unter Beachtung rationeller Einteilung, Qualität und Musterverlauf auflegen, Schnittkonturen markieren		
		i)	Bezugsmaterialien schnittmustergerecht zuschneiden und ausstanzen		
		j)	Markierungen auf den zugeschnittenen Teilen anbringen		
14	Gestalten, Kaschieren und Bearbeiten von Oberflächen (§ 6 Nr. 14)	a)	Oberflächenarten bestimmen, Werk- und Hilfsstoffe auswählen, Kaschiertechniken anwenden	12	
		b)	Nahtarten, insbesondere Saum-, Verbund-, Keder-, Raff-, Stummel-, Kapp- und Ziernähte, bestimmen		
		c)	Einbauteile mit Hand- und Maschinennähten verzieren		
		d)	Kleinteile mit Leder, Lederaustauschstoffen und Bezugsstoffen beziehen		
15	Grundlagen der rechnergestützten Produktion, Sichern und Überwachen der Prozessabläufe (§ 6 Nr. 15)	a)	Aufbau und Funktionszusammenhänge von Produktionsanlagen unterscheiden	12	
		b)	Betriebsbereitschaft von Produktionseinrichtungen sicherstellen		
		c)	Vorgaben der Produktionsplanung beachten und bei der Umsetzung der Planungsvorgaben im Arbeitsbereich mitwirken		
		d)	Produktionseinrichtungen in Betrieb nehmen		12
		e)	unterschiedliche funktions- und prozessorientierte Arbeitsaufgaben im Produktionsprozess ausführen		
		f)	betriebliche Materialflusssysteme unterscheiden, Materialfluss im Arbeitsbereich überwachen und sichern		
		g)	Störungen im Materialfluss und an Produktionsanlagen feststellen, eingrenzen, Fehlerbeseitigung einleiten		