

Gocator 扫描数据保存

版权所有 © LMI Technologies, Inc. FAE China 2023.3

目录

1 GS 文件	. 1
2 job 文件	. 1
3 回放数据	. 2



1 GS 文件

GS 文件的后缀为.gs, 其中包含所有作业,数据和传感器当前状态。在管理界面的支持类别中,在文件名中修改需要下载的 GS 文件的名称,单击下载,该 GS 文件保存在计算机的下载文件夹内。




图 1. GS 文件保存

2 job 文件

作业文件的后缀为.job,其中包含了扫描的配置参数与工具的设置参数等。在管理页面中的作业类别, 在作业列表中选择一个作业,单击下载,该作业保存在计算机的下载文件夹内。




图 2. Job 文件



3回放数据

回放数据的文件后缀为.rec, 其中记录了全部扫描的数据。单击下载按钮可以将保存的所有帧数据下载 到计算机的下载文件夹内。



3.1 CSV 格式回放数据:可以 CSV 格式导出回放数据,如果在扫描页面的扫描模式面板中启用收集亮 度值,则导出的 CSV 文件将包括亮度值数据(无法以 CSV 格式导出点云亮度值数据。只能将其单独导 出为位图)。



在扫描模式面板中,切换到轮廓或点云,切换到回放模式,单击导出按钮并选择所有数据为 CSV 格 式,将 CSV 格式回放数据保存到计算机的下载文件夹。在轮廓模式下,导出记录缓冲区中的所有数 据。在点云模式下,仅导出当前回放位置那一帧的数据。

- 3.2 BMP 格式亮度数据: 以 BMP 格式导出记录的亮度值数据,记录数据时必须在扫描模式面板中勾选 收集亮度值,以便导出亮度值数据。
- 3.2.1 以 BMP 格式导出记录的亮度值数据: 切换到回放模式,单击导出按钮,然后选择亮度值数据格式 为BMP。只会导出当前回放位置那一帧的亮度值数据。
- 3.2.2 将影像数据导出到 BMP 文件: 在扫描模式面板中, 切换到影像模式, 切换到回放模式, 单击导出 按钮并选择影像数据格式为 BMP。



图 5. BMP 文件导出

Gocator 扫描数据保存 2