
ZrS2 all-angle joint six-coefficient parameter trends
Independent
All-angle joint λ = 100
a1 (eV Å2)
a2 (eV Å2)
V1 (meV)
V2 (meV)
w1 (meV)
w2 (meV)
Twist angle (deg)