管脚	上电后Default状态	描述
1_P1.0	Input	RST_IN
2_P1.1	Input	喂狗信号
3_P1.2	Input	WTD SW EN
4_P1.3	Output L	开主板电
5_P1.4	Input	WTD HW EN
6_P1.5	Output H	LED
7_P1.6	MCU与CPU通讯脚1	I2C_SDA
8_P1.7	MCU与CPU通讯脚2	I2C_SDA

