


В рабочей зоне запрещается:



Работать с оборудованием, которое имеет дефекты и неисправности.

Работать с поверхностями, которые были недавно окрашены.

Использовать спецодежду, на которой есть пятна от веществ, способных гореть.

Допускать контакт материалов, которые могут гореть, с электрической проводкой и сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Производить работы в инженерных сетях, которые находятся под напряжением или заполнены опасными веществами.

Резать, сваривать или паять ёмкости без предварительной очистки их поверхностей от опасных материалов.

Работать с аппаратами для сварки на улице во время летних или зимних осадков.

Одновременно использовать газовое и электрооборудование.