



Организация рабочего места сварочного звена

При выполнении сварочных работ на открытых площадках необходимо организовать защиту бригады от неблагоприятных погодных условий



На рабочем месте устанавливается палатка. Она обеспечивает защиту сотрудников и оборудования от осадков, ветра и пыли.

