Bundesgesetzblatt

Teil I

2026 **Ausgegeben zu Bonn am 15. Oktober 2026** **Nr. 296**

Vierte Verordnung zur Änderung der Zweihundertsiebzehnten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Hannover)

Vom 13. Oktober 2026

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung verordnet aufgrund des § 33 Absatz 2 der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist:

Artikel 1

Änderung der Zweihundertsiebzehnten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Hannover)

Die Zweihundertsiebzehnte Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Hannover) vom 7. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 190), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 89) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen.

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 3.4 und 3.5 werden durch die folgenden Nummern 3.4 bis 3.6 ersetzt:

„3.4 TOLTA ONE FOXTROT DEPARTURE (TOLTA 1F)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 272,3° bis DV202; Linkskurve, bis DV257, bis ADSIN, bis ROLUK, bis TOLTA. DV202 ist mindestens in 3500 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV257 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV202 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV202	272,3	–	–	A3500+	–
5	Track to a fix	DV257	210,1	8,8	L	–	210
6	Track to a fix	ADSIN	174,7	5,6	–	–	–
7	Track to a fix	ROLUK	174,7	17,3	–	–	–
8	Track to a fix	TOLTA	174,8	16,0	–	–	–

3.5 VAXEV TWO FOXTROT DEPARTURE (VAXEV 2F)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 272,6° bis DV205; Linkskurve, bis DV206, bis VAXEV. DV205 ist mindestens in 3500 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV205 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV205 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV205	272,6	–	–	A3500+	210
5	Track to a fix	DV206	251,3	10,6	L	–	–
6	Track to a fix	VAXEV	265,4	5,2	–	–	–

3.6 WERRA FOUR FOXTROT DEPARTURE (WERRA 4F)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 272,3° bis DV202; Linkskurve, bis DV257, bis ADSIN, bis ROLUK, bis TOLTA, bis WERRA. DV202 ist mindestens in 3500 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV257 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV202 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV202	272,3	–	–	A3500+	–
5	Track to a fix	DV257	210,1	8,8	L	–	210
6	Track to a fix	ADSIN	174,7	5,6	–	–	–
7	Track to a fix	ROLUK	174,7	17,3	–	–	–
8	Track to a fix	TOLTA	174,8	16,0	–	–	–
9	Track to a fix	WERRA	147,4	15,5	–	–	–“.

b) Die Nummern 4.4 und 4.5 werden durch die folgenden Nummern 4.4 bis 4.6 ersetzt:

„4.4 TOLTA ONE SIERRA DEPARTURE (TOLTA 1S)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 270,3° bis DV255; Linkskurve, bis DV257, bis ADSIN, bis ROLUK, bis TOLTA. DV255 ist mindestens in 3000 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV257 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV255 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV255	270,3	–	–	A3000+	–
5	Track to a fix	DV257	210,1	9,5	L	–	210
6	Track to a fix	ADSIN	174,7	5,6	–	–	–
7	Track to a fix	ROLUK	174,7	17,3	–	–	–
8	Track to a fix	TOLTA	174,8	16,0	–	–	–

4.5 VAXEV TWO SIERRA DEPARTURE (VAXEV 2S)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 272,6° bis DV204; Linkskurve, bis DV206, bis VAXEV. DV204 ist mindestens in 3000 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV204 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV204 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV204	272,6	–	–	A3000+	210
5	Track to a fix	DV206	251,3	12,7	L	–	–
6	Track to a fix	VAXEV	265,4	5,2	–	–	–

4.6 WERRA FOUR SIERRA DEPARTURE (WERRA 4S)

1	Streckenführung Meldepunkte			nach dem Start		Anmerkungen	
				Anfangs-flughöhe	Mindest-reise-flughöhe		
2	Steigflug auf Kurs 270,3° bis DV255; Linkskurve, bis DV257, bis ADSIN, bis ROLUK, bis TOLTA, bis WERRA. DV255 ist mindestens in 3000 zu passieren. Bis zum Erfliegen von DV257 ist der Flug mit maximal 210 kt durchzuführen.			4000	–	Die Höhenbeschränkung bei DV255 ist aufgrund des militärischen Luftraums Wunstorf erforderlich. Kann die Vorgabe nicht eingehalten werden, ist ATC vor dem Anlassen der Triebwerke zu informieren.	
3	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
4	Course to a fix	DV255	270,3	–	–	A3000+	–
5	Track to a fix	DV257	210,1	9,5	L	–	210
6	Track to a fix	ADSIN	174,7	5,6	–	–	–
7	Track to a fix	ROLUK	174,7	17,3	–	–	–
8	Track to a fix	TOLTA	174,8	16,0	–	–	–
9	Track to a fix	WERRA	147,4	15,5	–	–	–“.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Langen, den 13. Oktober 2026

Der Direktor
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
Dr. Baumann



Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz