透明防护面具是一种用于提供面部保护的个人防护装备,以下是透明防护面具的操作手册:

# 1. 穿戴准备

拿起透明防护面具前先洗净双手,确保手部清洁。 检查透明防护面具是否有瑕疵或损坏,确保完好无损。 调整面具上的松紧带,以适应您的头部尺寸。

## 2. 穿戴面具

将透明防护面具放置在头部,使面具覆盖整个面部并且舒适贴合。确保面具下沿紧密贴合在下巴和脸部周围,避免空隙。 调整头部松紧带,确保面具稳固不松动。

### 3. 使用面具

在接触可能飞溅液体、飘尘等物质的环境下佩戴透明防护面具,保护面部不受侵害。

避免触摸面具表面,以免污染表面或造成交叉感染。 佩戴透明防护面具时,注意保持适当的清洁通风,避免面部不适。

#### 4. 清洁与维护

每次使用后,用清洁湿布轻擦透明防护面具表面,去除污垢和细菌。 避免使用含有酒精或漂白剂的清洁剂清洁面具,以免破坏材质。 定期检查面具是否有裂纹或变形,如发现问题及时更换。

# 5. 存放注意事项

将透明防护面具存放在干燥通风处,避免阳光直射和高温。 避免将面具与化学药品或尖锐物品放在一起,以免损坏面具材质。 存放面具时,避免与其他物品相互挤压,以保持面具的原有形状。

