NATIVE FAULT-TABLE PRINT-WIDTH CHECK

Condition	Policy	Reject / ΔC	New result (s)	D2/C8 pass	EOS miss	Energy (J)
No fault	Conservative	0 / 0	–	0/2	2	6566–6574
	RevTrace	0 / 0	–	1/2	1	5896–5911
Duplicate / late	Conservative	4 / 0	–	0/2	2	5701–5893
	RevTrace	4 / 0	–	1/2	1	5538–5846
Worker after ASR	Conservative	0 / 0	1.90–2.22	0/2	2	5182–5401
	RevTrace	0 / 0	2.15–2.21	0/2	2	5447–5647
Worker partial frame	Conservative	0 / 0	2.10–2.25	0/2	2	4775–5178
	RevTrace	0 / 0	1.76–2.23	0/2	2	5492–5594
Owner before durable	Conservative	0 / 0	86.42–108.08	0/2	2	24549–28019
	RevTrace	0 / 0	64.61–107.09	0/2	2	19571–26557
Owner after durable	Conservative	0 / 0	83.90–87.05	0/2	2	22415–24200
	RevTrace	0 / 0	101.80–104.44	0/2	2	26483–27171