



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM10	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	俞雪磊、陈鹭、阴栋		
事件描述	2026 年 4 月 19 日，B-30CT 飞机执行 HO1353 浦东—吉隆坡航班（预计落地时间 23:20）。MCC 于 18:48 监控到 ANTI ICE CAPT AOA 伴随 AOA SENSOR 3FP1 故障信息。19: 00 签派评估后确认，该故障无法按照 MEL 30-31-04C 条款放行，19:36，MCC 提交 AOG 需求：C16291AB（AOA）、733902-1-2（PHC） AOG 值班员俞雪磊接报后，按照 AOG 快反手册立即响应，第一时间联系吉隆坡当地维修单位 ADE 及当地航司核实库存，同时结合当前航班情况，在深圳当地寻找到资源，同步评估深圳—吉隆坡的手提货保障方案。 维修支持经理阴栋，在获悉深圳—吉隆坡的手提货保障方案后，立即联系深圳驻外机务，部署深圳驻外乘坐深圳航班前往吉隆坡参与排故，并做好携带航材准备 20:10,AOG 主管陈鹭在接到俞雪磊消息后立即通过 Whatsapp 和国际电话与 ADE 航材 AOG 主管取得联系，20:20，确认 ADE 吉隆坡可支援 AOA 和 PHC，并向 ADE 寻求航材运输支援 20:45，俞雪磊向阴栋反馈航材运输可能存在困难，阴栋立即协调当地维修代理 POS 负责现场取件。 22:43，POS 顺利取到航材并送达内场 在本次 AOG 保障中，阴栋及时监控到不可放行故障信息，果断提交 AOG 航材需求，为后续故障处置争取到宝贵时间，并且组织深圳驻外乘坐最近航班，成功赶赴吉隆坡为后续航材更换和检查提供可靠保障；陈鹭与俞雪磊全程高效联动、紧密协作，展现出极强的应急处置与跨方协同能力。从信息上报、资源寻源、外部协调到方案优化，各环节衔接顺畅、分工明确，实现了内部高效联动与外部资源快速落地，最终仅花费约 3 小时即完成一次国际 AOG 航材保障，在航班落地前完成航材交接，为后续故障航材更换、航班及时恢复运行提供有力支持，成功避免一起国际航班的恶性延误。特为阴栋、俞雪磊、陈鹭申请正面作风加分		
车间主任/处室经理审批意见	签字： 日期： 		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。