



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM10	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	俞雪磊		
事件描述	4 月 11 日,B-226N 飞机执行 H01668 米兰—郑州航班,12:50 MCC 监控触发故障信息: ELEC BUS PWR CTRL UNIT L。该故障不符合 MEL 放行标准, 航班计划 15:01 落地郑州。为保障航班正常运行, MCC 于 13:20 提交郑州 AOG 航材需求, 申请件号 7000051H03 电源控制组件 1EA, 以保障飞机 AOG 情况。 AOG 值班员俞雪磊接报后快速响应, 参照 AOG 快反手册, 第一时间排查郑州本地及周边航材资源, 同步核查公司库存与上海 KLM 储备资源。13:35 确认属地无可用备件后, 立即制定运输方案, 启动我司 H02073 航班(14:50-17:05) 由浦东机场带件至郑州。 经排查获悉, B-207 飞机航后同样需更换该部件, 且该备件已领用至浦东内场。俞雪磊主动联动航线部门统筹调配资源, 优先调拨备件保障 B-226N 故障抢修需求, 同步规划后续领用上海 KLM 库存备件, 补齐 B-207 飞机维修所需航材。本次任务高效推进, 仅耗时约 50 分钟, 于 14:28 完成航材带上飞机, 随 H02073 航班安全运输至郑州。 本次 AOG 应急处置响应及时、资源统筹合理, 通过航班、库存联动调配, 高效完成紧急航材输送, 有效规避飞机故障滞留及航班长时间延误风险, 切实保障航班运行安全与运行效率, 特申请正面作风加分		
车间主任/处室经理审批意见	签字:  日期:		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。