



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM10	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	俞雪磊		
事 件 描述	4 月 11 日，B-30EQ 执飞 H01223 虹桥至南宁航班，预计 11:00 落地，后续计划执行 H01224 南宁—虹桥航班，计划起飞时间 12:05。航班运行期间，MCC 监控告警，飞机出现左侧机翼防冰低压故障，并伴随左防冰活门（9DL）异常提示。10:00，签派结合航路天气综合评估，该故障无法依据 MEL30-11-01B 条款保留放行。10:15，MCC 南宁站点紧急提交 AOG 航材需求，防冰活门（件号：38E93-6）与继电器（件号：E0244-28A0）。 AOG 值班员俞雪磊接报后快速响应，第一时间寻件南宁本地及周边航材资源，同步核查公司内部库存资源。10:26 核实，继电器可就地海航南宁求援，防冰活门本地及周边无可用备件。为保障航班运行，俞雪磊立即协调物流，从浦东库房紧急取件，安排库房加急打包，搭乘 CZ3262（12:05-15:05）浦东至南宁航班行李运输。 本次保障双线同步推进、高效落地：仅用时 105 分钟完成南宁本地继电器求援送至机下；同时抢抓时效，在南航航班起飞前 100 分钟，全程跟踪物流流转，确保防冰活门备件顺利装机发运，全力保障航班后续运行。 本次 AOG 应急处置响应及时、资源统筹合理，通过当地求援与自有库存紧急运输同步进行的方式，高效完成紧急航材保障任务，有效规避飞机故障滞留及航班长时间延误风险，切实保障航班运行安全与运行效率，特申请正面作风加分		
车 间 主任 / 处 室 经 理 审 批 意见	签字： 日期： 		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。