



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM10	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	俞雪磊、陈鹭		
事件描述	5 月 5 日,B-326H 飞机在伊宁机场处置刹车故障,完成 4 号刹车更换后,凌晨 02:34 现场机务反馈,恢复作业时刹车风扇出现叶片断裂故障。经 MCC 核查,该故障无适用放行依据及故障保留标准,飞机无法正常放行。 03:40,MCC 提交刹车风扇 AOG 需求,所需件号:4611135028 AOG 值班员俞雪磊接报后,即刻依照 AOG 快反处置手册,快速排查伊宁本地及周边航司航材库存,确认当地无可用备件。结合可支援备件库存地、航班时刻及协议物流运力综合评估,于 04:30 敲定最优运输方案:求援海航天府基地调拨备件,搭乘 CA2751(天府-伊宁,06:55-11:20)航班运送,为当时最快运输渠道。 经进一步核实,我司协议物流无法按时完成航班行李配载,赶不上此次航班运输。俞雪磊立即上报 AOG 主管陈鹭,陈鹭迅速敲定应急举措,联动 MCC 统筹协调,安排天府属地员工购买航班机票,采用人员随身手提航材的方式送往伊宁。 期间俞雪磊统筹物流完成航材提货并送至机场航站楼,陈鹭对接天府驻外人员敲定交接位置,最终 06:10 航材顺利完成交接,由驻外人员顺利携带登机随航班运输到位,航材顺利送达伊宁,维修工作按期开展 本次故障处置中,俞雪磊反应迅速、决策果断、并体现出针对潜在保障困难风险及时举手上报的优良意识,陈鹭积极协调,结合天府驻外机务资源,不拘泥于常规物流运输,突破常规协调 MCC 与驻外联动,最终保证航材顺利发运,第一时间送达伊宁,最大限度压缩航班延误时长,圆满完成此次外站 AOG 紧急航材保障任务,故特此申请正面作风加分,以资鼓励!		
车间主任/ 处室经理审 批意见	签字: 日期: 周怡萍		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。