



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM10	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	俞雪磊、韩鹏		
事 件 描 述	B-1681 飞机执行 HO2103 海口至贵阳航班，预定时间 09:53。08:25，MCC 监控到飞机触发 VENT SKIN VALVE FAULT 故障报文；09:00 贵阳 MCC 提报 AOG 航材需求，所需件号及数量：87292325V07 AEVC 计算机、VFT300B00 活门、NSA8205-178 密封圈 AOG 值班员俞雪磊、韩鹏接报后迅速响应，严格按照 AOG 快反处置流程高效开展保障工作。俞雪磊第一时间联系国航、多彩等航司核实备件库存，确认有可用备件，需进一步协调支援审批；在向多彩申请航材支援的同时，安排韩鹏提前对接当地物流，前往多彩贵阳库房待命等候。 经多轮沟通协调，多彩贵阳于 09:35 同意支援，并明确 VFT300B00 活门存放于外场库房，其余两项备件存放于内场库房。09:54 物流车辆抵达外场库房同步取件，同时协调 MCC 联动贵阳机场机务前往多彩内场库房分头领件。通过内外场双线并行、协同联动，全程仅用时 110 分钟，便将三项 AOG 航材顺利送达机下，高效完成本次 AOG 航材保障任务，有力保障了航班运行正常，避免航班延误加剧，故特此申请正面作风加分，以资鼓励！		
车 间 主 任/ 处 室 经 理 审 批 意 见	签字： 日期： 周 增 强		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。