



附件8：正面作风事件申报表

姓名	陈鹭	处室/车间	航材管理处
正面作风编号	ZM6	申报正面作风等级	I 级
申请加分人员	麻坤		
事件描述	2026 年 3 月 1 日，B-324D 飞机短停检查发现前厨房垃圾箱挡板门故障，现场临时清空封堵后，航后办理垃圾箱门组件（P/N：675852-61）DDC 无料需求。麻坤接到需求后不盲从流程、刨根问底，第一时间向办单人员逐项核实故障现象、结构状态与实际维修需求，精准判断故障为门板螺纹花掉导致下级件挡板无法安装。他结合历史同类保障经验，快速提出以修代换方案并同步 MCC 评估可行性，最终仅用 2 颗挡板螺钉即完成故障修复与撤除，避免整个组件更换，直接节约航材成本约 4.3 万元，以严谨务实、深究到底的作风实现高效低成本保障。 事件经过： 3 月 1 日：B-324D 飞机短停发现前厨房垃圾箱挡板门故障，临时清空封堵入口，航后发起垃圾箱门组件 DDC 无料需求。 3 月 2 日：麻坤上班后第一时间核查无料信息，主动追问故障根源，向办单人员逐项确认故障细、原因。 3 月 2 日：依托历史同类保障经验，麻坤立即向 MCC 反馈“以修代换”方案，沟通修复可行性并推动快速排工。 3 月 2 日当晚：航线执行航后维修，仅更换 2 颗挡板螺钉成功完成故障修复，顺利撤除保留，保障闭环。 总结： 麻坤在此次 B-324D 飞机垃圾箱门故障保障中，充分展现刨根问底、务求解决、追求实效的优良作风。面对常规无料需求，他不被动执行、不简单照搬流程，而是主动深挖故障本质、反复核实真实需求，坚持“问题不查清不松手、方案不最优不实施、结果不闭环不结束”，凭借扎实专业功底与丰富保障经验，大大降低了保障的时效及成本。 他以严谨细致、较真碰硬的工作态度，把“降本增效、精准保障”落到实处，充分体现航材管理人员专业尽责、深究细研、闭环解决问题的核心素养，特此申报为正面作风先进典型，恳请领导予以审批！		
车间主任/处室经理审批意见	签字： 日期： 		
备注			

注：如车间主任/处室经理认定为正面作风体现，而现有的证明作风条款及等级描述中无法覆盖时，可将相关情况填入备注，后续评估视情添加。