




JUNYAO AIR
吉祥航空



AOG排故经验交流故障处置





MEL,有M项

MEL,需工装

FDE,NO GO

B787 最低设备清单
B787 Minimum Equipment List
(V05R00)

依据 MMEL R19 版本日期: 2025 年 05 月 20 日
According to MMEL R19 dated: May 20 2025

公司批准: 贾勇、刘凯宇、郑晓铭



上海吉祥航空股份有限公司
Juneyao Air Co., Ltd.

维修提示 MT

类型 TYPE
快反手册

题目: 787 工具随机工卡使用管理制度快速反应手册
SUBJECT: Quick Action and Management Manual for 787 Onboard DOG dispatch tool bag

关键词: M项随机工卡使用, DOG, ACME, 备件, SPOILER, 网孔, U 盘 21-53-03, 21-61-02, 32-45-01
Key Words:

编号 MT NO.	版次 VER	章节 ATA	机型 MODEL	发动机/APU 型号 ENG. APU MODEL
MT-678-21-0065	1	21-52	B787	GENX-1B

B787随机器材包

- **随机器材包:**
- 工装12项: 评估 MEL中的放行工装
 - 航材39项: 盖板螺钉及配合洲际航材库保障的耗材;
 - 工具9项: 螺刀头、砂纸、内六角等;

机队不正常事件数据库

机队AOG需求清单

波音Schedule Interruption Top Drivers部件

外航司需求

快速恢复运行的可行性

洲际航材区域保障

件号	中文名称
7000051H03	电源控制组件BPCU
7000045H03	马达启动控制器CMSC
7001745H05	机长侧电动雨刮变压器
2-8330-2	远程数据集中器(主轮)
7010131H05	经济冷却活门ECV
77000-015	水位传感器
77000-016	位置传感器
HG2100BC02	惯性基准组件IRU
182513-001	电子模块GPM
C3805-901	电刹车供电装置EBPSU
CC0201PXXN95B	接触器开关HBBC
003CM00-0200	大翼防冰区域控制卡线路板
4091610-902	飞控模块FCM
2-8332-2	BSCU
1X0456352-00	灯组件
7001749H03	风挡雨刮组件
866-0020-101	TCAS/ATC天线
507AC101-501	驾驶舱门锁
182594-001	远程数据集中器RDC
7001746H05	副驾驶侧电动雨刮变压器
866-0077-101	音频控制面板ACP
504245-5	发动机构型盒
30295-0101	发动机主数据采集器MEDC
	数据集中器(前轮)
	雨刷传动轴
	垫片

洲际区域保障清单

日期	地点	事件摘要	处置策略
2024.05.25	意大利 米兰	计划04:15执行HO1668米兰-郑州航班，前序02:32开舱，04:17现场机务反馈有 RECIRC FAN UPR 状态信息，参考MEL保留；04:59关舱，05:10滑出，05:29接机组报飞机上有 PACK MODE R 咨询信息，机组按FCOM动作执行后出现PACK ACM R 状态信息，多次重置无效，该信息保留条目与RECIRC FAN UPR 信息的 保留条目冲突 ，MCC和机组确认故障后滑回处理，06:00 飞机滑到位，06:20 现场上机核实有PACK ACM R 和RECIRC FAN UPR 状态信息，后续经复位、测试等处置，仍无法消除故障，MCC制定排故方案，启动AOG，执行工作后于25日22:05飞机恢复适航状态。	随机M项工装 + 飞机自身潜力
2024.07.04	希腊 雅典	计划19:05执行 HO1658 雅典-浦东航班，12:23雅典短停滑入，14:20跟机机务报有 CCR GPM 1L 信息，无法放行，地面执行测试，故障消除，14:42故障重现，安排与 GPM 8R 对串 ，如故障转移，依据 MEL 保留放行，16:30对串后，软件加载出现问题，同时在阿姆斯特丹找到备件，18:00从公司服务器重新推送相应软件至飞机，19:10软件加载成功，依据MEL保留放行，AOG 取消，21:27关舱，22:02雅典滑出。	随机M项工装 + 飞机自身潜力
2025.06.07	希腊 雅典	计划19:05执行HO1658雅典- 浦东航班，前段浦东至雅典01:20起飞后，02:30MCC监控到飞机出现 WING ANTI-ICE SYS信息（不可在有结冰条件下运行） ，落地后尝试消除WING ANTI-ICE SYS信息，同时联系航材AOG在希腊区域寻找航材资源，飞机落地后信息转化为WING ANTI-ICE ZONE故障，15:42 AOG求援的大翼防冰区域控制卡放上航班，19:09 航材到位，由驻外开始安装，19:24 完成安装，19:53 完成软件加载工作，19:58 测试正常，通知AOC正常保障航班，21:25飞机滑出，21:42飞机起飞；此次事件判断为大翼防冰区域控制卡故障导致。	航材 AOG求援
2025.10.14	意大利 米兰	执行HO1667 郑州-米兰航班，01:24 监控到SPOILERS:的Advisory信息，01:43 跟机机务反馈落地后有信息，目前正在处理，后续执行04:15 HO1668米兰-郑州航班，已报AOC，依据FIM执行27 Primary Flight Control System, SYSTEM TEST, Spoilers (Electric)测试不通过，计划依据MEL 失效11号扰流板保留放行，工装随机工具袋有件 ，跟机人员准备开始执行M项，等待平台车保障，02:31 平台车到达机下，04:28 安装完工装，完成失效功能测试，04:33 符合舵面间隙满足手册要求，04:34 完成M项，可以正常保障后续航班，已通知机组和签派，05:52 关舱，06:21起飞，	随机M项工装

区域	航站	维修保障方式	维修代理公司	驻外人员	我司航班量	AOG保障资源	航材资源	工具资源
欧洲	曼彻斯特	外委	KLM	1人	每周3班	SRT、英航、维珍	机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
	布鲁塞尔	外委	NAYAK	1人	每周3班	TUI航空、布鲁塞尔航空	机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
	米兰	外委	NAYAK	跟机	每周2班	NEOS、汉莎工程	周转件配备、机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
	赫尔辛基	自我保障	N/A	1人	每周5班	芬航	机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
	雅典	自我保障	N/A	1人	每周4班	KLM、Aero service	机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
澳洲	悉尼	外委	HESTON	1人	每周4班	澳航	机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具
	墨尔本	外委	HESTON	1人	每周3班	澳航，维珍 MELBOUNE JET BASE	周转件配备、机轮、滑油、液压油	换轮工具和简单排故工具



JUNEYAO AIR
吉祥航空



Thank You

