Памятка кассира на Титан-А

Начало работы:

Включить КСА клавишей [X], после автоматического самотестирования КСА на дисплее отобразится [0 РЕГИСТРАЦИЯ].

Открытие смены:

1. Входим в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ]: нажать клавишу [ОПЛ], на дисплее отобразится [Регистрация Кассир 1], (Если кассиров несколько, ввести номер кассира), нажать [ОПЛ], ввести пароль кассира — по умолчанию «1» и нажать [ОПЛ], подтвердить время клавишей [ОПЛ] или ввести нужное время и нажать [ОПЛ], подтвердить дату клавишей [ОПЛ] или ввести нужную дату и нажать [ОПЛ]. На индикаторе отобразится "0,00".

Регистрация продаж:

- 1. Ввести стоимость товара
- * цена вводится с использованием разделительной точки, с учетом значащих нолей.
- *Если в чеке присутствуют несколько позиций товара по одинаковой стоимости, тогда сначала надо ввести количество товара, нажать клавишу [X] и потом ввести его стоимость.
 - 2. *Нажать* [#1] (1 секция) или [#2] (2 секция).
 - *Для оформления нескольких продаж в одном чеке повторить действия: 1 и 2.
- 3. *Нажать* [ПС], на индикаторе отобразится промежуточный итог. (При одной продаже [ПС] нажимать не надо)
 - 4. Ввести сумму, полученную от покупателя для подсчета оплаты со сдачей
 - 5. Нажать [ОПЛ] для закрытия чека (*ещё раз нажать [ОПЛ] для вывода копии чека).
 - *Для оплаты **по безналичному расчету**, после подсчета промежуточного итога [ΠC], нажать [$H\Phi$], затем [.]».
- *Для **комбинированной оплаты** после подсчета промежуточного итога [ПС], набрать сумму оплаты по безналу и нажать [НФ], затем [.], оставшаяся сумма будет пробита наличными после нажатия клавиши [ОПЛ]
- *Возврат : нажать клавишу $[H\Phi]$, затем клавишу[KOД], на дисплее появится [Bозвраты], набрать сумму, нажать клавишу[#1] или [#2] (секция, по которой была пробита эта сумма), нажать $[O\PiЛ]$
- *Возврат по безналу: повторить действия возврата наличных, вместо клавиши [ОПЛ] завершить чек последовательным нажатием [Н Φ], затем [.]

Промежуточный отчёт (Х-отчёт):

1.Нажать [**AH**], на дисплее отобразится [0 РЕГИСТРАЦИЯ], нажать [**1**] или выбрать клавишами [+%] и [-%], на дисплее [1 отчеты], нажать [ОПЛ], ввести пароль «55555» и нажать [ОПЛ] (3 раза), произойдёт распечатка X-отчета.

Закрытие смены (Z-отчет):

- 1. Клавишей [АН] перейти в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ]
- 2. Нажать [2] или выбрать клавишами [+%] и [-%] на дисплее [2 гашение], нажать [ОПЛ], вести пароль «55555» и подтвердить его клавишей [ОПЛ], на индикаторе отобразится: [Гашение за смену Z-омчет], нажать [ОПЛ], на экране [гашение обнулить? Нет], нажать [1], появится сообщение [гашение обнулить? Да], нажать [ОПЛ], после вывода контрольной ленты, на дисплее [Закрыть смену? Да] нажать [ОПЛ], произойдёт распечатка Z-отчета.
 - 3.Выключить КСА клавишей [X].

Подробнее ознакомится с функциональными возможностями КСА можно в "Руководстве по эксплуатации" идущим в комплекте с кассовым аппаратом.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- 1. Визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли.
- 2. Проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;
- 3. Проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.
- В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел.: +375(17)292-88-47, +375(17)2567804 или по адресу ЦТО ОДО «Компания-5»: г.Минск, ул.Притыцкого. д. 62/2.