




俯视图 / TOP VIEW



右视图 / RIGHT VIEW



主视图 / FRONT VIEW



1180 最大工作半径 (参考) / MAX. RADIUS REF.

技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 装配前清洗全部零件，去除毛刺和锐边。
- 关键法兰采用止口和圆柱销定位。
- 运动部件装配后手动检查全行程，不得卡滞。
- 紧固件按规定力矩拧紧，并作防松标记。
- 标注“参考”的尺寸仅用于总体布置，不作为加工依据。

第一角法 / FIRST ANGLE

明细栏 / BILL OF MATERIALS


序号	名称/NAME	数量	材料/MAT.	备注/NOTE
1	基础/Base	1	Q345B	
2	J1模块/J1	1	ASSY	
3	大臂/Upper arm	1	Q345B	
4	小臂/Forearm	1	Q345B	
5	腕部/Wrist	1	ASSY	
6	夹爪/Gripper	1	ASSY	

MKH-650四轴搬运机械手总装图

MKH-650 4-Axis Manipulator Overall Assembly


设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.	MKH-000	比例/SCALE	1:5
材料/MAT.	见明细栏 / SEE BOM	图幅/SHEET	A2




4×通孔 / 4× THRU HOLES¹

主视图 / FRONT VIEW




A-A 剖视 / SECTION A-A



技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 材料: Q345B / MATERIAL: Q345B.
- 未注尺寸公差按 GB/T 1804-m。
- 未注形状和位置公差按 GB/T 1184-K。
- 未注倒角 C1, 去除毛刺和锐边。
- 关键安装面表面粗糙度 Ra 1.6。



第一角法/FIRST ANGLE

基础法兰

Foundation Flange

设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.	MKH-101	比例/SCALE	1:2
材料/MAT.	Q345B	图幅/SHEET	A3


主视图 / FRONT VIEW

A-A 剖视 / SECTION A-A



技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 材料: 40Cr / MATERIAL: 40Cr.
- 未注尺寸公差按 GB/T 1804-m。
- 未注形状和位置公差按 GB/T 1184-K。
- 未注倒角 C1, 去除毛刺和锐边。
- 关键安装面表面粗糙度 Ra 1.6。



第一角法/FIRST ANGLE

重载夹指

Heavy Gripper Finger

设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.	MKH-401	比例/SCALE	1:2
材料/MAT.	40Cr	图幅/SHEET	A3