




俯视图 / TOP VIEW



右视图 / RIGHT VIEW



主视图 / FRONT VIEW



1180 最大工作半径 (参考) / MAX. RADIUS REF.

技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 装配前清洗全部零件，去除毛刺和锐边。
- 关键法兰采用止口和圆柱销定位。
- 运动部件装配后手动检查全行程，不得卡滞。
- 紧固件按规定力矩拧紧，并作防松标记。
- 标注“参考”的尺寸仅用于总体布置，不作为加工依据。

第一角法 / FIRST ANGLE

明细栏 / BILL OF MATERIALS

序号	名称/NAME	数量	材料/MAT.	备注/NOTE
1	基础/Base	1	Q345B	
2	J1模块/J1	1	ASSY	
3	大臂/Upper arm	1	Q345B	
4	小臂/Forearm	1	Q345B	
5	腕部/Wrist	1	ASSY	
6	夹爪/Gripper	1	ASSY	

MKH-650四轴搬运机械手总装图

MKH-650 4-Axis Manipulator Overall Assembly

设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.	MKH-000	比例/SCALE	1:5
材料/MAT.	见明细栏 / SEE BOM	图幅/SHEET	A2