

Alerta Operacional

7. Operação

7.9 A eficiência operacional é gerenciada através do estudo, análise e tratamento de desvios dos processos. Busca-se estabilidade e um contínuo alinhamento com o posicionamento estratégico da empresa em termos de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, produtividade e custo.



Procedimentos da Equipagem do Trem de Passageiros

8.1.1 – Comunicação

- a) Toda comunicação operacional realizada entre os responsáveis pela operação do trem de passageiros na cabine deverá ser clara e repetida de forma ativa e efetiva evidenciando entendimento da mesma;
- b) O maquinista só deve iniciar o processo de arrancada após ouvir e entender a ordem de autorização de partida emitida pelo empregado responsável em autorizar essa ação;**
- c) O rádio modelo “kenwood” deve estar sempre na faixa de comunicação com o responsável pelo serviço de bordo;

Alerta Operacional

7. Operação

7.9 A eficiência operacional é gerenciada através do estudo, análise e tratamento de desvios dos processos. Busca-se estabilidade e um contínuo alinhamento com o posicionamento estratégico da empresa em termos de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, produtividade e custo.



Procedimento do Chefe de Trem

Após autorização via rádio pelo maquinista, que o trem está parado na estação e que poderá abrir a porta de acesso, o chefe de trem deverá realizar o seguinte procedimento:

- 1 – Confirmar via rádio a mensagem do maquinista de trem parado e abertura da porta na estação (nome da estação);
- 2 – **O chefe de trem deverá ser o primeiro a desembarcar do trem na plataforma da estação ou parada em local estratégico de acordo com a localidade, verificado as condições de desembarque;**

- 1 – Informar no rádio da contratada que o trem irá partir;
- 2 – Caso não tenha nenhuma intercorrência por parte da contratada; deverá informar o nome ao maquinista via rádio e em seguida autorizar a partida do trem; **

**** Este item deverá ser repetido em todas as estações.**

Em parada nas em estações, para autorizar abertura das portas, e/ou recebimento de autorização para partir, deve haver um entendimento muito claro, e em nenhuma condição ter redução no padrão descrito.