

CENTRO DE EXCELÊNCIA FERROVIA BOLETIM DE SERVIÇO – 09/2022

De: Gerente do Centro de Excelência Ferrovia.

Para: Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

Data: 31/05/2022.

Assunto: Revisão do texto da regra 51.3 do ROF-PGS-002722 com uma nova redação.

REGRA REVISADA 51.3:

51.3 Trens com veículos sem freio devem cumprir requisitos de segurança abaixo:


a. Em formação em pátios de origem:

1. Em todos os trens o primeiro vagão/veículo ligado a tração e os três últimos vagões/veículos devem estar com os freios atuantes.
2. Na EFVM, em trens com tração distribuída é proibido que veículos sem freio viagem acoplados na parte traseira das locomotivas remotas.
3. Na EFC, em trens com tração distribuída é proibido que veículos sem freio viagem acoplados às locomotivas remotas e na cauda dos lotes.
4. O trem não pode formar blocos com mais de dois vagões/veículos simples para EFVM, mais de um vagão/veículo simples para EFC ou com mais de uma dupla de vagão/veículo geminados para ambas as ferrovias, ou seja, os veículos sem freio devem trafegar entre veículos com freio normal.

b. Durante a circulação de trens:

1. Em caso de evento operacional que necessite de isolamento de mais um veículo/dupla ligado a outro já isolado ou às locomotivas, o trem poderá prosseguir viagem. As informações de veículos sem freio ou isolados devem constar na passagem de serviço dos operadores de trens e serem informadas ao help desk.

2. Se identificado que o veículo da cauda não aplica freio de forma nenhuma, poderá prosseguir apenas até um local em que a manobra poderá ser realizada, desde que nesse percurso o trecho seja somente de rampa descendente.
3. Se identificado que o segundo ou terceiro vagão da cauda não aplica freio de forma nenhuma, o trem poderá prosseguir viagem até um local em que a manobra possa ser realizada, desde que não circule em rampas ascendentes.



Rafael Gaier Gomes
Gerente do Centro de Excelência Ferrovia