

ATENÇÃO MAQUINISTA

Para minimizar impactos na comunidade da região de Capoeirana, ao aproximar a PN acima do circuito da RH 90 (EH 90/91), KM 513+800, fica suprimido, em condições normais de circulação, o acionamento da buzina, mantendo a utilização do sino e farol oscilante. **Em situação de emergência ou homens trabalhando na via, a buzina deverá ser utilizada normalmente de acordo com os procedimentos.**

Propósito

Uma ferrovia segura, humana, diversa e eficiente

O que vamos perseguir em 2020 - 2024

