

# Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Katedra: Metrologii i Optoelektroniki

Imię i nazwisko dyplomanta: Bartosz Ziółek

Nr albumu: 113592

Forma i poziom studiów: stacjonarne II stopnia

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

#### Praca dyplomowa

Temat pracy: Wbudowany system pomiarowy dedykowany dla ręki robota

Opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Toczek

#### Zakres pracy:

- 1. Przegląd literatury na temat konstrukcji rak robotów oraz systemów ich sterowania
- 2. Projekt ręki robota
- 3. Projekt systemu pomiarowego
- 4. Projekt systemu sterowania ręką robota
- 5. Wykonanie, uruchomienie oraz przetestowanie prototypu urządzenia

Gdańsk, 2012 rok

#### OŚWIADCZENIE

Bartosz Ziółek

Imię i nazwisko Wydział Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Kierunek Elektronika i telekomunikacja (studia w jęz. angielskim) Data i miejsce urodzenia 27.07.1988 Olsztvn Adres ul. ŁUPSTYCH 55/9 11-041 Łupstych stacionarne Rodzaj studiów wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y \* do korzystania z mojej pracy dyplomowej: Wbudowany system pomiarowy dedykowany dla ręki robota do celów naukowych lub dydaktycznych1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005r.)<sup>2</sup>, a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: 3 \* ..... i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego. Gdańsk, dnia 30.09.2012 podpis studenta

- \*) niepotrzebne skreślić
- <sup>1</sup> Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r., załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnei PG
- <sup>2</sup> Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Art. 214 ustęp 6. jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisje dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
- <sup>3</sup> dotyczy prac dyplomowych realizowanych wspólnie

# Spis treści

| W  | ykaz używa | anych skrótów  | 7  |
|----|------------|--|----|
| 1. | Wstęp      |  | 9  |
| 2. | Przegląd l | iteratury oraz dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych rąk robotów                  | 10 |
|    | 2.1 Wy     | brane konstrukcje dłoni robotów humanoidalnych – struktury kinematyczne, systemy |    |
|    | pon        | niarowe oraz napędowe  | 10 |
|    | 2.1.1      | Dłoń Utah/MIT  | 10 |
|    | 2.1.2      | Konstrukcja robonauty  | 12 |
|    | 2.1.3      | Dłoń belgradzka/USC  | 12 |
|    | 2.1.4      | Dłoń cień  | 12 |
|    | 2.1.5      | Czarne palce   | 13 |
|    | 2.2 Zes    | tawienie popularnych i znanych projektów rąk robotów humanoidalnych              | 13 |
|    | 2.3 Nap    | pędy stosowane w robotyce  | 13 |
|    | 2.4 Sys    | temy pomiarowe oraz sterowania we współczesnych robotach humanoidalnych          | 13 |
| 3. | Projekt ma | anipulatora oraz systemu pomiarowego, główne założenia projektowe                | 13 |
|    | 3.1 Zało   | ożenia projektowe, podstawowe wymagania dotyczące ręki robota i dedykowanego     |    |
|    | syst       | emu pomiarowego  | 13 |
|    | 3.1.1      | Wybór rodzaju napędów stosowanych w projekcie                                    | 14 |
|    | 3.2 Proj   | ekt ręki robota  | 14 |
|    | 3.3 Zas    | ilanie manipulatora  | 19 |
|    | 3.4 Prze   | eznaczenie, zastosowanie prototypu   | 20 |
| 4. | Mechanik   | a ręki robota a system pomiarowy i sterowania robota                             | 20 |
|    | 4.1 Stru   | ktura manipulatora   | 20 |
|    | 4.2 Kin    | ematyka manipulatora   | 20 |
|    | 4.3 Dyr    | namika oraz statyka zaprojektowanego manipulatora                                | 20 |
|    | 4.4 Kor    | nstrukcja chwytaka   | 20 |
| 5. | Czujniki i | układy sensoryczne robota dedykowane dla projektowanego wbudowanego systemu      |    |
| 20 | miarowego  |  | 23 |

|     | 5.1 Ukł    | ady pomiarowe położenia i przemieszczenia                                      | 24 |
|-----|------------|--|----|
|     | 5.1.1      | Moduł sensoryczny położenia i przemieszczenia z czujnikami magnetorezystywnymi | _  |
|     | badanie    | czujników, prototyp modułu pomiarowego   | 24 |
|     | 5.2 Ukł    | ady sensoryczne zbliżenia i obecności  | 31 |
|     | 5.2.1      | Układ pomiarowy z czujnikami hallotronowymi                                    | 31 |
|     | 5.2.2      | Wzmacniacz czujnika optycznego   | 34 |
|     | 5.2.3      | Układ pomiarowy z czujnikami ugięcia   | 35 |
|     | 5.3 Ukł    | ady sensoryczne zmysłów  | 37 |
| 6.  | Napędy i r | mechanizmy stosowane w prototypie oraz układy sterowania – sterowniki napędów  | 38 |
|     | 6.1 Nap    | ędy z silnikami krokowymi  | 38 |
|     | 6.1.1      | Wybór scalonego sterownika silników krokowych                                  | 39 |
|     | 6.2 Ster   | ownik silnika krokowego na bazie układu A3977                                  | 40 |
|     | 6.2.1      | Opis układu A3977  | 40 |
|     | 6.2.2      | Projekt sterownika, zasada działania   | 41 |
|     | 6.2.3      | Uruchomienie i testowanie prototypu sterownika                                 | 43 |
|     | 6.3 Trai   | nslator sterownika silnika krokowego   | 45 |
|     | 6.3.1      | Projekt translatora sterownika silnika krokowego                               | 45 |
|     | 6.3.2      | Oprogramowanie translatora silnika krokowego                                   | 48 |
|     | 6.4 Serv   | womechanizmy   | 48 |
|     | 6.4.1      | Napęd z serwomechanizmami  | 48 |
|     | 6.4.2      | Sterowanie serwomechanizmów  | 48 |
|     | 6.5 Prze   | ekładnie mechaniczne   | 48 |
| 7.  | Sterowanie | e oraz planowanie zadań robota   | 50 |
| 8.  | Podsumow   | vanie, uwagi i wnioski końcowe   | 51 |
|     | 8.1 Dals   | sza wizja rozwoju projektu   | 51 |
|     | 8.2 Zna    | ne błędy konstrukcyjne zaprojektowanego urządzenia                             | 51 |
| Bił | oliografia |  | 53 |

| Załącznik 1.   |    |
|--|----|
| Schemat ideowy prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu A3977                    | 55 |
| Załącznik 2.   |    |
| Schemat płytki drukowanej prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu A3977         | 56 |
| Załącznik 3.   |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu | l  |
| A3977  | 57 |
| Załącznik 4.   |    |
| Schemat ideowy translatora sterownika silnika krokowego  | 58 |
| Załącznik 5.   |    |
| Schemat płytki drukowanej translatora sterownika silnika krokowego                             | 59 |
| Załącznik 6.   |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki translatora sterownika silnika krokowego               | 60 |
| Załącznik 7.   |    |
| Kod źródłowy mikrokontrolera translatora sterowników silników krokowych                        | 62 |
| Załącznik 8.   |    |
| Schemat ideowy modułu wzmacniaczy różnicowych czujników  | 64 |
| Załącznik 9.   |    |
| Schemat płytki drukowanej modułów wzmacniaczy różnicowych czujników                            | 65 |
| Załącznik 10.  |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki modułów wzmacniaczy różnicowych czujników              | 67 |
| Załącznik 11.  |    |
| Schemat ideowy układu czujników ugięcia  | 68 |
| Załącznik 12.  |    |
| Schemat płytki drukowanej układu czujników ugięcia   | 69 |
| Załącznik 13.  |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu czujników ugięcia                               | 70 |
| Załącznik 14.  |    |
| Schemat ideowy układu wzmacniaczy czujników KMZ50C   | 71 |
| Załącznik 15.  |    |
| Schemat płytki drukowanej układu wzmacniaczy czujników KMZ50C                                  | 72 |
| Załącznik 16.  |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu wzmacniaczy czujników KMZ50C                    | 73 |

| Załącznik 17.   |    |
|---|----|
| Schemat ideowy układu wzmacniaczy czujników hallotronowych                          | 74 |
| Załącznik 18.   |    |
| Schemat płytki drukowanej układu wzmacniaczy czujników hallotronowych               | 75 |
| Załącznik 19.   |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu wzmacniaczy czujników hallotronowych | 76 |
| Załącznik 20.   |    |
| Schemat ideowy prototypu regulatora obrotów wentylatorów                            | 77 |
| Załącznik 21.   |    |
| Schemat płytki drukowanej prototypu regulatora obrotów wentylatorów                 | 78 |
| Załącznik 22.   |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki prototypu regulatora obrotów wentylatorów   | 79 |
| Załącznik 23.   |    |
| Schemat ideowy konwertera UART/RS-485   | 80 |
| Załącznik 24.   |    |
| Schemat płytki drukowanej konwertera UART/RS-485                                    | 81 |
| Załącznik 25.   |    |
| Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki konwertera UART/RS-485                      | 82 |
| Załącznik 26.   |    |
| Dokumentacja czujnika CS3144  | 83 |
| Załącznik 27.   |    |
| Dokumentacja czujnika AH175   | 84 |
| Załącznik 28.   |    |
| Dokumentacja silnika CNC PROFI KJ   | 86 |
| Załącznik 29.   |    |
| Dokumentacja silnika FL34STH5804-002D   | 87 |
| Załącznik 30.   |    |
| Zawartość płyty CD-ROM dołączonej do pracy  | 88 |

### Wykaz używanych skrótów

```
A
```

**ATX** – (ang.) Advanced Technology Extended

В

**BLDC** – (ang.) Brushless DC motor (bezszczotkowy silnik z wirującym magnesem i komutacją elektroniczną uzwojeń)

 $\mathbf{D}$ 

**DAC** – (ang.) Digital to Analog Converter (przetwornik cyfrowo-analogowy)

**DC** – (ang.) direct current (prad stały)

DC-DC (DC/DC) – rodzaj konwertera przetwarzającego napięcie stałe na stałe o innej wartości

**Decay** (**Slow Decay**, **Fast Decay**) – tryby wolnego i szybkiego wygaszania prądu w uzwojeniu silnika krokowego

 $\mathbf{E}$ 

**EMC** - (ang.) ElectroMagnetic Compatibility (kompatybilność elektromagnetyczna)

Ι

IMU – (ang.) Inertial Measurement Unit (jednostka pomiarów inercjalnych)

N

NTC – (ang.) Negative Temperature Coefficient (o ujemnym współczynniku temperaturowej rezystancji)

P

**PCB** – (ang.) Printed Circuit Board (obwód drukowany)

**PM stepmotor** – (ang.) Permanent Magnet stepmotor (silnik krokowy z magnesem trwałym)

**PWM** – (ang.) Pulse-Width Modulation (modulacja szerokości impulsów)

R

**REPM** – (ang.) Rare Earth Permanent Magnet (magnes trwały wykonany z pierwiastków ziem rzadkich)

RS-485 – (ang.) Recommended Standard 485 (rekomendowany standard 485)

**RPM** – (ang.) Revolutions Per Min (obroty na minute)

 $\mathbf{S}$ 

**SSR** – (ang.) Solid State Relay – przekaźnik półprzewodnikowy

**SPI** – (ang.) Serial Peripheral Interface (szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych)

 $\mathbf{U}$ 

USB – (ang.) Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa)

#### 1. Wstęp

Metody pomiarowe i diagnostyczne pełnią ważną funkcję w robotyce. Są szczególnie istotne w przypadku trudnych pomiarów, jak na przykład pomiary dokładności odtwarzania trajektorii w przestrzeni roboczej przy dużych prędkościach przemieszczania kiści robota.

W ramach pracy magisterskiej oraz rozwijania własnej pasji związanej z automatyką i robotyką zrealizowano wbudowany system pomiarowy dedykowany dla ręki robota humanoidalnego. Został przedstawiony zarys aktualnego stanu wiedzy na temat wielopalczastych manipulatorów zwanych, jako ręce robotów lub zręczne dłonie robotów, na tle dostępnych i opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych rąk robotów. Zaproponowano eksperymentalną konstrukcję oraz innowacyjny system i instalację sterowania humanoidalną kończyną górną robota. Podjęto próbę replikacji kinematycznej oraz dynamicznej struktury ludzkiej ręki, gdzie najbardziej istotnym elementem jest system pomiarowy zastosowany w prototypie. Przeanalizowano niektóre najważniejsze prace prowadzone na świecie w ostatnich trzech dekadach, dokonano przeglądu dostępnych aktuatorów, sensorów oraz technologii sterowania ramionami robotów antropomorficznych. Przedstawiono niespotykane wcześniej podejście w projektowaniu systemów pomiarowych dedykowanych dla ramion robotów, proponując eksperymentalne podejście sterowania manipulatorem.

W ramach pracy magisterskiej wykonano następujące zadania:

- dokonano przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji robotów przemysłowych oraz humanoidalnych i systemów ich sterowania następnie sformułowano wymagania techniczne oraz technologiczne dla projektowanego urządzenia,
- zaprojektowano konstrukcję ręki robota,
- wybrano komputer wbudowany,
- wybrano czujniki oraz układy dopasowujące,
- zaprojektowano schematy ideowe sterowników silników krokowych, układów dopasowujących oraz wzmacniających sygnały sensorów robota,
- zaprojektowano oraz wykonano płytkę drukowaną prototypu sterownika silnika krokowego,
- zaprojektowano i wykonano oprogramowanie komputera wbudowanego oraz mikroprocesorów, gdzie brano pod uwagę zagadnienia sterowania z uwzględnieniem siły w układach ze sprzężeniem zwrotnym,
- wykonano prototyp ręki robota humanoidalnego,
- uruchomiono i przebadano działający prototyp.

Zaprojektowany system pomiarowy dedykowany jest dla manipulatora antropomorficznego.


# 2. Przegląd literatury oraz dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych rak robotów

# 2.1 Wybrane konstrukcje dłoni robotów humanoidalnych – struktury kinematyczne, systemy pomiarowe oraz napędowe

Dłoń ludzka jest jednym z najbardziej skomplikowanych, po mózgu, organów ludzkiego ciała. Jest przedmiotem studiów i badań nie tylko w medycynie, ale również w dziedzinie inżynierii. Poniżej przedstawiono krótkie opisy wybranych rozwiązań konstrukcyjnych dłoni robotów. Wymieniono wady i zalety opisanych konstrukcji. Część z przedstawionych rozwiązań została wykorzystana w opisywanym projekcie ręki robota. Znajomość prezentowanych konstrukcji ułatwiła proces projektowania systemu pomiarowego robota, dobór czujników oraz rodzaju napędów, pozwoliła uniknąć znanych już błędów konstrukcyjnych i zbudować system ponosząc jak najmniejsze koszty finansowe.

#### 2.1.1 Dłoń Utah/MIT

Dłoń Utah/MIT (ang. *The Utah/MIT Hand*) została opracowania przez Centrum Inżynierii Projektowej na Uniwersytecie w Utah oraz w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Instytucie Technologicznym w Massachusetts. Konstrukcja efektora końcowego robota miała funkcjonować jako narzędzie badawcze ogólnego przeznaczenia do badań sprawności podobnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pierwotnie miała przypominać ludzką dłoń, ostatecznie przypominała quasiantropomorficzną dłoń z trzema palcami oraz jednym kciukiem. Powodem, dla którego konstrukcja miała przypominać ludzką dłoń były, w pierwszej kolejności, badania systemu pomiarowego oraz czujników stosowanych wcześniej w podobnych konstrukcjach, po drugie, umożliwienie badaczom porównania oraz odwzorowywania operacji ręki ludzkiej za pomocną mechanicznej ręki robota. Strukturę mechaniczną danej konstrukcji przedstawia rysunek poniżej.




Rys. 2.1 Konfiguracja dloni Utah/MIT (wersja trzecia projektu, polączenia  $\theta$  są równolegie do podstawy) [1]

Wykorzystano ścięgno-pasowy mechanizm przy każdym z siłowników z szesnastoma stopniami swobody. W tego typu mechanizmach jeden koniec ścięgna jest połączony z siłownikiem pneumatycznym, natomiast drugi jest zamocowany na zawiasie, który znajduje się na przemieszczanym segmencie palca. W celu zapewnienia prawidłowego działania, dwa pierwsze połączenia każdego palca oddzielono w taki sposób, że ścięgna mogą być kierowane prawidłowo, co ma istotne znaczenie w systemie pomiarowym dedykowanym dla danego rozwiązania.

Czujniki wewnętrzne dłoni umieszczone są na każdym połączniu w celu pomiaru odchylenia kątowego. System czujników oparty jest na efekcie Halla. Czujniki działające na danej zasadzie umieszczone są w bliższym ogniwie a dwa magnesy samarto-kobaltowe, działające w konfiguracji dipola, są dołączone do dalszego ogniwa. Pozostałe czujniki umieszczone są w każdym z 32 modułów wykrywania napięcia ścięgien zlokalizowanych w nadgarstku. Wykorzystywane zostały również czujniki tensometryczne do pomiarów siły działającej na każdą z belek podtrzymujących napinacze ścięgien, w postaci lin.


Do każdego z dwóch przegubów zamocowano dwa ścięgna, co spowodowało, iż liczba siłowników wymaganych do ich poruszania podwoiła liczbę złączy palców. W wersji trzeciej projektu dłoni Utah/MIT wykorzystano podwójne siłowniki składające się z dwóch ciśnieniowych zaworów sterujących, dwóch cylindrycznych siłowników pneumatycznych. Cylindry siłowników, tłoki siłowników oraz pozostałe mechanizmy napędowe ważyły łącznie 20 kg.

# 2.1.2 Konstrukcja robonauty



Rys. 2.2 Konstrukcja The Robonaut Hand

### 2.1.3 Dłoń belgradzka/USC




Rys. 2.3 The Belgrade/USC Hand

# 2.1.4 Dłoń cień



Rys. 2.4 The Shadow Dextrous Robot Hand [2]

#### 2.1.5 Czarne palce



Rys. 2.5 Blackfingers [2]

- 2.2 Zestawienie popularnych i znanych projektów rąk robotów humanoidalnych
- 2.3 Napędy stosowane w robotyce
- 2.4 Systemy pomiarowe oraz sterowania we współczesnych robotach humanoidalnych
- 3. Projekt manipulatora oraz systemu pomiarowego, główne założenia projektowe
- 3.1 Założenia projektowe, podstawowe wymagania dotyczące ręki robota i dedykowanego systemu pomiarowego

Wszystkie schematy ideowe oraz projekty płytek PCB wykonano w programie DesigSpark.


#### 3.1.1 Wybór rodzaju napędów stosowanych w projekcie


Spośród trzech podstawowych rodzajów zespołów napędowych (klasyfikowanych w zależności od rodzaju wykorzystywanej energii do wprawienia w ruch mechanizmów robota): pneumatyczne, elektrohydrauliczne i elektryczne wybrano za podstawowy i jedyny w danym projekcie napęd elektryczny. Zaletami napędu elektrycznego są [3]:


- niezmienność parametrów pracy,
- zwarta konstrukcja silników oraz małe wymiary urządzeń sterujących,
- cicha praca (niski poziom szumów oraz wibracji),
- bezpieczeństwo pracy,
- brak zanieczyszczenia otoczenia,
- duża szybkość działania i wysoka dokładność przemieszczeń (dzięki zastosowaniu cyfrowych układów pomiarowych z czujnikami impulsowymi o dużej dokładności),
- eksploatacja z niewielką liczbą zabiegów konserwacyjnych (przede wszystkim, gdy użyte są silniki bezszczotkowe),
- dokładność i powtarzalność ruchów lepsza niż w przypadku napędów płynowych.

Część barkową robota napędzają silniki krokowe. Zalety i wady silników krokowych, decydujące o wyborze tego napędu elektrycznego, przedstawiono w rozdziale 6.1.


#### 3.2 Projekt ręki robota








Rys. 3.1 Schemat blokowy funkcjonalny systemu pomiarowego oraz napędowego robota



Rys. 3.2 Gotowy prototyp ręki robota - struktura mechaniczna


#### 3.3 Zasilanie manipulatora



Rys. 3.3 Blok zasilania manipulatora

Zasilanie komputera wbudowanego, mikrokontrolerów, sensorów oraz układów wzmacniających zostało rozdzielone od zasilania silników, przekaźników, serwomechanizmów oraz enkoderów. Zastosowano osobne zasilanie dla części cyfrowej manipulatora i osobne dla bloków mocy (napędy, enkodery). Każdy z zastosowanych zasilaczy osobno stabilizuje napięcia dla poszczególnych elementów projektu.

- 3.4 Przeznaczenie, zastosowanie prototypu
- 4. Mechanika ręki robota a system pomiarowy i sterowania robota
- 4.1 Struktura manipulatora
- 4.2 Kinematyka manipulatora
- 4.3 Dynamika oraz statyka zaprojektowanego manipulatora
- 4.4 Konstrukcja chwytaka



Rys. 4.1 Schemat blokowy chwytaka [4]



Rys. 4.2 Wykonany prototyp chwytaka - dłoń robota




Rys. 4.3 Wykonany prototyp dłoni robota

# 5. Czujniki i układy sensoryczne robota dedykowane dla projektowanego wbudowanego systemu pomiarowego

Układy sensoryczne w robotyce są ważnymi elementami konstrukcji robotów. W celu prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanej ręki robota wymagane było zaprojektowanie wielu układów pomiarowych służących do wprowadzania informacji o cechach mechanicznych, fizykochemicznych środowiska zewnętrznego, o orientacji oraz współrzędnych manipulatora i jego poszczególnych elementach składowych jak i stanie zewnętrznym środowiska otaczającego robota. Uzyskiwane dane wykorzystywane są do sterowania manipulatorem z zastosowaniem sprzężeń zwrotnych, sprzężonych z komputerem wbudowanym robota.

Stworzono klasyfikację układów sensorycznych na potrzeby pracy na podstawie [3] oraz [4], co zobrazowano na rysunku Rys. 5.1. Kolorem zielonym zaznaczono rodzaje czujników wykorzystywanych w projekcie.




Rys. 5.1 Klasyfikacja układów sensorycznych analizowanych oraz stosowanych w projekcie

#### 5.1 Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia

Cechą charakterystyczną robotów z układami pomiaru przemieszczenia jest konieczność rozpoczęcia pracy (również po zaniku napięcia zasilającego robota) od punktu bazowego (zwanego również referencyjnym), w którym następuje wyzerowanie liczników i inicjacja działania układu pomiarowego. W przypadku prezentowanej konstrukcji ręki robota sytuacja jest podobna – w celu rozpoczęcia pracy należy ustawić wszystkie segmenty manipulatora w punktach bazowych. W celu określenia danych punktów zastosowano czujniki zbliżenia i obecności opisane w następnym podrozdziale.

# 5.1.1 Moduł sensoryczny położenia i przemieszczenia z czujnikami magnetorezystywnymi – badanie czujników, prototyp modułu pomiarowego

Do pomiaru położenia skrajnych części poszczególnych segmentów robota w przestrzeni wykorzystano czujniki magnetorezystywne pola magnetycznego. Stworzono eksperymentalny moduł pomiarowy celem sprawdzenia dokładności pomiarów oraz ich przydatności w określaniu położenia w przestrzeni trójwymiarowej manipulatora.




Rys. 5.2 Schemat blokowy modułu pomiarowego pola magnetycznego

Na Rys. 5.2 przedstawiony został schemat blokowy zbudowanego prototypu modułu pomiarowego pola magnetycznego. Moduł czujników pola magnetycznego złożony jest z odpowiednio rozmieszczonych czujników natężenia pola magnetycznego (wykorzystywano czujniki KMZ10C oraz SS49), przewodów doprowadzających sygnały z czujników do modułu pomiarowego (w celu zwiększenia niezawodności pomiarów oraz dokładności podjęto próbę ekranowania przewodów, jednak nie stwierdzono żadnej


poprawy niezawodności). Głównym elementem widocznego na schemacie modułu pomiarowego jest mikrokontroler Atmega8 lub Atmega1280 w przypadku wykorzystania płytki Arduino MEGA. Moduł składa się również z układów dopasowujących oraz wzmacniających sygnały z czujników. W celu przesyłu danych do komputera wykorzystywany jest interfejs RS-485. Aplikacja dokonująca pomiarów napisana w języku C uruchamiana jest na komputerze wbudowanym wyposażonym w złącze RS-485 lub jeśli jest do dyspozycji konwerter RS-485 – USB – w port USB. Wykorzystując dany program odczytywane są pomiary ze wszystkich sensorów na podstawie których następuje interpretacja położenia magnesu w przestrzeni dwuwymiarowej bądź trójwymiarowej, w zależności od zastosowanego modelu matematycznego. Dzięki funkcji auto-kalibracji urządzenie nie wymaga przeznaczania sporych wysiłków na poprawne skalibrowanie.

Powodzenie próby dokonania poprawnych i dokładnych pomiarów zależało przede wszystkim od doboru odpowiednich czujników natężenia pola magnetycznego. Znaczną część czasu przeznaczono na rozeznanie i wybór właściwych czujników magnetorezystywnych: KMZ10C. Są to dość tanie elementy, których wykorzystanie pozwala na zbudowanie magnetycznego miernika położenia. Zastosowanie dokładniejszych, droższych czujników (np. KMZ51) pozwoliłoby na uzyskanie większej dokładności oraz pozwoliłoby na zmniejszenie liczby czujników wymaganych do poprawnego określania położenia obiektu w przestrzeni. Nie otrzymano oczekiwanych rezultatów przy wykorzystaniu tego modułu pomiarowego, jednak ze względu na podjętą próbę zastosowania czujników magnetorezystywnych w konstrukcji ręki robota (o danej metodzie pomiarowej stosowanej przy robotach humanoidalnych projektant nie znalazł żadnych informacji w dostępnej literaturze oraz Internecie) opisano w pracy przeprowadzone eksperymenty oraz wyciągnięto odpowiednie wnioski.


Zastosowany w module eksperymentalnym sensor to czujnik pola magnetycznego o dużej czułości wykorzystujący zjawisko megnetorezystancji. Stosowany jest do pomiaru natężenia pola magnetycznego. Jego działanie opiera się na zmianie rezystancji elektrycznej materiałów, z których został wykonany, poddanych działaniu pola magnetycznego. Struktura wewnętrzna czujnika zawiera pełny mostek magnetorezystywny. Czujniki tego rodzaju charakteryzują się dużą czułością. Schemat czujnika KMZ10C, jego struktura wewnętrzna oraz rozkład wyprowadzeń został przedstawiony poniżej na Rys. 5.3 oraz Rys. 5.4. Ze względu na specyfikę oraz konstrukcję płytki PCB modułu pomiarowego, możliwość ustawiania własnej konfiguracji urządzenia, konieczna jest znajomość wyprowadzeń czujnika, jego orientacji w przestrzeni względem położenia magnesu.



Rys. 5.3 Schemat czujnika KMZ10 – rozkład wyprowadzeń – struktura czujnika [5]



Rys. 5.4 Schemat czujnika KMZ10C – rozkład wyprowadzeń [5]




Rys. 5.5 Charakterystyka wyjściowa czujnika KMZ10 ( $H_y$ -natężenie pola magnetycznego,  $V_0$ -napięcie wyjściowe czujnika) [5]


Zobrazowane spektrum, zakres wykrywania pola magnetycznego przez czujnik, wykorzystywane w projekcie, pokazano na Rys. 5.6, natomiast na rysunku Rys. 5.5 przedstawiono charakterystykę wyjściową czujnika KMZ10C. W idealnych warunkach czujnik charakteryzuje się liniową charakterystyką wyjściową – co jest jego dużą zaleta. Wykorzystując sensor można dokonać pomiaru w dwóch

płaszczyznach H<sub>x</sub> oraz H<sub>y</sub> W projekcie wykorzystano pomiar pola magnetycznego w płaszczyźnie *y* (Rys. 5.4) , gdyż czujnik w takim położeniu, w odniesieniu do mierzonego pola magnetycznego, charakteryzuje się największą czułością oraz zakresem pomiarowym. Zakres pomiarowy, zgodnie z dokumentacją czujnika (sprawdzono doświadczalnie): -7,5 kA/m .. +7,5 kA/m, natomiast czułość to: 1,5 (mV/V)/(kA/m). Maksymalne napięcie zasilania czujnika wynosi 10 V.

Poprzez zastosowanie odpowiedniego układu wzmacniacza, możliwe stało się wykrywanie/mierzenie natężenia pola magnetycznego w odległości ok. 30-25 cm od źródła pola. Schemat zaprojektowanego układu wzmacniacza dedykowanego dla danego czujnika przedstawiono na Rys. 5.7. Poprzez zastosowanie rezystorów o większej wartości rezystancji możliwe jest zwiększenie wzmocnienia układu.




Rys. 5.6 Spektrum, zakres wykrywania pola magnetycznego przez czujnik KMZ10C - wizualizacja dokonana przez projektanta w programie Blender



Rys. 5.7 Układ wzmacniacza sygnału z czujnika KMZ10C

Właściwości czujników KMZ10C umożliwiają ich stosowanie w pomiarach prądu i pola magnetycznego, w czujnikach zbliżeniowych i układach pomiaru położenia.

Wyjścia sygnałowe czujników zbadano za pomocą oscyloskopu oraz multimetru, podczas przemieszczania magnesu względem czujnika na wykreślonej wcześniej, odpowiednio wyskalowanej tarczy (Rys. 5.8). Przy pomiarach nie można było wykluczyć działania pola magnetycznego Ziemi (zauważalna była zmiana sygnału wyjściowego przy przemieszczaniu czujnika KMZ10C względem powierzchni ziemi – przy odpowiednio dużym wzmocnieniu sygnału wyjściowego). Z wykorzystaniem czujnika KMZ10C wykrywano zmiany natężenia pola magnetycznego (po wzmocnieniu sygnału) ze znacznie większej odległości w porównaniu z wykorzystaniem innych dostępnych dla projektanta czujników hallotronowych.



Rys. 5.8 Schemat szablonu pomiarowego dla czujników pola magnetycznego (C - miejsce położenia czujnika)


Ważne było, jaki magnes został wykorzystywany do przeprowadzania testów wybranych czujników. Używając różnych magnesów (materiał z jakich zostały wykonane), o różnych wymiarach oraz różnym stopniu namagnesowania otrzymano inne wyniki przy pomiarze napięć wyjściowych (sygnałów wyjściowych) z czujników. W projekcie modułu wykorzystywano magnes ferrytowy.

Przebadano zmiany napięcia wyjściowego wybranego czujnika magnetorezystywnego w funkcji odległości magnesu od czujnika. Wyniki przedstawiono w Tabela 5.1.

#### ferrytowego od czujnika

| odległość magnesu od | wartość napięcia – wyjście czujnika |
|----------------------|-------------------------------------|
| czujnika [cm]        | [mV] (sygnał wzmocniony)            |
| 16                   | 26                                  |
| 15                   | 28                                  |
| 14                   | 30                                  |
| 13                   | 32                                  |
| 12                   | 35                                  |
| 11                   | 40                                  |
| 10                   | 46                                  |
| 9                    | 56                                  |
| 8                    | 69                                  |
| 7                    | 89                                  |
| 6                    | 123                                 |
| 5                    | 174                                 |
| 4                    | 272                                 |
| 3                    | 475                                 |
| 2                    | 698                                 |

Na podstawie tych danych wyznaczono charakterystykę wyjściową czujnika KMZ10C w funkcji odległości od danego magnesu w kształcie prostopadłościanu (Rys. 5.9 Charakterystyka wyjściowa dla czujnika KMZ10C w funkcji odległości od magnesu ferrytowego w kształcie prostopadłościanu).



Rys. 5.9 Charakterystyka wyjściowa dla czujnika KMZ10C w funkcji odległości od magnesu ferrytowego w kształcie prostopadłościanu

Na podstawie wykresu zamieszczonego powyżej widać, iż rozkład pola magnetycznego w przestrzeni nie jest liniowy. Natężenie pola magnetycznego wzrasta znacznie, jeśli magnes jest zbliżany do czujnika. Bazując na tych danych wyznaczono (z wykorzystaniem programu *Aproksymacja*) zależność napięcia wyjściowego czujnika od odległości położenia magnesu od sensora:

$$V_{\text{out}} = 2600, 1r^{-1,708}$$
 5.1

ogólnie:

$$V_{\text{out}} = \gamma_{\Gamma}^{-1,7}$$
 5.2

Widoczne jest podobieństwo danej zależności do [6]:

$$F_m = m_m H = m_m^2 / 4\pi \mu_0 r^2 5.3$$

gdzie:

 $F_m$  – siła magnetyczna

 $m_m$  – "masa magnetyczna"

H – natężenie pola magnetycznego

 $\mu_0$  – przenikalność magnetyczna próżni

r – odległość od źródła pola magnetycznego

W danym przypadku:

$$\gamma = m_m^2 / 4\pi \mu_0 \tag{5.4}$$

jest stałą, zależną od rodzaju magnesu (materiał, wymiary, kształt), wyznaczaną doświadczalnie. Poprawne działanie aplikacji interpretującej położenie magnesu w przestrzeni było uzależnione od poprawnego wyznaczenia tej zależności dla wybranego magnesu, który był wykorzystywany. Rozbieżność w wykładnikach potęg zmiennej r we wzorach (5.1) oraz (5.3) wynika m.in. z nieliniowości, zniekształceń wnoszonych przez układy wzmacniaczy. Jeśli zastosowany zostanie inny magnes, wzór (5.1) należy zmodyfikować (po uprzednich odpowiednich obliczeniach, testach).

W projekcie modułu głównym przeznaczeniem mikrokontrolera jest odpowiednie próbkowanie kanałów z wyjść czujników analogowych (po odpowiednim wcześniejszym wzmocnieniu), przekształcenie ich na sygnał cyfrowy (przetworniki A/C), a następnie przesłanie do komputera wbudowanego za pomocą interfejsu RS-485. Do tego celu napisano odpowiednie oprogramowanie. Kod źródłowy został opisany w dalszej części pracy.

Schemat ideowy oraz projekt płytki PCB modułu wzmacniaczy czujników magnetorezystywnych został przedstawiony w załącznikach (Załącznik 14 i Załącznik 15). W Załącznik 16 opisano wejścia i wyjścia zaprojektowanej płytki.

### 5.2 Układy sensoryczne zbliżenia i obecności


#### 5.2.1 Układ pomiarowy z czujnikami hallotronowymi

W projekcie ręki robota wykorzystano czujniki hallotronowe, które pełnią rolę czujników zarówno obecności jak i zbliżenia. Czujniki hallotronowe dzieli się na przełączniki oraz czujniki liniowe [7]. Wykorzystano przełączniki, które posiadają wbudowany komparator ze zdefiniowanymi odpowiednio punktami przełączania oraz cyfrowym wyjściem, które zostało podłączone do systemu logicznego. W zależności od wartości i kierunku pola magnetycznego, wywołującego zadziałanie układu pomiarowego czujnika, przełączniki Halla są dzielone na kilka typów:

- blokujące (ang. latching sensors),
- jednobiegunowe (ang. unipolar sensors),
- dwubiegunowe (ang. bipolar sensors).


Wykorzystano dwa ostatnie typy czujników. Przełączniki jednobiegunowe nie wymagają zmian kierunku pola magnetycznego – polaryzacji, lecz jedynie jego wartości. Na ogół tego typu czujniki wymagają pola magnetycznego o polaryzacji dodatniej, skierowanej w stronę oznakowanej krawędzi czujnika. Taki czujnik nie reaguje na zmiany pola magnetycznego o polaryzacji odwrotnej (ujemnej).

Przełączniki dwubiegunowe są zbliżone w działaniu do przełączników blokujących. Charakterystyczne dla tych czujników jest, że sygnał wyjściowy z przetwornika nie zmienia się, jeżeli wartość natężenia pola magnetycznego dąży do zera (nie zawsze jednak w przypadku tych czujników jest spełniona zasada stałości sygnału wyjściowego). W celu zmiany stanu wyjścia należy przyłożyć do płytki Halla (zawartej w obudowie czujnika) pole magnetyczne o polaryzacji odwrotnej do działającej uprzednio. Jako czujnik unipolarny wybrano CS3144E. Są to czujniki, które posiadają wbudowany komparator ze zdefiniowanymi punktami przełączania oraz cyfrowym wyjściem, które może zostać podłączone do systemu logicznego [7]. Schemat funkcjonalny czujnika CS3144E pokazany jest na Rys. 5.10.




Rys. 5.10 Blok funkcjonalny czujnika hallotronowego serii CS3140 [8]

Maksymalne napięcie wejściowe i wyjściowe czujnika to 28 V, co odpowiada założeniom postawionym przez projektanta, opisanych w rozdziale 3.1. Rozkład wyprowadzeń, charakterystyki zawarte są w dokumentacji czujnika w Załącznik 26. Drugim czujnikiem jest czujnik bipolarny Halla AH175. Zakres napięć pracy czujnika to 3,5 V – 20 V, zarówno na wejściu jak i wyjściu układu półprzewodnikowego. Na Rys. 5.11 przedstawiono blok funkcjonalny wraz z wyprowadzeniami czujnika



Rys. 5.11 Diagram blokowy czujnika AH175 [9]


Każdy sygnał czujników hallotronowych jest wzmacniany. Dokonywane jest to za pośrednictwem wzmacniacza różnicowego na bazie układu LM324. Schemat ideowy opisywanego układu jest przedstawiony na Rys. 5.12.



Rys. 5.12 Schemat ideowy układu wzmacniacza sygnalu z czujnika Halla bipolarnego oraz unipolarnego


W projekcie przewidziano również możliwość podłączenia liniowych czujników Halla. Generują one sygnał analogowy napięciowy proporcjonalny do indukcji magnetycznej działającej na płytkę Halla. Ten typ czujników stosowany jest m.in. do pomiaru kąta rozwarcia pomiędzy ramieniem a przedramieniem, położenia poszczególnych przegubów, stawów względem obudowy robota, kąta obrotu przegubu, może zostać również zastosowany do pomiaru natężeń prądów. Przykładem czujnika tego typu jest CS3503 oraz SS49.

Czujnik SS49 jest najczęściej wykorzystywanym czujnikiem hallotronowym w prototypie manipulatora. Charakterystyka wyjściowa czujnika SS49 przedstawiono na rysunku Rys. 5.13.



Rys. 5.13 Charakterystyka wyjściowa czujnika SS49 [10]

Czujnik zasilany jest napięciem z zakresu 4 V – 11 V. Napięcie na wyjściu czujnika jest wprost proporcjonalne do przyłożonego pola. Istotną wadą sensora jest wąskie "spektrum" wykrywania pola magnetycznego (wykrywanie magnesu w różnych położeniach względem czujnika). Do zalet czujnika należą: szeroki zakres pomiarowy, wysoka czułość, niewielkie wymiary oraz szeroki zakres napięć zasilających. W pracy czujnik wykorzystywany jest przede wszystkim w celu pozycjonowania poszczególnych elementów manipulatora. W celu wzmocnienia sygnału z czujnika zastosowano układ wzmacniacza, którego schemat znajduje się na Rys. 5.14. Schemat ideowy układu wzmacniaczy czujników hallotronowych liniowych został przedstawiony w Załącznik 17 natomiast projekt płytki PCB w Załącznik 18. Możliwe jest podłączenie do ośmiu czujników hallotronowych do płytki wzmacniaczy. Układ wykorzystywany jest również do wzmacniania czujników hallotronowych jednobiegunowych oraz dwubiegunowych. Stosowane są rezystory o innych wartościach oporu, wg Rys. 2.1.




Rys. 5.14 Układ wzmacniacza sygnału czujnika SS49 (symulowany w programie LTSpice IV)

#### 5.2.2 Wzmacniacz czujnika optycznego

Przewidziano możliwość dołączenia czujników fotoelektrycznych (optycznych). Są to diody kierunkowe oraz diody na podczerwień. Spełniają rolę markerów w celu określenia początkowych punktów pracy robota. Element nadawczy (w przypadku toru na podczerwień) stanowi dioda nadawcza CQYP16, fotodetektorem jest dioda odbiorcza BPW84. W układzie elektronicznego przełącznika świetlnego wykorzystano fototranzystor BPY22.

Układ wzmacniacza dla czujnika optycznego składa się ze wzmacniacza OP07CR, który pracuje w konfiguracji komparatora. Porównywany jest poziom napięcia pomiędzy wejściem odwracającym a nieodwracającym. Na wyjściu uzyskuje się wysoki albo niski sygnał, w zależności od napięcia zasilającego V<sub>COM</sub> wzmacniacza. Napięcie na wejściu nieodwracającym jest ustalane przy pomocy potencjometru R<sub>V4</sub> (Rys. 5.15). Kiedy fotodioda podłączona pod wejścia K13 (anoda – 2, katoda – 3) nie jest oświetlona, prąd nie płynie przez dany element elektroniczny. Powoduje to wzrost napięcia na wejściu 2 wzmacniacza, na wyjściu otrzymuje się niski poziom napięcia. Sytuacja staje się odwrotna w momencie, w którym fotodioda zostaje oświetlona.




Rys. 5.15 Schemat ideowy układu przetwarzania sygnału czujnika optycznego

Rolę fotodiody może pełnić fotodioda kierunkowa, albo zastosowana przez konstruktora dioda IR BPW84. Jako diodę nadawczą zastosowano CQYP16 działającą również w zakresie podczerwieni. Podłączana jest również do złącza K13 do wejścia 1 oraz 3 (należy zwracać uwagę na prawidłowe połączenie elementu, polaryzację). Rezystor R52 pełni funkcję zabezpieczającą diody. W urządzeniu przewidziano zastosowanie dziesięciu takich podukładów - istnieje możliwość podłączenia dziesięciu czujników optycznych (działających na takich samych zasadach, co przedstawione powyżej), w zależności od zaistniałych potrzeb.

### 5.2.3 Układ pomiarowy z czujnikami ugięcia


W projekcie zastosowani czujniki ugięcia (ang. *flex sensors*) FS-L-011-103-ST firmy SpectraSymbol, których rolą jest określanie stopnia zgięcia poszczególnych palców dłoni. Są źródłem informacji zwrotnej na temat ułożenia palców w przestrzeni dla wbudowanego systemu pomiarowego. Długość pojedynczego czujnika to 11,5 cm, co odpowiada konstrukcji poszczególnych palców – czujniki pokrywają z zapasem długość każdego z palców robota. Czujnik ugięcia im mocniej jest zginany tym bardziej wzrasta jego rezystancja. Opisywane sensory są bardzo cienkimi, elastycznymi obwodami drukowanymi. Wykorzystywane czujniki są wykonane z dwóch warstw folii (poliester) oraz odpornej na wysokie temperatury warstwy z poliamidu. Na każdej z warstw znajduje się przewodzący materiał – warstwa farby - (srebro, miedź), wrażliwy na ugięcia. Całość jest zalaminowana. Materiał czuły na zginanie rozciąga się od obszaru pomiarowego na czujniku do złączy na końcu czujnika. Dokładną budowę czujnika przedstawiono na Rys. 5.16.



Rys. 5.16 Budowa czujnika ugięcia [11]

Zakres zmian rezystancji podczas zginania zastosowanego czujnika to  $10 \text{ k}\Omega$  -  $110 \text{ k}\Omega$ . W układzie pomiarowym stosuje się bufor impedancji jako pojedynczy wzmacniacz operacyjny – niski prąd polaryzacji wzmacniacza redukuje błąd powodowany przez impedancję źródła, czyli czujnik ugięcia jako dzielnik napięcia w danym układzie Rys. 5.17. Zastosowany w projekcie wzmacniacz operacyjny to LM324N. Napięcie wyjściowe jest obliczane z zależności (5.5).

$$V_{\text{out}} = V_{IN}(\frac{R_1}{R_1 + R_2})$$
 5.5



Rys. 5.17 Podstawowa aplikacja dedykowana dla czujników ugięcia [11]

Schemat ideowy układu zawierającego daną konfigurację zawarto w 68Załącznik 11, projekt płytki drukowanej w Załącznik 12, gdzie możliwe jest podłączenie jednocześnie ośmiu czujników. Płytkę projektowano w taki sposób, aby była jak najlżejsza oraz jej wymiary były jak najmniejsze. Została umiejscowiona w przedramieniu robota, jak najbliżej czujników ugięcia.

# 5.3 Układy sensoryczne zmysłów

# 6. Napędy i mechanizmy stosowane w prototypie oraz układy sterowania – sterowniki napędów

#### 6.1 Napędy z silnikami krokowymi

W prezentowanej konstrukcji ręki robota zastosowano silniki krokowe należące do grupy silników hybrydowych – wykorzystujące zarówno moment synchroniczny, jak i moment reluktancyjny [3]. Główne zalety tych silników to:

- łatwość sterowania prędkością,
- możliwość dynamicznej zmiany kierunku obrotów,
- duża niezawodność.
- dokładne sterowanie.

Wybór tego napędu elektrycznego dokonano ze względu na fakt, że silniki krokowe stanowią przetwornik informacji cyfrowej na dyskretnie zmieniające się położenie kątowe lub liniowe. Silnik krokowy idealnie nadaje się do współpracy ze sterownikami mikroprocesorowymi, co znacznie ułatwiło proces projektowania i samo wykonanie ręki robota. W przypadku tego rodzaju napędu nie występuje konieczność przetwarzania informacji cyfrowej o położeniu lub obrotach na postać analogową i odwrotnie. Do wad silników krokowych należą [10]:

- drgania i rezonanse wynikające ze skokowego charakteru ruchu wirnika,
- wynikiem drgań napędu jest głośna jego praca.

Konsekwencją rezonansu są drgania wirnika przenoszone poprzez wał napędowy silnika na pozostałe elementy napędu oraz samą konstrukcję ręki robota, co ma negatywny wpływ na system pomiarowy: nieprawidłowe odczyty czujników położenia (hallotronowe), błędne wskazania położenia przez układ IMU. Jeżeli częstotliwość impulsów sterujących silnikami krokowymi zbliży się do wartości rezonansu, to wibracje staną się tak duże, że mogłyby spowodować błędy w pracy silników – gubienie kroków (częstotliwość rezonansowa jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego silnika krokowego – niższa im większa jest moc i wymiary silnika krokowego). Częstotliwość rezonansowa nie jest wartością stałą, co jest poważnym problemem – dołączenie do silnika układu przeniesienia napędu oraz dołączenie obciążenia zmienia wartość rezonansu, który staje się trudny do przewidzenia. W projekcie ręki robota w celu tłumienia drgań oraz eliminacji niekorzystnych efektów rezonansu zastosowano następujące techniki, metody:

- sprzęgła elastyczne, sprzęgła sztywne, sprzęgła kołowe, przekładnie paskowe redukujące przenoszenie drgań do obciążenia,
- praca półkrokowa i mikrokrokowa (im bardziej przebieg prądu jest zbliżony do sinususoidalnego,

- tym ciszej oraz stabilniej pracuje silnik krokowy) [10],
- elektroniczne tłumienie drgań poprzez zwieranie nie zasilanych w danym momencie uzwojeń.
   Wybrano silniki krokowe:
- silnik FL34STH5804-002D (maksymalny prąd fazowy: 8A, moment trzymający: 10 Nm) [Załącznik 29]
- silnik CNC PROFI KJ (maksymalny prąd fazowy: 2A, moment trzymający: 2 Nm) []

#### 6.1.1 Wybór scalonego sterownika silników krokowych

Na wybór scalonego sterownika silników krokowych przeznaczono znaczną ilość czasu. Na rynku dostępnych jest wiele rodzin układów scalonych sterowników dedykowanych dla silników krokowych różnych producentów. Liderami są firmy: Trinamic Microchips, STMicroelectronics, Allegro MicroSystems. Wymagania stawiane dla układów scalonych tego typu w danym projekcie:

- układ powinien zawierać mostkowe stopnie wyjściowe mocy,
- napięcie zasilania 5 V 24 V,
- kompletne sterowniki, zawierające kontroler i stopień mocy w jednej kostce,
- możliwość wyboru rozdzielczości pracy silnika krokowego: 1/1, ½, ¼, 1/8, 1/16,
- obsługa silników 2-fazowych oraz 4-fazowych,
- prąd wyjściowy do 4 A,
- obsługa silników bipolarnych,
- zabezpieczenie termiczne,
- niski koszt.

Firma Trinamic Microchips oferuje wiele układów scalonych, które spełniają podane wyżej wymagania, m. in. TMC246, TMC239, TMC249. Układy te zawierają po dwa mostki typu H do bipolarnego sterowania prądem uzwojeń, interfejs szeregowy SPI, układ sterowania prądem wyjściowym współpracujący z 4-bitowymi przetwornikami DAC, możliwość pracy w trybie miksowanego wygaszania prądu, rozbudowane układy diagnostyczne sygnalizujące stany awaryjne silnika krokowego oraz wiele innych. Są to najlepsze scalone sterowniki, które spełniają wszystkie stawione powyżej wymagania. Umożliwiają budowanie urządzeń typu host, które są w stanie sterować pracą kilku silników jednocześnie. Ze względu na trudny dostęp do układów oraz wysokie koszty, zrezygnowano z budowy sterownika silnika krokowego opartego na danych układach.

Rodzina sterowników *powerSpin* firmy STMicroelectronics oferuje układy L620x. Układy posiadają wspólne cechy: stopień wyjściowy, to dwa pełne mostki H, mostki wyjściowe są wykonane w technologii DMOS, rezystancja kanału wynosi 0,3 Ω, prąd wyjściowy 5,6 A, napięcie zasilania 8-52 V

(logika oraz mostki zasilania), diody zabezpieczające stopień wyjściowy, zabezpieczenie termiczne, maksymalna częstotliwość pracy 100 kHz oraz wiele innych. Powodem rezygnacji z wyboru opisywanego układy były koszty pojedynczego scalonego sterownika.

Układ A3977 firmy Allegro MicroSystems spełnia wszystkie wymagania wymieniony powyżej. Nie było problemu z dostępem scalonego sterownika w sklepach elektronicznych, cena pojedynczego układu jest relatywnie niska. W następnym podrozdziale opisano szczegółowo wybrany sterownik.


#### 6.2 Sterownik silnika krokowego na bazie układu A3977

#### **6.2.1** Opis układu A3977

W oparciu o układ A3977 firmy Allegro zrealizowano sterownik silników krokowych. Dany układ wybrano ze względu na niezbyt wygórowaną cenę, dobrą funkcjonalność oraz następujące parametry:

- sterowanie bipolarne,
- wbudowana końcówka mocy w postaci dwóch mostków H (po jednym na fazę),
- zasilanie części mocy napięciem 8-35 V,
- maksymalny prąd wyjściowy do 2,5 A na fazę,
- sterowanie pełnokrokowe, półkrokowe, ¼ i 1/8 kroku,
- chopperowe sterowanie prądem,
- trzy tryby gaszenia: slow decay, fast decay i mix decay,
- wewnętrzna logika pozwalająca na łatwe sterowanie tylko trzema sygnałami.

Schemat blokowy funkcjonalny układu pokazano na Rys. 6.1. Przy włączeniu lub resecie układu wbudowany translator ustawia przetwornik DAC oraz polaryzację prądu fazy do inicjalnych wartości zgodnie ze stanem wejścia cyfrowego *HOME* oraz zmienia prąd regulatora dla obydwu faz w tryb *mixed-decay*. Kiedy występuję komenda krok (zmiana sygnału z niskiego na wysoki na wejściu *STEP*) translator automatycznie sekwencjonuje przetwornik DAC i polaryzację prądu do następnego poziomu. Regulacja kierunku obrotów dokonywana jest poprzez zmianę wejścia cyfrowego *DIRECTION*. Wyjście przetwornika DAC jest używane przez regulator PWM prądu do ustawiania docelowej wartości prądu dla każdej fazy. Mikrokrokowa dokładność ustalana jest przez wejścia *MS1* oraz *MS2*.



Rys. 6.1 Schemat blokowy funkcjonalny układu A3977

## 6.2.2 Projekt sterownika, zasada działania

Schemat ideowy zaprojektowanego sterownika został zaprezentowany w załączniku 1., natomiast projekt płytki PCB - Załącznik 2. Układ jest sterowany tylko trzema sygnałami:


- ENABLE sygnał niski na tym wejściu włącza układ i przepływ prądu w silniku,
- DIR sygnał wysoki lub niski podany na to wejście decyduje o kierunku obrotu wirnika,
- *STEP* impulsy (narastające) podawane na dane wejście powodują obrót o jeden krok/mikrokrok.

Sterownik oczekuje trzech powyżej opisanych impulsów sterujących, które decydują o osiąganej przez silnik krokowy prędkości, docelowej pozycji i kierunku obrotu. Sygnały generowane są przez translatory silników krokowych, których budowa oparta jest o mikrokontroler Atmega8, opisane w rozdziale 6.3.

Układ zaprojektowano w taki sposób, aby wykorzystanie A3977 było jak najbardziej elastyczne. Wszystkie wejścia cyfrowe układu scalonego można regulować za pomocą zworek. Płytka ma kilka dodatkowych funkcji, takich jak:

- ochrona przed odwrotną polaryzacją,
- zabezpieczenie przepięciowe chroni również przed negatywnym wpływem wstecznej siły elektromotorycznej podczas szybkiego zatrzymywania silnika krokowego.

Źródłem zakłóceń w przypadku silników korkowych jest indukcyjny charakter obciążenia. Przy sterowaniu impulsowym powstają wysokie napięcia samoindukcji. W przypadku fazy zaniku prądu energia jest zwracana do źródła zasilania poprzez diodę regeneracyjną. Zakłócenia są emitowane jako impulsy elektromagnetyczne, które rozchodzą się po liniach zasilania. Impulsy prądowe o wartości kilku lub kilkudziesięciu amperów mogą generować w liniach zasilania spadki napięć wyższe od progu przełączania układów TTL/CMOS. Płytkę zaprojektowano z uwzględnieniem wymienionych źródeł zakłóceń oraz z zachowaniem dobrych właściwości EMC np. szerokie ścieżki (4 mm) zasilające silnik krokowy, umieszczone po obydwu stronach płytki w celu minimalizacji pętli prądowych, które mogłyby powodować pasożytnicze indukcyjności. Ścieżki "prądowe" zasilania stopni mocy muszą mieć szerokość odpowiednią do przewidywanego prądu (ok. 1 A/mm szerokości ścieżki) [10]. Dokonano separacji zasilania części cyfrowej od obwodów mocy, zgodnie z Rys. 6.2.



Rys. 6.2 Sposób separacji linii zasilających obwodów dużej i małej mocy [10]

Wskazane byłoby zastosowanie całkowitego galwanicznego oddzielenia obwodów, jednak ze względu na złożoność projektu i brak wystarczającej ilości czasu uznano, że wystarczy wspólna masa. Zgodnie z

przedstawionym powyżej schematem, masa cyfrowa i masa stopnia mocy łączą się tylko w jednym punkcie.

Istotnym aspektem podczas projektowania układu było odpowiednie poprowadzenie ścieżek na płytce PCB oraz umieszczenie dużych pól miedzi pod układem scalonym, co miało na celu polepszenie warunków chłodzenia układu A3977. Połącznia w stopniu mocy są jak najkrótsze. Widoczne na schemacie ideowym (Załącznik 1) rezystory  $R3(R_{sense1})$  oraz R4 ( $R_{sense2}$ ) umieszczono jak najbliżej układu A3977 jak tylko było to możliwe. Są to rezystory nieindukcyjne. Wartości tych rezystorów ustalono na podstawie wzoru [11]:

$$R_{\rm S} = 0.5/I_{TRIP} max ag{6.1}$$

gdzie:


 $I_{TRIP}$ max – maksymalny prąd wyjściowy na fazę  $R_s$  – opór rezystora regulującego maksymalny prąd wyjściowy na fazę wynosi 200 m $\Omega$  dla prądu fazowego o wartości 2,5 A.

Producent układu A3977 [12] zaleca, aby równolegle z tymi rezystorami były połączone kondensatory monolityczne lub ceramiczne o pojemności 0,1 μF. W projekcie sterownika zastosowano diody relaksacyjne (BVY27) na wyjściach mocy, które zmniejszają ilość promieniowanego ciepła.


Wszystkie sygnały zewnętrzne (prądowe oraz sterujące) wyprowadzone są za pomocą rozłącznych złącz śrubowych, co upraszcza montaż sterownika w korpusie robota.

### 6.2.3 Uruchomienie i testowanie prototypu sterownika

Wykonany pierwszy prototyp sterownika ukazano na Rys. 6.3. Sterownik oprócz obsługi silników bipolarnych może obsługiwać również silniki krokowe unipolarne oraz uniwersalne. Sposób podłączania silnika do sterownika pokazano na Rys. 6.4.




Rys. 6.3 Wykonany pierwszy prototyp sterownika silnika krokowego opartego na układzie A3977



Rys. 6.4 Podłączenie silnika do sterownika

Prąd fazowy sprawdzono mierząc spadek napięcia na boczniku ( $R_{sense1}$  oraz  $R_{sense2}$ ), korzystając z prawa Ohma. Ze względu na impulsowy charakter przebiegu pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem oscyloskopu (Rys. 6.5). W momencie szczytowym jego wartość równa była 2,45 A. Prąd był ustawiany poprzez regulację stałego napięcia  $V_{ref}$ , które w odniesieniu do znanej oporności  $R_{sense1}$  i  $R_{sense2}$  określało amplitudę prądu fazowego.




Rys. 6.5 Pomiar napięcia na wyjściu mocy sterownika

### 6.3 Translator sterownika silnika krokowego

W związku z faktem, iż aplikacje silnikowe są programami czasu rzeczywistego o krytycznych uwarunkowaniach czasowych, należy dążyć do sytuacji w której mikrokontroler nie powinien jednocześnie obsługiwać innych urządzeń. Trudno wówczas zapanować nad synchronizacją czasową obsługi wszystkich urządzeń peryferyjnych i sterowania silnika. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie oddzielnego mikrokontroler, komunikującego się z procesorem nadrzędnym [10] (w projekcie z wykorzystaniem magistrali RS-485). Była to podstawowa przyczyna konieczności zaprojektowania uniwersalnego translatora sterowników silników krokowych. Zbudowano pięć prezentowanych w pracy zaprojektowanych translatorów.

### 6.3.1 Projekt translatora sterownika silnika krokowego

Schemat ideowy zaprojektowanego urządzenia został przedstawiony w Załącznik 4, natomiast schemat płytki PCB w Załącznik 5. Efekt końcowy prac nad translatorem sterownika silnika krokowego został przedstawiony na Rys. 6.6. Podstawowym elementem projektu płytki jest mikrokontroler Atmega8 firmy Atmel.



Rys. 6.6 Gotowe urządzenie - translator sterownika silnika krokowego


Jeden translator jest w stanie obsłużyć równolegle dwa sterowniki silników krokowych. Wyprowadzone są dwa trzyśrubowe złącza na płytce, każde dedykowane dla jednego sterownika, sterowanego trzema sygnałami: *STEP*, *DIR*, *ENABLE*. Opis wyprowadzeń został przedstawiony w Załącznik 6.

W projekcie wykorzystano tryb Fast PWM mikrokontrolera (dla Timera 1 – 16 bit). Tryb ten różni się od innych możliwych do wykorzystania w układzie Atmega8 tym, iż zmiana stanów następuje na jednym zboczu zmiany wartości licznika. Wyjścia PB1 oraz PB2 [13] w projekcie to wyjścia zrealizowanych programowo generatorów PWM. Przebieg prostokątny z zadaną częstotliwością oraz wypełnieniem podawany jest na wejście sterownika krokowego *STEP*, powodując obrót wału silnika. Wyjścia mikrokontrolera PC3 i PC2 sterują sygnałem *ENABLE* sterowników, natomiast wyjścia PC0 i PC1 sygnałem *DIR* zmiany kierunku obrotu silnika.

Komunikacja z mikrokontrolerem Atmega8 a pozostałymi urządzeniami zachodzi po magistrali RS-485. W tym celu wykorzystany został układ MAX485 w odpowiedniej konfiguracji. Układ ten jest sterowany przez mikrokontroler za pomocą trzech wyjść/wejść: PD0 (RxD), PD1 (TxD), PD2 (INT0). Pozostałe wyjścia mikrokontrolera zostały wyprowadzone na zewnątrz z wykorzystaniem wyjścia JP14 umieszczonego na płytce. Dzięki temu, jest to uniwersalna płytka, którą wykorzystano również jako kontroler temperatury silników krokowych oraz prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących, sterownik serwomechanizmów, komparator sygnałów z czujników hallotronowych. Przewidziano możliwość komunikacji po magistrali SPI, aby ją wykorzystać, należy założyć zworki JP7 i JP8. Translatory można łączyć jeden z drugim poprzez wykorzystanie złącz JP4, JP16, JP3 oraz JP13, tworzona jest w takim przypadku magistrala w konfiguracji szeregowej RS-485.

Programowanie mikrokontrolera odbywa się z wykorzystaniem złącza JP2 w standardzie ISP6PIN. Wykorzystano linie MISO, MOSI, SCK, SS [13]. W celu zaprogramowania mikrokontrolera należy zdjąć zworki JP7 i JP8 standardu SPI.

Zaprojektowany układ pracuje w środowisku narażonym na duże zakłócenia. W celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami zakłóceń pin RESET mikrokontrolera Atmega8 został podłączony przez rezystor R3 (Rys. 6.7) do zasilania płytki oraz kondensator zabezpieczający C6 do masy wg zaleceń producenta [13]. Zastosowanie kondensatora o pojemności większej niż 100 nF utrudniało lub uniemożliwiało programowanie mikrokontrolera. Stąd zastosowanie zworki JP1, której wyjęcie eliminowało problem. W projekcie zastosowano przycisk S1 umożliwiający zresetowanie mikrokontrolera. Dodatkowy element stanowił zagrożenie dla mikrokontrolera: w przypadku gdy przycisk zostanie naciśnięty, zgromadzony na kondensatorze C6 ładunek zwierany jest do masy. Skutkiem tego było powstawanie "szpilek" o wysokim napięciu (przewyższającym dopuszczalne dla mikrokontrolera Atmega8), powodujące uszkodzenie mikrokontrolera oraz zakłócenia urządzenia. Prąd rozładowania kondensatora ograniczono podłączając szeregowo rezystor R2. Dodatkowo dodano diodę zabezpieczającą D1. Opisywane zabezpieczenie stanowi również sprzętową eliminację drgań styków przycisku RESET. Zaletą tego rozwiązania jest odciążenie mikrokontrolera (nie jest tracona dodatkowa moc obliczeniowa) przy eliminacji programowej drgań styków.



Rys. 6.7 Zabezpieczenie pinu RESET w układzie

#### 6.3.2 Oprogramowanie translatora silnika krokowego

Najważniejszy fragment kodu źródłowego oprogramowania mikrokontrolera Atmega8 translatora silnika krokowego przedstawiono i opisano w załączniku Załącznik 7. Podczas pisania programu dla tego mikrokontrolera zwracano uwagę na krytyczne zależności czasowe – mikrokontroler obsługuje poza silnikiem obsługę innych urządzeń i interfejsów przepływu danych (RS-485). Szczególną uwagę zwracano na to, aby obsługa innego przerwania w trakcie wysyłania sekwencji sterującej sterownikiem silnika krokowego nie spowodowała błędu kroku. Procedury obsługi sterownika silnika krokowego mają najwyższy priorytet, w związku z czym obsługa innych krytycznych czasowo zdarzeń jest utrudniona. Ma to negatywny wpływ na komunikację po magistrali RS-485 – nie zawsze *slave* jest wstanie od razu odpowiadać na komendy *mastera* (Beagle Board).

#### 6.4 Serwomechanizmy

#### 6.4.1 Napęd z serwomechanizmami

#### **6.4.2** Sterowanie serwomechanizmów

#### 6.5 Przekładnie mechaniczne

W celu eliminacji drgań oraz negatywnych efektów rezonansu mechanicznego silnika krokowego zastosowano przekładnie paskowe, sprzęgła elastyczne i kołowe, redukujące przenoszenie drgań do obciążenia. Eliminacji tych niekorzystnych zjawisk znacząco wpłynęła na poprawę pracy systemu pomiarowego robota.

W projekcie zastosowano (Rys. 6.8) sprzęgła kołowe bezluzowe, wykonane częściowo z tworzyw sztucznych, które skutecznie tłumią wibracje. Posiadają dużą sztywność skrętną oraz szeroki zakres temperatur roboczych. Idealnie nadają się do sprzęgania enkoderów, co też wykorzystano w prototypie.



Rys. 6.8 Przykład wykorzystania sprzęgla kolowego w projekcie

| 7. St | erowanie ora | z planowani | e zadań robota |
|-------|--------------|-------------|----------------|
|       |              |             |                |

### 8. Podsumowanie, uwagi i wnioski końcowe

Wadą zaprojektowanej konstrukcji ramienia robota jest zastosowanie nieodpowiednich materiałów. Konstrukcja jest za ciężka - rozwój inżynierii materiałowej umożliwia obecnie stosowanie lekkich kompozytów do budowy robotów. Ma to również swoje zalety, ponieważ wykorzystywanie materiałów kompozytowych w budowie robotów prowadzi do zwiększenia prędkości, ale równolegle wywołuje efekt dynamicznej podatności, które należy uwzględnić w procesie sterowania. Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na budowę ramienia, nie stosowano podczas wykonania prototypu w stopniu odpowiednim metod symulacji komputerowych w zakresie projektowania robotów.

Do realizacji projektu ręki robota niezbędna była wiedza z zakresu mechaniki precyzyjnej i ogólnej – dobór odpowiednich rodzajów silników, przekładni, mechanicznych rozwiązań konstrukcyjnych do wymogów obciążenia. Najłatwiej było poprawiać błędy oprogramowania, trudniej błędy w układach elektronicznych, jednak najbardziej kosztowne i czasochłonne były poprawki mechaniczne błędów projektu prototypu.

#### 8.1 Dalsza wizja rozwoju projektu

W celu ukończenia projektu należy w dalszych etapach prac nad ręką robota:

- poprawić algorytm modelowania przestrzeni w aplikacji systemu wbudowanego opartego na komputerze typu embedded Beagle Board;
- zaprojektować i wykonać poprawioną płytkę PCB układu sensorycznego położenia i przemieszczenia czujników magnetorezystywnych;
- poprawić błędy kinematyki mechanizmów oraz elastyczności połączeń mechanicznych prowadzących do błędów i zwiększonego stopnia skomplikowania układów sterowania obecnego prototypu;

### 8.2 Znane błędy konstrukcyjne zaprojektowanego urządzenia

Projekt ręki robota zawiera błędy, które uwidoczniły się podczas pracy urządzenia. Poniżej wypisano znane błędy oraz propozycje poprawy prototypu, poszczególnych modułów:


W warunkach silnych zakłóceń dane przesyłane z wykorzystaniem magistrali SPI narażone są na
zniekształcenia. Stopnie mocy i cyfrowe układy sterujące znajdują się na oddzielnych płytkach,
położonych w pewnej odległości. Zachodzi konieczność przesyłania sygnałów cyfrowych
przewodami na odległość kilkudziesięciu centymetrów lub większą. W celu eliminacji

niekorzystnego zjawiska należy zastosować wszędzie, gdzie tylko to możliwe, skrętkę lub przewód ekranowany. Najlepsze efekty dawałaby optoizolacja. Obecnie nie wszystkie kable w prototypie są ekranowane, co jest błędem. W idealnym przypadku należałoby wykorzystać transoptory po stronach odbiorczych. Powodowałoby to, że sygnał przesyłany byłby w sposób zbliżony do pętli prądowej i podawany na wejście o małej impedancji. Poza tym częstotliwość graniczna transoptora (niższa od szybkości bramek CMOS) filtrowałaby zakłócenia szpilkowe, które uwidoczniają się w prototypie urządzenia obecnie [10];


## **Bibliografia**

- [1] S. C. Jacobsen, E. K. Iversen, D. F. Knutti, R. T. Johnson i K. B. Biggers, "Design of the Utah/M.I.T. Dextrous Hand," w *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 1986.
- [2] J. W. Soto Martell i G. Gini, "Robotic Hands: Design Review and Proposal of New Design Process," w World Academy of Science, Engineering and Technology 26, 2007.
- [3] J. Honczarenko, Roboty przemysłowe, Warszawa: WNT, 2004.
- [4] Praca zbiorowa pod redakcją A. Moreckiego i J. Knapczyka, Podstawy robotyki Teoria i elementy manipulatorów oraz robotów, III red., Warszawa: WNT, 1999.
- [5] "Czujnik KMZ10C," [Online]. Available: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/KMZ10C\_2.pdf.
- [6] Z. Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
- [7] A. Gajek i Z. Juda, Czujniki, Mechatronika samochodowa, Warszawa: WKiŁ, 2008.
- [8] "Czujnik hallotronowy CS3144," [Online]. Available: http://www.testequipmentdatasheets.com/index\_cards/F/FW\_Bell/CS3140.pdf. [Data uzyskania dostępu: 01 09 2012].
- [9] "Czujnik hallotronowy AH175," [Online]. Available: http://www.chipcatalog.com/Anachip/AH175.htm.
- [10] J. Przepiórkowski, Silniki elektryczne w praktyce elektronika, Warszawa: BTC, 2012.
- [11] "A3977 Datasheet," [Online]. Available: http://www.allegromicro.com/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/~/media/Files/Datasheets/A3977-Datasheet.ashx. [Data uzyskania dostępu: 21 08 2012].
- [12] "A3977," Allegro MicroSystems, 25 08 2012. [Online]. Available: http://www.allegromicro.com/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/A3977.aspx. [Data uzyskania dostępu: 25 08 2012].
- [13] "Atmega8 Datasheet," [Online]. Available: http://www.atmel.com/images/doc2486.pdf. [Data uzyskania dostępu: 5 10 2012].
- [14] J. Łastowiecki, Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2011.


Załącznik 1. Schemat ideowy prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu A3977



# Załącznik 2. Schemat płytki drukowanej prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu A3977




Rys. Załącznik 2.1 Warstwa top zaprojektowanej płytki



Rys. Załącznik 2.2 Warstwa bottom zaprojektowanej płytki


# Załącznik 3. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki prototypu sterownika silnika krokowego na bazie układu A3977




Rys. Załącznik 3Załącznik 1.1 Rozmieszczenie elementów na płytce sterownika silników krokowych

| ELEMENT | OPIS |
|---------|------|
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |


Załącznik 4. Schemat ideowy translatora sterownika silnika krokowego



# Załącznik 5. Schemat płytki drukowanej translatora sterownika silnika krokowego




Rys. Załącznik 5.1 Warstwa top zaprojektowanej płytki



Rys. Załącznik 5.2 Warstwa bottom zaprojektowanej płytki

# Załącznik 6. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki translatora sterownika silnika krokowego



Rys. Załącznik 3Załącznik 1.1 Rozmieszczenie elementów na płytce sterownika silników krokowych

| ELEMENT | OPIS  |  |
|---------|---|--|
| X1      | zasilanie płytki                            |  |
|         | 1. masa układu (GND)                        |  |
|         | 2. napięcie wejściowe 5 V                   |  |
| X2      | sterowanie 1. sterownika silnika krokowego: |  |
|         | 1. sygnał <i>STEP</i>                       |  |
|         | 2. sygnał <i>ENABLE</i>                     |  |
|         | 3. sygnał <i>DIR</i>                        |  |
| X3      | sterowanie 2. sterownika silnika krokowego: |  |
|         | 1. sygnał <i>STEP</i>                       |  |
|         | 2. sygnał <i>ENABLE</i>                     |  |
|         | 3. sygnał <i>DIR</i>                        |  |
|         |   |  |

| ĺ |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |


# Załącznik 7. Kod źródłowy mikrokontrolera translatora sterowników silników krokowych

```
#include <avr/io.h>
#include "iom8a.h"
int code, d1, d2;
int main(void)
  SP = RAMEND;
                                        // Inicjuje wskaźnik stosu (domyślnie tego nie ma)
  DDRC = (1 << 2)/(1 << 3);
                                            // C2 i C3 są wyjściami.
  TCCR1A = (1 << COM1B1)/(1 << WGM11);
                                                     // Konfiguruje Timer 1: Tryb Fast
PWM, wyjście na OC1B, prescaler /256
  TCCR1B = (1 << WGM13)/(1 << WGM12)/(1 << CS12); // TOP ustawiany w ICR1,
Match w OCR1B, bez przerwań.
  UBRRH = 0:
  UBRRL = 7;
                                      // USART: 7 odpowiada 115200kbps przy
14.7456MHz; ogólnie wartość = \lceil (f \ clk / 16 / bitrate) - 1 \rceil.
  UCSRB = (1 << RXEN); ///(1 << TXEN);
                                                  // Włącza odbiór USART
                                                         // Asvnc, 8 bitów danych
  UCSRC = (1 << URSEL)/(1 << UCSZ1)/(1 << UCSZ0);
  ICR1 = 57600:
                    // domyślnie 1Hz, 50%
  OCR1B = 57600 / 2;
  while(1)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC))); // Czeka na dane po RS232
    code = UDR;
    switch (code)
                                     //Interpretacja kodu rozkazu, który przyszedł z zewnątrz
      case 100:
                                    // Zmiana okresu PWM (oczekuje dwóch bajtów z danymi)
('d')
         while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
         d1 = UDR;
         while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
         d2 = UDR;
         ICR1 = 256*d1 + d2;
```


# //if (ICR1 < OCR1B) OCR1B = (ICR1>>1); // Jeśli Match jest większy od Top, to ustawia wypełnienie 50% (bez tego będzie wyjście ciągle równe 1)


```
case 101:
                                   // Zmiana wypełnienia (oczekuje dwóch bajtów z danymi)
('e')
         while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
         d1 = UDR;
         while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
         d2 = UDR;
         OCR1B = 256*d1 + d2;
      case 102:
                          // WYŁĄCZA C2 ('f')
         PORTC &= \sim(1<<2);
                          // WŁĄCZA C2 ('g')
      case 103:
        PORTC = (1 << 2);
      case 104:
                          // PRZEŁĄCZA C2 ('h')
        PORTC = (1 << 2);
                          // WYŁĄCZA C3 ('i')
      case 102:
         PORTC \&= \sim (1 << 3);
      case 103:
                          // WŁĄCZA C3 ('j')
         PORTC = (1 << 3);
      case 104:
                          // PRZEŁĄCZA C3 ('k')
        PORTC ^= (1<<3);
```

Załącznik 8. Schemat ideowy modułu wzmacniaczy różnicowych czujników




Załącznik 9. Schemat płytki drukowanej modułów wzmacniaczy różnicowych czujników







Załącznik 10. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki modułów wzmacniaczy różnicowych czujników




Załącznik 11. Schemat ideowy układu czujników ugięcia




Załącznik 12. Schemat płytki drukowanej układu czujników ugięcia







Załącznik 13. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu czujników ugięcia




Załącznik 14. Schemat ideowy układu wzmacniaczy czujników KMZ50C




Załącznik 15. Schemat płytki drukowanej układu wzmacniaczy czujników KMZ50C







Załącznik 16. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu wzmacniaczy czujników KMZ50C




## Załącznik 17. Schemat ideowy układu wzmacniaczy czujników hallotronowych




Załącznik 18. Schemat płytki drukowanej układu wzmacniaczy czujników hallotronowych







Załącznik 19. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki układu wzmacniaczy czujników hallotronowych




Załącznik 20. Schemat ideowy prototypu regulatora obrotów wentylatorów




Załącznik 21. Schemat płytki drukowanej prototypu regulatora obrotów wentylatorów





Załącznik 22. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki prototypu regulatora obrotów wentylatorów



## Załącznik 23. Schemat ideowy konwertera UART/RS-485

## Załącznik 24. Schemat płytki drukowanej konwertera UART/RS-485

# Załącznik 25. Opis wejść/wyjść zaprojektowanej płytki konwertera UART/RS-485

### Załącznik 26. Dokumentacja czujnika CS3144


W danym załączniku przytoczono fragmenty dokumentacji czujnika CS3144 ze stron 1-2. Cały dokument zamieszczony w postaci elektronicznej, dołączony jest do pracy.


#### **Absolute Maximum Ratings**

| Parameter                   | Symbol          |            | Value           | Unit |    |    |
|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------|----|----|
| Supply Voltage              | V <sub>CC</sub> |            | V <sub>CC</sub> |      | 28 | V  |
| Quiescent Output Voltage    | Vo              |            | Vo              |      | 28 | V  |
| Output Current              | I <sub>0</sub>  |            | Io              |      | 25 | mA |
| Operating Temperature Range |                 | Suffix "E" | – 40 to 85      | °C   |    |    |
|                             |                 | Suffix "L" | - 40 to 150     | 10   |    |    |
| Storage Temperature Range   | T <sub>S</sub>  |            | - 65 to 150     | °C   |    |    |

#### **Electrical Characteristics**

| Parameter Test Condition |   | Symbol          |     | Value |     | Unit |
|--------------------------|---|-----------------|-----|-------|-----|------|
| rarameter                | rest Condition  | Syllibol        | MIn | Тур   | Max | OHIL |
| Supply Voltage           | V <sub>CC</sub> = 4.5V ~ 24V                                  | V <sub>CC</sub> | 4.5 | -     | 24  | V    |
| Output Low Voltage       | $V_{CC} = 4.5V$ , $V_0 = 24V$ , $I_0 = 20$ mA, $B \ge B_{OP}$ | V <sub>OL</sub> | -   | 175   | 400 | mV   |
| Output Leakage Current   | V <sub>0</sub> = 24V, B < B <sub>RP</sub>                     | I <sub>OH</sub> | -   | <1.0  | 10  | μΑ   |
| Supply Current           | $V_{CC} = 24V$ , $V_{O}$ open-collector output                | lcc             | -   | 3.0   | 9.0 | mA   |
| Output Rise Time         | $V_{CC} = 12$ $R_1 = 820$ $C_1 = 20pF$                        | T <sub>r</sub>  | -   | 0.2   | 2.0 | μsec |
| Output Fall Time         | - γ <sub>CC</sub> = 12 - 11 - 020 - 0[ = 20pi                 | T <sub>f</sub>  | -   | 0.18  | 2.0 | μsec |





#### Załącznik 27. Dokumentacja czujnika AH175

W danym załączniku przytoczono fragmenty dokumentacji czujnika AH175 ze stron 3-4 z istotnymi charakterystykami oraz opisami parametrów. Cały dokument zamieszczony w postaci elektronicznej, dołączono do pracy.

#### ■ Absolute Maximum Ratings (At Ta= 25°C)

| Parameter                   |        | Symbol     | Rating   | Unit |
|-----------------------------|--------|------------|----------|------|
| Supply Voltage              |        | VCC        | 20       | V    |
| Output "OFF " Voltage       |        | Vout (off) | 20       | V    |
| Output "ON" Current         |        | lo (sink)  | 25       | mA   |
| Operating Temperature Range |        | Тор        | -40~+150 | °C   |
| Storage Temperature Range   |        | Tstg       | -65~+150 | °C   |
| Maximum Junction Tempe      | rature | Tj         | +150     | °C   |
| Power Dissipation SIP       |        | PD         | 550      | mW   |
| FOWER DISSIPATION           | SOT23  | 7 -        | 230      | mW   |

#### ■ Electrical Characteristics (Ta= 25°C)

| Parameter                 | Symbol    | Conditions                    | Min. | Тур. | Max. | Unit |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|
| Supply Voltage            | Vcc       |                               | 3.5  | -    | 20   | V    |
| Output Saturation Voltage | Vout(sat) | VCC=12V, OUT "ON"<br>lo =10mA | -    | 300  | 400  | mV   |
| Supply Current            | loc       | VCC=12V, OUT "OFF"            | -    | 3.5  | 6    | mΑ   |

#### ■ Magnetic Characteristics (Ta= 25°C)

(1mT = 10 Gauss)


| A | q | г | а | a | E |
|---|---|---|---|---|---|
|   | _ |   |   |   |   |

| Parameter     | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit  |
|---------------|--------|------|------|------|-------|
| Operate Point | Вор    | 15   | -    | 60   | Gauss |
| Release Point | Brp    | -60  | -    | -15  | Gauss |
| Hysteresis    | Bhy    | 30   | 80   | 120  | Gauss |

#### B grade


| _ g           | - 0    |      |      |      |       |  |  |  |  |  |
|---------------|--------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| Parameter     | Symbol | Min. | Тур. | Max. | Unit  |  |  |  |  |  |
| Operate Point | Вор    | 5    | -    | 80   | Gauss |  |  |  |  |  |
| Release Point | Brp    | -80  | -    | -5   | Gauss |  |  |  |  |  |
| Hysteresis    | Bhy    | 10   | 80   | 160  | Gauss |  |  |  |  |  |

#### ■ Operating Characteristics



### ■ Performance Characteristics (SIP3)

| Ta (°C) | 25  | 50  | 60  | 70  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pd (mW) | 550 | 440 | 396 | 352 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 |
| Ta (°C) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| Pd (mW) | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88  | 66  | 44  | 0   |



#### Załącznik 28. Dokumentacja silnika CNC PROFI KJ

## Hybrid Stepping Motor

Type: 2,0 Nm 2,0 A

E-mail: info@profikj.de Tel.: +49 30 4942661

## **CNC PROFIKJ**

#### **SECOMMON RATINGS**

Step angle:1.8°

Positional accuracy: +/-5%

Number of Phase: 2

Temperatuure rise: 80°C Max

Inertia: 480 gcm²

Dielectric strength: 500VDC

Insulation resistance: 100M0hm(500VDC)


Radial play: 0.025mm max.(load 450g)

Insulating class: B Weight: 1.15 kg


#### **SPECIFICATIONS**

| Holding Torque<br>(2 phases on)<br>N.m ±10% | Rated<br>Current/Phase<br>(Amps DC) | Phase Resistance<br>(ohms) ±10% | Voltage<br>Current/Phase<br>(V DC) | Phase Inductance<br>(mH) ±20%<br>Typical (1kHz) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.0   | 2.0                                 | 2.1                             | 4.2                                | 9.1   |


#### **DIMENSIONS** unit=mm



#### **SECONNECTIONS**



Załącznik 29. Dokumentacja silnika FL34STH5804-002D



## Załącznik 30. Zawartość płyty CD-ROM dołączonej do pracy

#### Zawartość płyty CD-ROM:

- 1. Tekst pracy
  - a. w dwóch różnych formatach plików: praca\_magisterska.doc oraz praca\_magisterska.pdf
- 2. Dokumentacje użytych w projekcie czujników:
  - a. zalaczniki/czujniki/czujniki pola magnetycznego firmy Honeywell
  - b. zalaczniki/czujniki/KMZ10C.pdf
  - c. zalaczniki/czujniki/SS49.pdf
- 3. Dokumentacje elementów użytych do budowy sterownika silników krokowych A3977:
  - a. zalaczniki/A3977\_stepper\_driver/elementy/A3977-Datasheet.pdf
- 4.
- 5.