

Strata kominowa:

$$q_1 = (T_{hg} - T_{am}) \cdot \left(\frac{A_1}{CO_2} + B \right)$$

gdzie $A_1=0.68$ i $B=0$.

Strata niezpełnego spalania jest spójna.

Strata przez promieniowanie winna być w pliku Excel poprawiona, by była tak jak w pdf.